



Marknadskontroll 2024:2

Hoppborgars säkerhet

Uppföljning

2024:2 Hoppborgars säkerhet - uppföljning

Konsumentverket 2025

Ansvarig handläggare: Anna Strandberg projektledare, Marek Andersson,
Adam Makansi, Marie Näslund, och Åsa Persson.

Sammanfattning

Det har inträffat ett antal mycket allvarliga olyckor när barn av olika anledningar har fallit ur hoppborgar i Sverige och i andra länder har det inträffat närmare 30 dödsfall när hoppborgar har blåst iväg.

Konsumentverket har genomfört större marknadskontroller av hoppborgar 2022–2023. Kontrollerna har visat på bristande säkerhet och kunskap om krav och regler hos branschen. En mindre uppföljande kontroll genomfördes av hoppborgars säkerhet under 2024. Resultatet tyder på att branschen har förbättrat sig något men att de varor och tjänster företagen erbjuder inte i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på säkerhet. De flesta av de kontrollerade företagen har bättre ordning på dokumentation avseende produkternas säkerhet men genomförandet vid tillhandahållandet avseende förankring, stöddämpande underlag och övervakning mm behöver förbättras.

Konsumentverket avser att fortsätta bedriva marknadskontroll av hoppborgar. Det är viktigt att fortsätta sprida kunskapen om krav och regler för att tillhandahålla hoppborgar för att förhindra fler allvarliga olyckor.

Innehållsförteckning

1	Problembeskrivning/syfte	4
1.1	Krav och regler	4
1.1.1	Produktsäkerhetslagen	4
1.1.2	Europastandarder	5
1.1.3	Olyckor och anmälningar	5
1.1.4	Domar mm	6
2	Genomförande	7
3	Resultat	8
3.1	Påträffade säkerhetsbrister	8
3.1.1	Bristande övervakning	8
3.1.2	Otillräcklig och felaktig förankring	9
3.1.3	Hårda föremål i fallutrymmet runt hoppborgarna	13
3.1.4	Farliga öppningar	14
3.1.5	Otillräckligt lufttryck	15
3.1.6	Brandrisk	16
3.1.7	Tillgängliga strömkontakter	17
4	Åtgärder/slutsatser	18

1 Problembeskrivning/syfte

Bakgrunden till marknadskontrollen är att det förekommit mycket allvarliga olyckor med barn i hoppborgar. Två tidigare marknadskontroller av hoppborgar har genomförts 2022 (Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning) och 2023 (Marknadskontroll 2023:2 Hoppborgar på evenemang). Resultatet från de kontrollerna samt inkomna anmälningar till Konsumentverket om farliga hoppborgar och inträffade olyckor har visat på bristande efterlevnad av gällande säkerhetskrav.

De påträffade säkerhetsbristerna hos hoppborgar har berott på både fel i konstruktioner, säkerhetsinformation och teknisk dokumentation gällande borgarna och på fel i tillhandahållandet.

Syftet med en uppföljande kontroll är att ytterligare höja kunskapen i branschen avseende vilka krav och regler som gäller och få bort fler farliga hoppborgar från marknaden för att förebygga skador vid olyckor i hoppborgar. Kontrollen gjordes som en mindre uppföljning efter de tidigare större kontrollerna

1.1 Krav och regler

1.1.1 Produktsäkerhetslagen

Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning har t.o.m. den 12 december 2024 omfattats av produktsäkerhetslagen (2004:451), PSL. Lagen kräver att varor och tjänster som erbjuds konsumenterna ska vara säkra. Efter nämnda datum gäller lagen fortsatt för tjänster såsom till exempel övervakning av en hoppborg. Från och med den 13 december 2024 återfinns reglerna för konsumentvarors säkerhet i EU:s förordning 2023/988 om allmän produktsäkerhet. Förordningen som kallas GPSR efter sin engelska förkortning, innehåller i allt väsentligt samma allmänna säkerhetskrav som PSL. Ditt ansvar för hoppborgen kan dock se annorlunda ut eftersom de nya reglerna har delvis nya definitioner avseende tillverkare, importör m.fl. ekonomiska aktörer. Kraven på märkning och teknisk dokumentation har höjts i vissa avseenden. Mer information om GPSR finns på företagssidorna på Konsumentverkets webbplats och på EU:s webbplats för produktsäkerhet, Safety Gate, se särskilt fliken ”säker försäljning”.

Hoppborgar ska uppfylla de krav på säkerhet som finns i dag oavsett hoppborgarnas tillverkningsår. Konsumentverket är tillsynsmyndighet enligt PSL och har till uppgift att kontrollera att företagen tar sitt ansvar avseende hoppborgars säkerhet.

I företagets skyldighet att bara tillhandahålla säkra varor ligger att tillverkaren måste göra en riskbedömning innan konsumenter får använda dem. Kravet på säkerhet är särskilt högt när det gäller barn och tillverkaren måste genom aktiva åtgärder försäkra sig om att varje hoppborg verkligen är säker och uppfyller gällande krav. Enklaste sättet att göra detta är att kontrollera att hoppborgen uppfyller ”hoppborgsstandarden”, standarden beskrivs nedan i avsnitt 1.12. De företag som har störst ansvar för säkerheten är tillverkarna. Utöver ovan nämnda krav på säkerhet gäller att tillverkarens eller importörens namn och fysiska adress ska anges på produkten. Det ska också finnas uppgift om varureferens eller uppgift om vilket varuparti som varan tillhör. Hyrestagare och konsumenter ska få relevant information, som gör det möjligt för dem att bedöma

riskerna med att hoppa i hoppborgen och hur den ska användas. Om en tillverkare själv eller från konsumentklagomål eller annat håll får information som tyder på att en hoppborg kan innebära en risk ska tillverkare genast undersöka saken och undanröja risken. Tillverkare är den som tillverkar en produkt eller tillhandahåller en produkt i eget namn eller under eget varumärke. Även den som väsentligt ändrar produkten anses vara tillverkare. Vissa uthyrare liksom de som hyr hoppborgar har ett ansvar som distributörer. Distributörerna ska bidra till att de tillämpliga säkerhetskraven följs. De får inte tillhandahålla hoppborgar som de på grundval av egen fackkännedom, vet eller borde ha förstått inte överensstämmer med säkerhetskraven. Dessutom ska de vidarebefordra information om risker med hoppborgarna till tillverkare och importör. Vidare ska de samarbeta i de åtgärder som tillverkare och Konsumentverket vidtar för att undvika risker. När en allvarlig olycka inträffat eller då ett företag, anser eller har skäl att tro att en hoppborg som de tillhandahåller eller har tillhandahållit är farlig ska de omedelbart säkerställa att konsumentverket underrättas. En underrättelse ska göras via EU:s Safety Business Gateway som finns på Safety Gate sidorna.

1.1.2 Europastandarder

Som ett hjälpmedel för att bedöma om hoppborgar och liknande uppblåsbar utrustning är säkra enligt lagkraven ovan finns den europeiska och svenska standarden, EN 14960:2019 Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning nedan kallad standarden eller hoppborgsstandard.

De grundläggande kraven och provningsmetoderna finns i del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder. Standarden, som har funnits sedan 2006, reviderades 2013 och 2019. Det är alltså inga nya krav. Sedan 2022 finns standarden även översatt till svenska. Utöver del 1 finns det kompletterande krav för vissa produkter i delarna nedan.

- del 2 med kompletterande säkerhetskrav för permanent installerade hoppkuddar:2019,
- del 3 med särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för uppblåsbara snappies:2020,
- del 4 med särskilda säkerhetskrav och provmetoder för bungee runs:2025

Standarderna kan köpas hos svenska institutet för standarder, på sis.se.

För att uppfylla hoppborgsstandard ska hoppborgar kontrolleras mot alla krav i standarden och som ett bevis på kravuppfyllelse märkas med standardens nummer. Alla hoppborgar ska även märkas med bland annat uppgifter om tillverkare, maxlängd och maxantal på användare och ha ett unikt identifikationsnummer. En kompetent besiktningsman ska årligen besiktiga hoppborgen mot krav i hoppborgsstandard för att inga olycksrisker ska uppkomma efter hand. Den som äger hoppborgen behöver även göra tätare egenkontroll av säkerheten. Standarden ställer också krav på övervakning, förankring, fritt fallutrymme och stötdämpande underlag med mera.

1.1.3 Olyckor och anmälningar

Hoppborgar är den produkttyp som Konsumentverket fått in flest anmälningar mot, gällande allvarliga olyckor, de senaste tio åren. Orsaken till olyckorna är i vissa fall felaktig konstruktion och i andra felaktig installation och placering av hoppborgen i

kombination med bristande övervakning. Exempelvis har barn skadats allvarligt när de hoppat upp och satt sig på en vägg och fallit ned på hårt underlag, eller när strömmen brutits och hoppborgen snabbt tömts på luft. Barn har även fallit ur hoppborgar när de varit dåligt förankrade och/eller använts vid för stark vind och hoppborgen har blåst iväg med barn i. I andra länder har detta scenario vid olika tillfällen orsakat närmare 30 dödsfall. Konsumentverket känner även till fall i Sverige där hoppborgar har blåst iväg med barn i så att de fallit ur. Den senaste kända olyckan i Sverige inträffade sommaren 2022 vid ett event i Åtvidaberg där det började blåsa så att hoppborgar flög upp i luften med följd att två barn föll ur. Det ena barnets skadades allvarligt. Antalet anmälningar om farliga hoppborgar och rapporterade allvarliga olyckor visar att det finns brister både i konstruktionen och handhavandet av hoppborgar.

1.1.4 Domar mm

Tidigare kontroller och utredning av anmälningsärenden har lett till att Konsumentverket har fattat ett beslut om återkallelse och ett tiotal beslut om förbud av hoppborgar förenat med vite samt ansökt i domstol om sanktionsavgifter sju gånger.

Vitet i fallen ovan har varit 150 000–250 000 kr per hoppborg. Vitesbeloppen kan dock variera från fall till fall, bland annat på grund av ett företags ekonomi. Vite är ett påtryckningsmedel för att den som fått ett förbud eller föreläggande om åtgärd ska följa beslutet. Vitet aktualiseras endast om företaget överträder det meddelade beslutet och domstol på Konsumentverkets begäran beslutar att företaget ska betala vitet.

Om ett företag oaktsamt eller uppsåtligen tillhandahåller farliga hoppborgar kan Konsumentverket ansöka hos förvaltningsrätt om sanktionsavgift. Sanktionsavgifter är en direktverkande sanktion som ska utgå när företaget brutit mot sina skyldigheter enligt PSL. En sanktionsavgift kan uppgå till tio procent av företagets årsomsättning närmast föregående räkenskapsår. Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor.

2 Genomförande

Marknadskontrollen inleddes med att Konsumentverket skickade ut information om kontrollen och de krav och regler som gäller till 523 företag och kommuner.

Konsumentverket har under 2024 kontrollerat säkerheten hos fyra företag när de tillhandahöll hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning till konsumenter. Utöver två oanmälda tillsynsbesök på ett marknadstivoli och ett familjeevent utanför en bilhandlare har föranmälda tillsynsbesök med besiktningar av hoppborgar att genomförts på ett lekland och en matbutik som tillhandhöll hoppborgar på parkeringen under sommaren.

Kontrollen gjordes av Konsumentverkets personal mot krav i standarden EN 14960 och produktsäkerhetslagen (2004:451). Företagen fick också uppvisa vilken säkerhetsinformation som ges till kunder som hyr hoppborgar eller anställda som ska montera och/eller övervaka hoppborgar. Företagen fick även uppvisa att de hade säkerhetsförebyggande rutiner och rutiner för hur man agerar vid en olycka.

När säkerhetsbrister påträffats krävde Konsumentverket att företagen åtgärdade bristerna omedelbart. Företagets representant på plats fick skriva under ett dokument om att de mottagit information om säkerhetsbristerna och vilka krav som gäller. Företagen informerades om att ifall de upprepade bristerna kan Konsumentverket komma att ansöka om sanktionsavgift.

Efter besöken begärdes företagens tekniska dokumentation gällande hoppborgarna in. Sådan dokumentation kan vara besiktningsprotokoll och annan dokumentation som styrker säkerheten hos utrustningen samt visar att hoppborgarna kontrolleras regelbundet.

3 Resultat

3.1 Påträffade säkerhetsbrister

Alla granskade företag hade några säkerhetsbrister och exempel på dem kan ses i styckena nedan. Ett av de fyra företag hade inga besiktningsprotokoll för sina hoppborgar. Årliga besiktningar är ett krav enligt hoppborgstandarden.

3.1.1 Bristande övervakning

En hoppborg måste alltid vara övervakad av kompetent personal. Om personalen ska lämna platsen måste hoppborgen först utrymmas och tas ned så att den inte används.

Personalen ska se till att det är rätt antal användare med rätt längd och att hoppborgen används på rätt sätt. Personalen ska även ha koll på ifall hoppborgen behöver utrymmas om det börjar regna eller blåsa för mycket eller om strömmen skulle gå eller minska i styrka så att borgen sjunker ihop eller kollapsar. Personal som har koll är avgörande för säkerheten

Tre av fyra företag hade personal som övervakade hoppborgen och dess användare. Leklandet som inspekterades övervakade dock inte sina hoppborgar. När Konsumentverket kom till leklandet hoppade ett barn upp på en av hoppborgens väggar. Barnet blev tillsagt att hoppa ned och blev inte skadat men barn har tidigare fått mycket allvarliga skullskador när de fallit ut på utsidan av hoppborgen med huvudet före på hårt underlag.



Bild 1. Ett barn som klättrat upp och satt sig på en yttervägg i hoppborgen. Barnet riskerade att falla ur hoppborgen och kunde klättra upp eftersom övervakning av personal saknades.

3.1.2 Otillräcklig och felaktig förankring

Enligt hoppborgsstandarden ska hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning vara försedd med ett förankringssystem och/eller ett ballastsystem och alla nödvändiga tillbehör som gör det möjligt att fästa hoppborgarna på marken på ett säkert sätt. Den maximala vindhastigheten vid användning av uppblåsbara lekutrustningar utomhus är 38 km/h, styrka 5 på Beaufort-skalan eller drygt 10,5 m/s.

Vid användning utomhus ska hoppborgar sättas fast i marken, helst med markspik där marken är lämplig. Varje förankringspunkt på den uppblåsbara lekutrustningen och alla komponenter i förankrings- och/eller ballastsystemet, t.ex. linor, band, metalltillbehör, markspikar, vikter, ska stå emot en kraft på 1 600 N. Den utövade kraftens riktning ska vara i 30 till 45 graders vinkel mot marken. Markspik ska luta bort från den utövade kraftens riktning. Markspik ska vara minst 380 mm långa och minst 16 mm i diameter och deras toppar ska vara avrundade. Systemet ska inte exponera mer än 25 mm av spettet ovanför marknivån. När hoppborgar används inomhus bör förankrings- och/eller ballastsystemet användas, vid behov, för att upprätthålla stabiliteten.

På hårt underlag där markspik inte kan användas ska hoppborgar fästas i marken med en lika effektiv metod, t.ex. att fästa var och en av förankringspunkterna i fästen som redan finns i marken, eller på sandsäckar eller andra vikter, om dessa klarar att bära lasten på 1 600 N. Om hoppborgen fästs vid fordon eller andra rörliga maskiner, ska sådana fordon eller maskiner stå stilla och stå under operatörens kontroll.

Hoppborgarna som var placerade inomhus på leklandet bedömdes inte behöva förankring eftersom de stod stabilt och inte kunde blåsa iväg. De övriga hoppborgarna i kontrollen som stod utomhus hade samtliga brister när det gällde förankring. Vid bilfirman där hoppborgen stod på asfalt hade företaget förankrat varje förankringspunkt med en sandsäck som man fått med från tillverkaren av hoppborgen. Säckarna vägde dock bara 20–25 kg styck och inte minst 162 kg som de behöver göra för att stå emot en kraft på 1600 N som standarden kräver.

På marknadstivolit fanns en stor uppblåsbar rutschbana som var förankrad i lastbilar samt en hoppborg på en gräsmatta med många oförankrade fästpunkter trots att företaget hade med förankringsspett. När Konsumentverket krävde förankring satte företaget dit en meter långa spett som stack upp 60 cm ur marken vilket utgjorde risk för att användare skulle kunna skada sig mot spetten om de föll ur eller om hoppborgen skulle sjunka ihop över dem med användare i vid tex avbruten strömtillförsel.

En stor uppblåsbar hinderbana som stod på en asfaltsparkering utanför en mataffär var förankrad i varje förankringspunkt i asfalten med 6 cm långa metallskruvar. Alla skruvarna hade enligt uppgift från både företaget som hyrt hinderbanan och det företag som hyrt ut den stått emot en kraft 1600 N vid provdragning efter installationen. Men när Konsumentverkets personal petade på dem så lossnade två av skruvarna lätt ur asfalten. Övriga skruvar satt hårt fast vid manuella dragprov. De två lösa skruvarna åtgärdades och företaget gjorde fortsatta dagliga kontroller av alla skruvar. Ytterligare två skruvar lossnade och åtgärdades innan sommaren var slut.



Bild 2. Flera förankringspunkter som inte är fästa i marken. Alla fästpunkter måste vara förankrade så att hoppborgen inte kan välta eller blåsa iväg.



Bild 3. Förankringsspett som sticker upp 65 cm: Förankringsspett får inte sticka upp ur marken mer än 2,5 cm på grund av att de finns i fallutrymmet intill hoppborgen och det finns risk för att någon slår sig mot det.



Bild 4. Två markskruv lossnade enkelt ur asfalten när Konsumentverkets personal petade på dem.



Bild 5. Markskruven som satt i asfalten var drygt 6 cm långa.




Bild 6. Sandsäckar som vägde drygt 20 kg styck användes som förankring. Varje förankringspunkt ska vara förankrad med drygt 162 kg som motsvarar 1600 N.

3.1.3 Hårda föremål i fallutrymmet runt hoppborgarna

Hoppborgar ska vara fria från hårda föremål 3,6 m från öppna sidor och 1,8 m från sidor med väggar. Det ska även finnas stötdämpande underlag runt om alla öppna sidor. I flera fall var det förankringen i form av spett som stack upp eller betongklumpar som utgjorde hårda föremål i fallutrymmet (se även bilder under stycke 3.1.2) I andra fall var det till exempel träd eller staket som var för nära hoppborgarna.



Bild 7. Ett träd för nära hoppborgen.



Bild 8. En betongklump som används som förankring utgör ett hårt föremål i hoppborgens fallutrymme.

3.1.4 Farliga öppningar

Det får inte finnas öppningar där barn kan falla ut eller krypa in i hoppborgar och fastna med hela kroppen eller riskera att fastna med huvud/hals till exempel. En öppning där barn kunde krypa in påträffades i en hoppborg.



Bild 9 och 10. Öppning där barn kan krypa in och riskera att bli klämda av andra barn som hoppar ovanpå eller kvävda om de blir kvar inne i öppningen.

3.1.5 Otillräckligt lufttryck

Hoppborgar måste ha ett tillräckligt lufttryck för att de inte ska sjunka ihop, välta åt sidan eller att användare kan stöta i marken under borgen när de hoppar. Om en provvikt på en platta bottnar finns risk att användare slår i botten när de hoppar och de kan få kompressionsskador på ryggrad, ben och fötter mm. En av de kontrollerade hoppborgarna hade otillräckligt lufttryck.



Bild 11. En hoppborg med för lågt lufttryck innebär att användare kan skada ryggrad, fötter och ben eller annat om de slår i botten när de hoppar.

3.1.6 Brandrisk

Hoppborgar får inte vara lättantändliga och materialet får inte fortsätta brinna om det skulle bli antänt av något som tex en cigarett eller glöd från en grill. Två av de kontrollerade hoppborgarna uppfyllde inte brandkraven.



Bild 12. Brandtest av provbit från en av hoppborgarna. När en låga som antänder materialet avlägsnas ska materialet inte brinna vidare. Detta material slutade inte att brinna och var alltså brandfarligt.

3.1.7 Tillgängliga strömkontakter

Strömkontakter får inte vara tillgängliga så att allmänhet kan stänga av strömmen medvetet eller av misstag. Om strömtillförseln bryts kan en hoppborg kan kollapsa med användare i. Användare kan i sådana fall falla ned från hög höjd och skadas mot underlaget eller hamna under delar av hoppborgen och riskera att kvävas.




Bild 13. Tillgängliga strömkontakter. Obehöriga kan dra ur kontakter vilket leder till att hoppborgen kollapsar. Det har inträffat olyckor när strömtillförseln har brutits så att personer i hoppborgen fallit ned på hårt underlag.

4 Åtgärder/slutsatser

Många säkerhetsbrister åtgärdades direkt vid kontrollerna. De två företag som har blivit kontrollerade i tidigare marknadskontroller hade färre brister än de två som inte blivit kontrollerade tidigare. Företaget som hade hoppborgar utanför en bilfirma hade gjort en ordentlig riskvärdering av platsen och föreslagit ändringar av placeringen mot hur bilfirman hade tänkt bland annat för att undvika att barn kom för nära en trafikerad väg. De hade kollat väderprognosen och uppgett att de endast kunde komma den ena dagen på grund av för stark blåst och regn nästa dag. När ett barn inte vågade åka ned i en rutschbana agerade personalen på ett mycket bra sätt för att få ned barnet. Företaget som ägde hoppborgen använde efter tillsynsbesöket många fler sandsäckar vid varje förankringspunkt så att de kom upp i rätt kraft.

Matvarubutiken som hade hyrt en hoppborg över sommaren uppgav att de hade dagliga kontroller av alla förankringspunkter och inte haft den uppe de dagar det var regn eller blåst.

Tre av fyra inspekterade företag hade personal som övervakade hoppborgen och användarna på ett bra sätt. Det är helt avgörande för säkerheten hos hoppborgar att de är konstant övervakade så att det är rätt antal och storlek på användarna, att hoppborgen används på rätt sätt och att personalen snabbt kan utrymma borgen om det börjar blåsa eller om strömmen skulle gå.

Tre av fyra företag kunde uppvisa besiktningsprotokoll över sina hoppborgar vilket är en förbättring sedan tidigare kontroller. För företaget som inte hade besiktningsprotokoll beslutade Konsumentverket om förbud förenat med ett vite på 150 000 kr att tillhandahålla två hoppborgar på grund av att de visade sig inte vara brandsäkra.

Flera andra företag som tillhandahåller eller planerat att tillhandahålla hoppborgar har kontaktat Konsumentverket under projektet och frågat hur man hittar besiktningsmän för hoppborgar. Några av dem var efter Konsumentverkets informationsutskick och några har varit efter att polisen krävt besiktningsprotokoll när företag har sökt tillstånd om att ha hoppborgar under evenemang. Att polisen kräver att få se besiktningsprotokoll som visar att hoppborgar uppfyller gällande säkerhetskrav innan de ger tillstånd för hoppborgar på evenemang är ett viktigt bidrag till ökad säkerhet hos hoppborgar.

Alla kontrollerade företag hade tillräckligt med stötdämpande underlag runt hoppborgarna vilket är en förbättring från tidigare kontroller.

Även om vissa företag har börjat förbättra sitt säkerhetsarbete så är det vanligt förekommande med säkerhetsbrister hos hoppborgar som tillhandahålls konsumenterna. De flesta av de påträffade säkerhetsbristerna berodde på handhavande och inte på hoppborgarnas konstruktion.

Alla tre företag som hade sina hoppborgar utomhus hade otillräcklig eller felaktig förankring som inte uppfyllde kraven i hoppborgsstandarden. Förankringen är ett problem att få till på ett bra sätt och särskilt om hoppborgar ska placeras på hårt underlag. Om ett företag behöver förankra en hoppborg i till exempel lastbilar och bilar som är tillåtet enligt standard är det viktigt att det finns ett tillräckligt avstånd mellan

hoppborgen och de hårda föremålen. Om strömmen skulle gå eller dras ur så att borgen kollapsar så ska inte användare kunna falla emot dem. Det är viktigt att kontrollera hur en hoppborg faller ihop om strömmen går och att den är konstruerad så att det inte går för snabbt och användare hinner tas ur borgen i tid. Lösningen med korta markskruv i asfalt som ett företag hade klarade enligt uppgift dragprov på 1600 N men det är oklart om lösningen håller över tid i asfalt som kan vara olika porös på olika platser. Det är näringsidkarens ansvar att alltid se till att de varor och tjänster uppfyller kraven och se till att förankringen verkligen är tillräcklig och hållbar över tid.

Det är viktigt att fortsätta sprida kunskapen om krav och regler för att tillhandahålla hoppborgar för att förhindra fler allvarliga olyckor.

Den här mindre kontrollen tyder på att branschen har förbättrat sig men att de varor och tjänster företagen erbjuder inte i tillräcklig utsträckning uppfyller kraven på säkerhet. De flesta har större ordning på dokumentation avseende produkternas säkerhet men genomförandet vid tillhandahållandet avseende förankring, stötdämpande underlag och övervakning mm behöver förbättras. Konsumentverket avser att fortsätta bedriva marknadskontroll av hoppborgar.

Konsument
verket • KO

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771 - 525 525. [konsumentverket.se](https://www.konsumentverket.se)