Rapport

2011:19

Marknadskontroll av säkerheten på lekland

Konsument verket • KO

Marknadskontroll av säkerheten på lekland
Konsumentverket 2011

Utredare: Annika Ahlberg (projektledare), Anna Ekegren och Maria Holmberg

Sammanfattning

Projektet Marknadskontroll av säkerheten på lekland startades våren 2011 då Konsumentverket uppmärksammat att antalet lekland ökat kraftigt samt att det i samband med ökningen inkommit ett antal anmälningar om personer som skadats när de besökt lekland.

Projektet har bestått av två delar. Den första delen bestod i att samla in information om leklandsbranschen samt att informera driftsansvariga om de krav och regler som finns för lekland. Den andra delen utgjordes av en marknadskontroll där tillsynsbesök genomfördes hos totalt elva lekland. Under dessa besök granskades leklandens rutiner och en certifierad besiktningsman genomförde en begränsad säkerhetsbesiktning enligt valda punkter i standarden om lekredskap.

De besökta leklanden var av olika storlek, hade haft öppet olika länge och hade skiftande erfarenhet av branschen. Resultaten av tillsynsbesöken varierade från lekland till lekland. Leklanden visade stort intresse och engagemang i frågorna som Konsumentverket tog upp. Trots detta uppvisa de samtliga lekland den allvarligaste typen av fel, så kallade A-fel, som innebär risk för strypning. Leklanden hade ofta muntliga rutiner för underhåll men många saknade skriftliga rutiner som utgör en grund i det säkerhets-arbete som leklanden ska bedriva för att garantera att den tjänst man erbjuder är säker. Konsumentverket har därför initierat ärenden mot samtliga besökta lekland och följer upp att åtgärder görs.

Abstract

The project “Market surveillance of the safety in indoor playgrounds” was initiated in spring 2011, when it was brought to the attention of the Swedish Consumer Agency that the number of indoor playgrounds had rapidly increased. Also, a number of consumers had reported getting injured when visiting indoor playgrounds.

The project consists of two parts. To begin with, information about the indoor playground industry was collected and the playground operators where informed about applicable rules and requirements. The second part consisted of market inspections where supervisory visits where performed at eleven indoor playground facilities. The routines where reviewed and a certified playground inspector performed a limited safety inspection according to certain parts of the European standard of playground equipment.

The facilities visited varied when it came to size, how long they had been in business and what experience they had of indoor playgrounds. Thus the results from the supervisory visits varied from facility to facility. The operators showed great commitment and a genuine interest in the issues brought up by the Swedish Consumer Agency. Despite this, all indoor playgrounds visited presented the most severe type of fault, which means risk of strangulation. The indoor playgrounds often had oral maintenance routines, but many lacked the written routines that form the foundation of the continuous safety work that needs to take place in order for the service offered to be considered as safe. Therefore, the Swedish Consumer Agency has initiated errands against all visited indoor playgrounds and follows up performed actions.

Innehållsförteckning

1 Inledning 9

2 Bakgrund 9

3 Syfte 10

4 Frågeställningar 10

5 Definitioner 11

5.1 Lekland 11

5.2 Lekredskap 11

5.3 Besiktningsman 12

5.4 Standarder 13

5.5 Produktsäkerhetslagen 13

6 Metod 14

6.1 Inventering 14

6.2 Intervjuer med lekland 14

6.3 Studiebesök 14

6.4 Kravsättning 14

6.5 Branschmöte 15

6.6 Informationsutskick 15

6.7 Publicering på hemsidan 16

6.8 Tillsynsbesök 16

6.8.1 Checklista 16

6.8.2 Begränsad säkerhetsbesiktning 17

6.8.3 Urval av lekland 17

6.8.4 Genomförande 18

6.8.5 Uppföljning 18

6.9 Begäran om säkerhetsrutiner 19

6.9.1 Checklista 19

6.9.2 Urval 19

6.9.3 Genomförande 19

6.9.4 Uppföljning 19

7 Konsumentverkets bedömningar 21

7.1 Lokalens och lekställningens kapacitet 21

7.2 Kontroll och underhåll 21

7.3 Hantering av uppkomna brister 22
7.4 Olycksfall 22
7.5 Personalens kompetens 23
7.6 Säkerhetsinformation 23
7.7 Leklandets ansvar 24
7.8 Föräldrarnas ansvar 24
7.9 Barn som lämnas utan föräldrars tillsyn på lekland 25
7.9.1 Motstridiga budskap 25
7.9.2 Barnpassning 25
7.9.3 Rutiner 26
7.9.4 Kalas 26
7.10 Lek på egen risk 26
7.11 Tillverkarens ansvar 26
7.12 Brister hos lekredskap 26
7.12.1 Allvarliga säkerhetsbrister, A-fel 27
7.12.2 Övriga säkerhetsbrister, B- och C-fel 27
7.13 Hoppborgar 27
7.14 Muntliga respektive skriftliga rutiner 28
7.15 Besiktningsmännens bedömningar 28
8 Resultat & Diskussion 30
8.1 Lokalens och lekställningens kapacitet 30
8.2 Kontroll och underhåll 30
8.3 Hantering av uppkomna brister 31
8.4 Olycksfall 32
8.5 Personalens kompetens 32
8.6 Säkerhetsinformation till konsument 33
8.7 Leklandets ansvar 33
8.8 Föräldrarnas ansvar 33
8.9 Barn som lämnas utan föräldrars tillsyn på lekland 34
8.9.1 Barnpassning 34
8.9.2 Rutiner 34
8.9.3 Kalas 34
8.10 Lek på egen risk 35
8.11 Tillverkarens ansvar 35
8.12 Brister hos lekredskap 36
8.12.1 Allvarliga brister, A-fel 36

8.12.2 Övriga säkerhetsbrister, B- och C-fel 36
8.13 Hoppborgar 36
8.14 Sammanfattning av resultat per lekland 37
8.14.1 Alabs lekland/3stad lekland i Vänersborg 38
8.14.2 Andys Lekland i Malmö 38
8.14.3 Busfabriken i Norrköping 39
8.14.4 Bushuset i Göteborg 39
8.14.5 Busplaneten i Umeå 39
8.14.6 Ica Maxi Haninge Minihus 40
8.14.7 Knasiga Kojan i Örnsköldsvik 40
8.14.8 Lek & Buslandet i Göteborg 41
8.14.9 Leos Lekland i Malmö 41
8.14.10 Lekpalatset i Järfälla 41
8.14.11 Nickis Äventyrslek i Uppsala 42
9 Slutsats 43
10 Bilagor 45
Bilaga 1 Specifikation begränsad säkerhetsbesiktning lekland 46
Bilaga 2 Checklista tillsynsbesök lekland näringsidkare 47
Bilaga 3 Frågor om säkerhetsrutiner på lekland 49
Bilaga 4 Protokoll från tillsynsbesök Alabs lekland 3stad lekland 51
Bilaga 5 Besiktningsprotokoll Trestad Center Vänersborg 63
Bilaga 6 Protokoll från tillsynsbesök Andys lekland 70
Bilaga 7 Besiktningsprotokoll Andys lekland 87
Bilaga 8 Protokoll från tillsynsbesök Busfabriken 93
Bilaga 9 Besiktningsprotokoll, Busfabriken Norrköping 106
Bilaga 10 Protokoll från tillsynsbesök Bushuset 116
Bilaga 11 Besiktningsprotokoll Bushuset 2011-11-21 Göteborg 127
Bilaga 12 Protokoll från tillsynsbesök Busplaneten 136
Bilaga 13 Besiktningsprotokoll Busplaneten Umeå 149
Bilaga 14 Protokoll från tillsynsbesök Minihuset Ica Maxi Haninge 154
Bilaga 15 Besiktningsprotokoll, ICA MAXI Haninge 164
Bilaga 16 Protokoll från tillsynsbesök Knasiga kojan 169
Bilaga 17 Besiktningsprotokoll Knasiga Kojan Övik 179

Bilaga 18 Protokoll från tillsynsbesök Lek & Buslandet Göteborg 182

Bilaga 19 Besiktningsprotokoll Backaplan Göteborg 194

Bilaga 20 Protokoll från tillsynsbesök Lekpalatset 199

Bilaga 21 Besiktningsprotokoll, Lekpalatset Järfälla 210

Bilaga 22 Protokoll från tillsynsbesök Leos lekland 215

Bilaga 23 Besiktningsprotokoll Leos Lekland 228

Bilaga 24 Protokoll från tillsynsbesök Nickis Äventyrslek 234

Bilaga 25 Besiktningsprotokoll, Nickis Äventyrslek Uppsala..... 248

1 Inledning

Förekomsten av så kallade lekland, det vill säga inomhuslekplatser som kan ha en yta av flera tusen kvadratmeter och en höjd på upp mot tio meter, har ökat markant de senaste åren. Lekland är i grunden en positiv företeelse som stimulerar barns lek och utveckling, men varje år inträffar ett okänt antal skador i samband med att barn besöker lekland. Bland de allvarligare skadorna kan nämnas skallskador och allvarliga frakturer. På grundval av detta samt att Konsumentverkets tillsyn innefattar att tjänster och varor som säljs till konsumenter ska uppfylla gällande säkerhetskrav, startades projektet Kontroll av Lekland i början av 2011.

2 Bakgrund

På senare år har Konsumentverket sett en trend med ett ökat antal lekland i Sverige och i samband med det har flera personskador inträffat på lekland. Många av dessa skador har varit allvarliga såsom frakturer och skallskador, och de drabbade har i huvudsak varit barn. Dessutom har Norrlands Universitetssjukhus [1] registrerat att det under en treårsperiod skedde ett åttiotal olyckor på *ett* lekland som föranledde besök på akutmottagningen. Även om majoriteten av dessa olyckor var lindriga bedömdes 24 % som icke lindriga skador. 9 % av de skadade behövde läggas in på sjukhus för vård. Konsumentverket ser ingen uppenbar anledning till att skadepanoramat skulle se annorlunda ut för något annat lekland utan bedömer statistiken som indikativ.

Lekland är identifierat som en tjänst som faller under Konsumentverkets tillsynsansvar enligt produktsäkerhetslagen om säkra varor och tjänster. Lekland omfattar också i hög grad varor (t.ex. lekredskap) som även dessa faller under verkets tillsynsansvar. Konsumentverket har inte tidigare gjort någon marknadskontroll av lekland, men har behandlat ett flertal anmälningar rörande personskador samt undermålig produktsäkerhet hos lekredskapen och tjänstesäkerhet hos leklanden. För att tydliggöra Konsumentverkets tillsynsansvar finns det även ett behov av att definiera vad som räknas som ett lekland.

Samtidigt råder det en okunskap i branschen om vilka krav som ställs på lekland och vilka förebyggande åtgärder som krävs för att erbjuda en säker tjänst. Många näringsidkare informerar att ”All lek sker på egen risk” eller liknande, men Konsumentverket anser inte att man på detta sätt kan friskriva sig från ansvar.

---

[1] Källa Per-Olof Bylund, forskare, Olycksanalysgruppen, Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus

[2] Äventyrslekplatser är inhägnade, avstängningsbara lekplatser som drivs med personal i enlighet med de pedagogiska principerna att stimulera barnens utveckling. Dessa har ofta

3 Syfte

Projektets övergripande syfte är att förbättra säkerheten på lekland och därigenom minska antalet olyckor, framförallt allvarliga olyckor. Detta sker genom att uppmärksamma bransch och konsumenter på deras ansvar och vilka krav som finns. Även vanligt förekommande brister i säkerheten ska kommuniceras och de lekland som uppvisar sådana brister ska åtgärda desamma.

4 Frågeställningar

- Hur väl känner branschen till de krav som ställs på deras verksamhet?
- Vilket ansvar för säkerheten anser leklanden att de har?
- Vilket ansvar för säkerheten anser föräldrar att de har?`
- Hur säkra är de lekredskap som tillhandahålls på lekland?
- Hur väl utarbetade rutiner finns för att upprätthålla och förbättra säkerheten på lekland?

5 Definitioner

5.1 Lekland

Syftet med att skapa en definition av lekland är att i möjligaste mån avgränsa vad som avses med begreppet lekland ur ett tillsynsperspektiv. Definitionen utesluter dock inte att näringsidkare även har ett ansvar för säkerheten hos liknande varor och tjänster. Det utesluter heller inte att Konsumentverket är tillsynsmyndighet för de varor och tjänster som inte ryms i definitionen av lekland.

Konsumentverket definierar lekland som *”en kommersiell konsumenttjänst som består i tillhandahållandet av ett eller flera lekredskap i syfte att erbjuda barn en lekupplevelse. Ett lekland är ett avgränsat område, till största del inomhus och där vatten eller vattenlekredskap förekommer i ingen eller ringa omfattning.”*

Med lekland avses alltså *inte* äventyrslekplatser, så kallade äventyrsbad och äventyrsbanor. En äventyrslekplats[2], äventyrsbad[3], äventyrsbana[4] eller liknande kan dock inrymma ett lekland, och den delen av inrättningen/ tjänsten inkluderas då i definitionen av lekland.

Ovanstående definition har använts i Konsumentverkets projekt ”Marknadskontroll av säkerheten på lekland”.

5.2 Lekredskap

Lekredskap är generellt en typ av lekutrustning som är avsedd för offentliga miljöer. Med offentlig menas här en miljö som inte är hemmabruk, och tillgänglig för allmänheten. Lekredskap kan ibland till sin utformning vara förvillande likt leksaker, framförallt så kallade aktivitetsleksaker som är avsedda för hemmabruk. T ex benämns en gungställning konstruerad för att användas för privat bruk aktivitetsleksak och samma gungställning (om än oftast större) konstruerad för offentligt bruk benämns lekredskap. Dock faller de under olika regleringar.

---

[2] Äventyrslekplatser är inhägnade, avstängningsbara lekplatser som drivs med personal i enlighet med de pedagogiska principerna att stimulera barnens utveckling. Dessa har ofta egentillverkade redskap. (SS-EN 1176-1:2008)

[3] Äventyrsbad (även kallat vattenland) är en vanlig benämning på en anläggning för inom- eller utomhusbad som har fler attraktioner än ett vanligt motionsbad, till exempel vattenrutschkana och vågmaskin. (Konsumentverkets beskrivning)

[4] ”Ropes course [is a] constructed facility consisting of one or more activity systems, support systems and, if needed, belay and/or safety systems”... “A ropes course is distinct from playground equipment in that it has restricted access and requires supervision” (SS-EN 15567-2:2007)

Aktivitetsleksaker *ska* CE-märkas och ska följa lag och förordning om leksakers säkerhet samt Konsumentverkets, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter om leksakers säkerhet. Lekredskap däremot, är en produkt som faller in under produktsäkerhetslagen, och *får* därför inte CE-märkas.

I och med de olika regleringarna omfattas aktivitetsleksaker och lekredskap av olika krav på utformning och hållfasthet. Detta beror bland annat på att riskerna samt belastningen ofta skiljer sig mellan offentliga miljöer och hemmabruk. Av samma anledning bör man vara aktsam när man tillhanda-håller aktivitetsleksaker i offentliga miljöer. De ska då även uppfylla kraven på lekredskap.

Standarden om lekredskap SS-EN 1176:2008 definierar lekredskap enligt följande: *”Redskap eller konstruktioner, inklusive komponenter och konstruktionselement, på eller med vilka barn, individuellt eller i grupp, kan leka utomhus eller inomhus enligt deras egna regler eller egna motiv till lek, som när som helst kan förändras”.* Lekredskapsstandarden är dock tillämplig för redskap och utrustning som installerats som lekredskap även om de inte har tillverkats för detta ändamål. Som exempel kan nämnas en staty med lekvärde eller en gammal eka som placeras på en lekplats.

5.3 Besiktningsman

I detta projekt har Konsumentverket använt sig av besiktningsmän som är certifierade av certifieringsorganet SERENO Certifiering AB. SERENO Certifiering AB är ackrediterat av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) för certifiering av personer. Detta innebär att SERENO Certifiering AB kompetensprövas av Swedac för att avgöra om de är kompetenta att utföra de uppgifter som de ackrediterats för. SERENO Certifiering AB i sin tur kontrollerar att de besiktningsmän som certifieras har den kompetens som krävs för deras arbetsuppgift samt att de när de certifierats upprätthåller den kompetensen.

Kompetensen är i det här fallet att utföra besiktningar enligt standarden om lekredskap SS-EN 1176:2008 och SS-EN 1177:2008 samt att uppfylla SERENOS kravspecifikation. En certifierad besiktningsman genomgår kontinuerligt kompetensutveckling samt kontrolleras regelbundet av SERENO Certifiering AB. SERENO Certifiering AB tillhandahåller en lista över samtliga certifierade besiktningsmän i Sverige.

Det finns dock besiktningsmän som inte är certifierade. Då Konsumentverket ser certifikatet som en kvalitetsstämpel har verket valt att enbart arbeta med certifierade besiktningsmän. Det är verkets uppfattning att det ger

besiktningen en högre kvalitet, vilket bör leda till säkrare produkter och därigenom gynna skyddet för konsumenten.

5.4 Standarder

I denna rapport hänvisas ofta till olika standarder. Den mest frekvent använda i den här rapporten är standarden om lekredskap SS-EN 1176:2008. Även standarden om hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning SS-EN 14960:2006 har använts. Båda dessa standarder är europeiska standarder som antagits som svenska. En standard skapas i samarbete mellan flera experter från EU:s olika länder. Varje land har rätt att utse sin eller sina experter, dessa kan vara tillverkare, myndigheter, konsumentorganisationer eller andra sakkunniga. Dessa experter enas sedan om en standard som förhoppningsvis täcker alla säkerhetsaspekter. På grund av den stora kompetens som finns bland dessa experter samt på grund av de olika intressen de kan sägas representera, anser Konsumentverket att standarder utgör en bra miniminivå för att bedöma säkerheten hos en vara. Därför har Konsumentverket valt att hänvisa till standardens krav trots att ovanstående standarder inte är tvingande enligt lag.

5.5 Produktsäkerhetslagen

Konsumentverket är tillsynsmyndighet enligt produktsäkerhetslagen. Detta innebär att Konsumentverket kontrollerar att de varor och tjänster som säljs till konsumenter är säkra. Denna kontroll görs genom stickprov som kallas marknadskontroller.

För att veta om en vara eller tjänst är säker söker man ledning i de standarder som finns på det aktuella området (se 5.4). Standarder är frivilliga att följa och innebär alltså att det inte är det enda sättet att garantera att en vara eller tjänst är säker. En näringsidkare ges även möjlighet att på annat sätt visa att de varor och tjänster som säljs är säkra för konsumenter att använda. Likaså ges även Konsumentverket möjlighet, i produktsäkerhetslagen, att ställa ytterligare krav än de som standarden tar upp om det visar sig att varan eller tjänsten är farlig trots att den följer standardens krav.

6 Metod

6.1 Inventering

För att inventera hur många lekland som finns i Sverige idag gjordes omfattande sökningar på internet. Dessutom rapporterade kommunernas konsumentvägledare in de lekland som finns i deras kommuner. Inventeringen försvårades dels av att de små leklanden som finns på gym, restauranger och affärer inte har egna hemsidor eller ens syns på företagens hemsidor och dels av att lekland både lades ner och startades upp under inventeringsperioden. Slutresultatet blev dock cirka 80 fristående lekland. Antalet lekland som drivs inom andra verksamheter, som till exempel på gym, restauranger och butiker, är okänt men antas vara betydligt större.

6.2 Intervjuer med lekland

Med syfte att skaffa en bättre blick över hur mycket leklanden vet om vilket ansvar de har och för att få bättre kunskap om deras verksamhet, genomförde Konsumentverket under våren 2011 ett antal intervjuer. Intervjuerna genomfördes dels av Konsumentverket via telefon och dels med hjälp av kommunernas konsumentvägledare som intervjuade driftsansvariga för leklanden på plats. Totalt genomfördes sex telefonintervjuer och nio intervjuer på plats av konsumentvägledare.

6.3 Studiebesök

Konsumentverket genomförde totalt tre studiebesök med syfte om att få en bättre bild av hur ett lekland ser ut, vilken utrustning som kan finnas och hur de driftsansvariga ser på säkerheten och sin verksamhet.

6.4 Kravsättning

Grunden för kravsättningen var produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och den europeiska standarden för lekredskap SS-EN 1176:2008. Enligt produktsäkerhetslagen ska en varas eller tjänsts säkerhetsnivå avgöras av vilken risk produkten medför vid rimligen förutsebar användning. När man bedömer om denna risk ska anses som godtagbar ska särskild hänsyn tas till bl.a. underhåll och information som lämnas men även om produkten kan medföra risker för särskilda konsumentgrupper såsom barn. När man bedömer säkerheten hos varor och tjänster ska man även beakta standarder som finns på området, god sed för produktsäkerhet i branschen samt den skyddsnivå som konsumenten rimligen kan förvänta sig.

Även om standarden SS-EN 1176:2008 är en standard som är frivillig att följa så ger den en bra grund när det gäller att fastställa en lämplig miniminivå på

säkerhetskraven, därför har Konsumentverket valt att utgå från denna. I vissa fall finns det dock fog för att gå utöver standardens krav för att nå produktsäkerhetslagens krav om att alla varor och tjänster ska vara säkra.

Standarden om lekredskap innehåller detaljerade beskrivningar av den dokumentation som driftsansvarig bör ha tillhanda för att kunna säkerställa att de lekredskap som tillhandahålls är säkra. Den dokumentationen beskriver även mycket av det som Konsumentverket anser krävs för en säker tjänst.

Även om standarden främst kan tyckas handla om den typ av redskap som finns på utomhuslekplatser, är standarden applicerbar även på lekland. Det framgår tydligt av tionde kapitlet ”Helt inneslutna lekredskap”, som särskilt behandlar lekredskap som är inneslutna i exempelvis nät.

Förutom standarden om lekredskap tillämpas även andra standarder, främst standarden om hoppborgar och annan liknande uppblåsbar lekutrustning (SS-EN 14960:2006), beroende på leklandets utrustning.

Mycket arbete lades ner på att finna en jämvikt mellan lagens krav på säkra produkter och tjänster och vad som är rimligt att kräva av leklanden. Det är viktigt att krav och dokumentation blir en naturlig del av leklandens kontinuerliga säkerhetsarbete och inte något som skapas enbart för att tillgodose tillsynsmyndighetens krav.

6.5 Branschmöte

Leklanden har idag ingen branschorganisation. För att få återkoppling på det förslag till kravsättning som Konsumentverket utarbetat bjöds därför representanter för branschen in. Sju lekland och en tillverkare valdes ut. Urvalskriterierna var storlek och geografisk spridning. Samtliga lekland utom ett närvarade med minst en representant. De sju lekland som närvarade var Andys lekland, Busfabriken, IKEA, Leos lekland, Nickis Äventyrslek och Nöjesfabriken lekland. Medverkade gjorde även SPI Nordic som är tillverkare av lekredskap för lekland. Under mötet presenterade Konsumentverket sin roll som tillsynsmyndighet samt verkets förslag till kravsättning. Förslaget fick ett gott mottagande med en del förslag till förändringar.

6.6 Informationsutskick

När förslaget till kravsättning omarbetats något för att ta hänsyn till de synpunkter som framkommit vid branschmötet, togs ett informations-material fram. Informationen var riktad till de driftsansvariga på leklanden. Vid formuleringen togs hänsyn till den kunskapsnivå om gällande regler

och krav som Konsumentverket uppskattade fanns hos leklanden vid den aktuella tiden.

Den mest grundläggande informationen trycktes i en broschyr med namnet ”Vägledning för dig som driver lekland”. Denna broschyr skickades tillsammans med ett följebrev ut till de runt 80 stora lekland som tidigare identifierats.

För att nå de mindre leklanden skickades information även ut till friskvårdsföretagens branschorganisation FRISK, dagligvaruhandelns branschorganisation Svensk Dagligvaruhandel samt restaurangernas branschorganisation Sveriges Hotell & Restaurangföretagare.

6.7 Publicering på hemsidan

I samband med att information skickades ut till de stora leklanden publicerades denna även på Konsumentverkets webbplats. Dessutom lades en mängd ytterligare information ut, bl.a. konsumentverkets rekommendationer formulerade som frågor och svar. Eftersom informationen främst var riktad till näringsidkarna publicerades informationen främst på Konsumentverkets företagssidor och bara en mindre mängd information på konsumentsidorna. En snabblänk till leklandssidorna gjordes och sökvägen är: www.konsumentverket.se/lekland

6.8 Tillsynsbesök

För att kontrollera hur väl leklanden följer de rekommendationer och krav som Konsumentverket förmedlat genomfördes under oktober och november elva tillsynsbesök på olika lekland.

Tillsynsbesöken bestod av två delar. Dels tjänstesäkerhet som bedömdes genom intervjuer med driftsansvariga utförd av representanter från Konsumentverket. Dels produktsäkerhet som bedömdes genom en begränsad säkerhetsbesiktning utförd av en av Konsumentverket anlitad certifierad besiktningsman.

6.8.1 Checklista

Vid tillsyn av tjänstesäkerheten användes en checklista som skapades inför tillsynsbesöken. Checklistan avser inte vara heltäckande, men täcker de mest grundläggande kraven som behöver uppfyllas för att kunna säkerställa att den leklandstjänst som erbjuds är säker. Se bilaga 2.

6.8.2 Begränsad säkerhetsbesiktning

För att få en uppfattning om säkerhetsnivån hos de lekredskap som leklanden tillhandahåller genomfördes en begränsad säkerhetsbesiktning mot delar av standarden. Besiktningen utfördes av en certifierad besiktningsman. Totalt fyra besiktningsmän anlitades för att utföra de 11 besiktningarna.

Tretton punkter ur standarden om lekredskap SS-EN 1176:2008 hade valts ut och ingick i den begränsade säkerhetsbesiktningen. Punkterna valdes ut med syfte att genomföra en stickprovskontroll och var inte nödvändigtvis de allvarligaste felen ett redskap kan ha. Tyngdpunkten lades på hur vuxna kan undsätta och övervaka barnens lek. Se bilaga 1.

6.8.3 Urval av lekland

Urvalskriterierna för vilka lekland som skulle besökas under marknadskontrollen var följande:

- **Storlek på lekland**. En viss spridning mellan små och stora lekland var önskvärt.
- **Geografisk placering**. Vid urvalet strävade verket efter att få stor geografisk spridning, även om en viss tyngdpunkt lades på storstäderna då fler lekland finns i områden med stor befolkning.
- **Genomslagskraft**. Ett tillsynsbesök på ett lekland som ingår i en större kedja av lekland förväntas ha stor genomslagskraft och positiva effekter för många konsumenter.

Baserat på dessa tre kriterier valdes sedan elva lekland ut för tillsynsbesök. Dessa lekland var:

1. Andys lekland i Malmö
2. Leos lekland i Malmö
3. Lek & Buslandet i Göteborg
4. Bushuset i Göteborg
5. 3stad lekland/ Alab lekland i Vänersborg
6. Busfabriken i Norrköping
7. Ica Maxi Haninges minihus
8. Lekpalatset i Järfälla
9. Nickis Äventyrslek i Uppsala
10. Knasiga Kojan i Örnsköldsvik
11. Busplaneten i Umeå

6.8.4 Genomförande

Tillsynsbesöken meddelades ca 1–2 månader innan planerat besök genom telefonsamtal till driftsansvarig på respektive lekland. Varje besök beräknades ta cirka fyra timmar, oberoende av leklandets storlek. Två representanter från Konsumentverket och en besiktningsman medverkade förutom leklandets representant/representanter. Under tillsynsbesöket besvarades frågorna i checklistan (se bilaga 2) i den mån det var möjligt och tillgänglig väsentlig dokumentation kopierades. Leklandets utseende fotograferades.

Besiktningsmannen utförde den begränsade säkerhetsbesiktningen enligt Konsumentverkets specifikation och gick sedan igenom de allvarligaste felen med Konsumentverkets representanter. Särskilt noga diskuterades de så kallade A-fel som upptäcktes, främst det som i lekredskapsstandarden beskrivs som ”Ställen där huvud och hals kan fastna” (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2) och som utgör en strypningsrisk. A-fel är fel som normalt ska åtgärdas omedelbart enligt SERENO Certifiering AB då de innebär risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada. Konsumentverket gjorde därför en bedömning om huruvida A-felen skulle åtgärdas under tillsynsbesöket eller om driftsansvarig skulle få en vecka på sig att göra åtgärderna (se vidare 7.12.1). Felen förevisades sedan för leklandets representanter av besiktningsmannen och Konsumentverkets bedömning meddelades. I de fall där felen inte kunde åtgärdas under tillsynsbesöket fattades ett tillfälligt beslut om förbud att tillhandahålla det berörda lekredskapet. Detta innebar att det lekredskapet behövdes spärras av eller monteras ned. Så snart som leklandet kunde visa att det åtgärdat bristerna hävdes det tillfälliga förbudet.

6.8.5 Uppföljning

Uppföljningen skedde i två steg. I de fall A-fel konstaterades som var av en sådan art/lokalisering att Konsumentverket bedömde att de skulle åtgärdas inom en vecka, skickades ett e-postmeddelande till berörd näringsidkare samma dag eller dagen efter tillsynsbesöket. Där punktades A-felen upp och näringsidkaren uppmanades åtgärda felen och rapportera åtgärder med foton och beskrivande text till Konsumentverket inom 7 veckodagar.

Oavsett om några A-fel konstaterats eller ej, skickades senare (vanligtvis inom ca två veckor) ett uppföljningsbrev ut till leklandet. Till detta brev bifogades Konsumentverkets tillsynsprotokoll, dvs. mötesanteckningar från intervju med driftsansvarig samt besiktningsmannens protokoll. När Konsumentverket bedömde att åtgärder behövde göras eller att verket behövde ytterligare information eller dokumentation, bifogades en skrivelse (anmodan) till uppföljningsbrevet. I denna anmodan beskrevs de åtgärder som verket uppmanade leklandet att vidta, vilka frågor som skulle besvaras

samt vilken dokumentation leklandet skulle skicka in. I anmodan formulerades också en första, generell riskbedömning. Denna skrivelse skulle besvaras inom 14 dagar. Anmodan och följande ärendehantering sker i separata ärenden och är inte en del av detta projekt.

6.9 Begäran om säkerhetsrutiner

Som komplement till tillsynsbesöken krävde Konsumentverket att ytterligare åtta lekland skulle svara på ett antal frågor för att ge en bild av vilka grundläggande säkerhetsrutiner dessa lekland har.

6.9.1 Checklista

En checklista skapades med frågor om leklandets säkerhetsrutiner (se bilaga 3). Denna checklista var en förenklad och förkortad version av den checklista som användes vid intervju av driftsansvariga vid tillsynsbesöken. Syftet var att frågorna inte skulle kunna missförstås samt att den mest grundläggande informationen om säkerhetsarbetet på leklanden skulle framgå.

6.9.2 Urval

Urvalet av lekland som skulle uppmanas skicka in sina säkerhetsrutiner gjordes för att i största möjliga mån komplettera urvalet för tillsynsbesöken, dock med tyngdpunkt på geografisk placering. De lekland som valdes ut för att skicka in säkerhetsrutiner är:

1. Barnkulan i Orminge
2. Gruvtrollet lekland i Kiruna
3. Lek Vegas i Haninge
4. Lekkompaniet i Mora
5. Lekstugan Varberg i Varberg
6. Monkey Town i Jönköping
7. Nöjesfabriken i Karlstad
8. Sportys i Falun

6.9.3 Genomförande

En skrivelse skickades ut i mitten av november. I denna uppmanades de utvalda leklanden att svara på frågorna i checklistan samt att bifoga relevant säkerhetsdokumentation. Leklanden skulle inkomma med svar inom två veckor.

6.9.4 Uppföljning

Efter att det inskickade materialet har granskats och bedömts av Konsumentverket, kommer återkoppling ske till leklanden. De kommer då uppmanas vidta åtgärder om de rutiner de presenterat inte anses vara

tillfredställande. Bedömningen görs utifrån produktsäkerhetslagen samt standarden om lekredskap SS-EN 1176:2008. Även de erfarenheter som vunnits under tillsynsbesöken kommer att vägas in i bedömningen.

Vid denna rapports tryckning har dock inte det inskickade materialet granskats tillräckligt ingående för att kunna göra en sådan återkoppling.

7 Konsumentverkets bedömningar

7.1 Lokalens och lekställningens kapacitet

Den kommunala räddningstjänsten gör ofta en bedömning av lokalens kapacitet, dvs. hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen ur evakuerings och brandsynpunkt.

När det gäller lekställningens kapacitet bör tillverkaren tillhandahålla denna uppgift. Kapaciteten beror på materialval och lekställningens utformning och konstruktion.

Lokalens kapacitet ligger inte inom Konsumentverkets tillsynsområde. Det gör däremot lekställningens kapacitet. Det är av vikt att driftsansvarig känner till lekställningens kapacitet samt om den skiljer sig mot lokalens kapacitet. Detta för att kunna säkerställa att lekställningens kapacitet inte överskrids, då den i stora lokaler ofta är lägre än lokalens kapacitet. Det är därför inte alltid tillräckligt att kontrollera antalet personer som kommer in i lokalen enbart utifrån räddningstjänstens krav på kapacitet.

7.2 Kontroll och underhåll

Enligt standarden om lekredskap bör leklanden ägna sig åt både rutinmässig kontroll, funktionskontroll och årlig kontroll.

Konsumentverket bedömer att rutinmässig kontroll är att likställa med daglig kontroll för leklanden. Den dagliga kontrollen bör finnas dokumenterad, dvs. en rutin bör finnas för vad som ska kontrolleras, vem som ska göra den samt en notering att den gjorts varje dag. Rutinen görs lämpligen som en loggbok.

En funktionskontroll är en kontroll som har till syfte att upptäcka slitage och liknande och bör vara mer grundlig än en daglig kontroll. En funktions-kontroll för lekland äger lämpligen rum varje vecka eller månad. Även denna kontroll bör finnas dokumenterad på samma sätt som en daglig kontroll.

En årlig kontroll bör enligt standarden om lekredskap utföras av en person med erforderlig kompetens. Konsumentverket rekommenderar därför att den årliga kontrollen utförs av en certifierad besiktningsman. Den årliga kontrollen bör innefatta en fullständig säkerhetsbesiktning och bör då göras mot standarden om lekredskap. Den årliga kontrollen är mycket viktig då en besiktningsman kan upptäcka fel som de driftsansvariga inte kan upptäcka. I de fall en installationsbesiktning (fullständig säkerhetsbesiktning innan leklandet tas i bruk första gången) inte gjorts är en sådan besiktning bråds-kande då eventuella konstruktionsfel kan upptäckas. Den årliga besiktningen

är också viktig för att det efter en sådan är lättare för leklandets personal att upptäcka fel som uppkommer under året.

Det är självklart helt avgörande att de brister som upptäcks vid de olika kontrollerna åtgärdas inom en rimlig tid. Vad som är rimligt beror på risk och sannolikhet för olyckor. Därför bör driftsansvarig göra en riskanalys.

7.3 Hantering av uppkomna brister

Det bör finnas en rutin för hur den driftsansvariga förväntar sig att uppkomna brister åtgärdas. Rutinen bör svara på hur olika typer av brister/fel ska åtgärdas och vem som har kompetens att åtgärda dem. Det bör framgå vilka brister driftsansvarig anser att leklandets personal själva kan åtgärda och för vilka typer man behöver ta in extern hjälp. För de fall som reservdelar behöver beställas eller felen är allvarliga och inte omedelbart kan avhjälpas bör man även tänkt igenom hur en eventuell avspärrning av den berörda delen av lekredskapet ska ske. Lekredskapet ska säkras för användning under tiden för reparation. En avspärrning sker lämpligen med duk, nät eller bevakning. Avspärrningsband kan vara olämpligt då risken finns att nya öppningar där barn kan fastna med hela eller delar av kroppen skapas. Enbart skyltar är inte att betrakta som effektiva då många barn på lekland inte kan läsa och de barn som kan läsa inte kan förväntas förstå och respektera informationen på skylten.

Att ha rutiner för hantering av brister är viktigt av flera skäl. Dels är det viktigt för egenkontrollen att leklandens driftsansvariga tydligt kommunicerar hur brister ska åtgärdas och vem som ska åtgärda dem. Det är viktigt att brister åtgärdas på ett sätt som tillverkaren rekommenderar eller åtminstone accepterar. Rutiner är viktiga för att bibehålla en hög säkerhet på lekredskapen. Bristfälliga lagningar, av tillverkaren inte godkända lösningar och icke åtgärdade brister kan kompromissa med säkerheten på lekställningen. De som drabbas hårdast av sådana brister är barnen.

7.4 Olycksfall

Olycksfall händer på alla lekland, men de flesta är av lindrig karaktär. Som ett komplement till det systematiska säkerhetsarbetet är det viktigt att man har en beredskap för allvarligare olyckor eftersom de bevisligen händer. Personalen bör veta hur de ska agera, om någon ska kontaktas samt vad som ska dokumenteras. En handlingsplan är viktig eftersom personalen kan bli ställda och chockade vid en allvarlig olycka. Detta gäller särskilt med tanke på att många lekland har unga och ofta tillfälligt anställda i personalen.

Att dokumentera en olycka är en viktig del i det kontinuerliga säkerhetsarbetet. För att kunna bedöma om åtgärder ska göras med anledning

av olyckan måste händelsen dokumenteras noggrant. Standarden om lekredskap ger förslag på vad som bör dokumenteras, men åtminstone bör tidpunkt, vad som hände och vart det hände, skada, inblandad personal samt eventuella åtgärder på utrustning antecknas. Dessa anteckningar bör sedan sparas och gås igenom regelbundet av driftsansvarig för att ta beslut om eventuella större ändringar i rutiner eller förändringar i verksamheten.

Dessutom ska driftsansvarig för varje olycksfall avgöra om Konsumentverket ska underrättas eller inte. Leklanden är enligt produktsäkerhetslagen skyldiga att underrätta Konsumentverket om de får kännedom om att de tillhandahåller farliga produkter eller tjänster. Detta betyder att om en skada uppkommit på grund av en brist i leklandets rutiner eller en brist på en produkt måste Konsumentverket informeras. Det gäller däremot inte mindre typer av skador som om barn springer in i varandra, halkar i kafeterian eller får skrubbsår på armarna då de åker rutschbana.

7.5 Personalens kompetens

Det räcker sällan att enbart vid nyanställning gå igenom vilket säkerhetsarbete en person ska förväntas utföra. Om driftsansvarig förväntar sig att personalen ska utföra vissa sysslor på ett särskilt sätt bör personalen informeras regelbundet. Uppgifterna ska även finnas skriftligt så att personalen kan gå igenom dem vid behov. För att säkerställa att rätt person utför uppgifter och för att bibehålla eller förbättra säkerheten bör personalens kompetens dokumenteras. Det kan vara i form av internutbildningar eller information som kan liknas vid utbildningar och som är viktig för säkerhetsarbetet. Detta bör sammanställas i en kompetensförteckning. På så sätt vet alla vem som kan vad.

Det är också viktigt att personalen har tillgång till den dokumentation och de rutiner som berör dem. En lösenordsskyddad dator eller en pärm på ett låst kontor är ofta otillräckligt och kan inte anses vara tillgänglig för all berörd personal all tid.

7.6 Säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation är den information som ges till föräldrarna när de anländer till leklandet. Informationen ska vara den som behövs för att föräldrarna ska kunna bedöma risker och skydda sig själva och sina barn mot dessa risker. Generellt anser Konsumentverket att leklanden bör informera tydligt om det ansvar som de förväntar sig att föräldrarna ska ta. Att komplettera med muntlig information är bra, eller att åtminstone fråga besökaren om det är första gången de är på leklandet och i så fall ge kortfattad information.

Mängden information är en svår balansgång. En stor mängd information är inte rimligt att förvänta sig att en person ska komma ihåg. På samma sätt kan det vara olämpligt att endast ha alla regler på skyltar vid kassan, eftersom det ofta är det ställe där föräldern är som mest stressad och inte kan tillgodogöra sig informationen. Lämpligare är kanske att ha flera skyltar som upprepar de mest grundläggande reglerna, som t ex att föräldrarna inte får lämna barnen på leklandet eller att alla barn ska ha strumpor på sig, De grundläggande reglerna kompletteras med regler som sätts upp i anslutning till det berörda redskapet. Det kan t ex vara ”klättra inte uppför rutschbanorna” eller ”endast en i taget på studsmattorna”. Generellt bör man inte dränka konsumenten i regler och information utan betona det som är viktigast på det egna leklandet ur ett säkerhetsperspektiv.

7.7 Leklandets ansvar

Leklandet är ytterst ansvarigt för att lekredskapen de erbjuder, såsom klätterställning, studsmattor etc. är säkra. Även tjänsten att leka med lekredskapen är leklandets säkerhetsansvar. Det ansvaret innebär enligt Konsumentverket att följa verkets rekommendationer som bl.a. kommunicerats på hemsidan samt i trycksaken ”Vägledning för dig som driver lekland”. Det betyder också att all personal bör ha den kunskap som krävs för att tjänsten ska vara säker.

För att informera föräldrarna om deras ansvar bör leklandet tydligt anslå regler för lek på leklandet och informera varje vuxen om dessa. Leklandet bör även aktivt upplysa föräldrarna om att de ansvarar för att barnen följer reglerna och att föräldrarna måste stanna på leklandet med barnen (om så är fallet). Syftet med formuleringen ”aktivt upplysa” är att försäkra sig om att alla vuxna som följer med ett barn in på leklandet känner till sitt ansvar. Det räcker därför inte nödvändigtvis med en skylt som upplyser om detta, utan det kan behöva ske muntligt, på flera skyltar eller på annat lämpligt sätt. Om det kan antas att många som besöker leklandet har svårigheter att förstå svenska bör särskild hänsyn tas så att upplysningen uppfattas av den vuxne.

7.8 Föräldrarnas ansvar

Föräldern eller annan myndig person som följer med barnet på leklandet är ansvarig för att barnet känner till leklandets regler och att barnet följer dem så att leken blir rimligt säker. De bör även ha aktiv uppsikt över barnet. En förutsättning för att föräldrarna ska ta det ansvar som leklandet förväntar sig är att de fått information om vilka regler som gäller och vilket ansvar de har. Som förälder är det viktigt att man är närvarande och kontrollerar vilka regler som gäller, speciellt om leklandet erbjuder barnpassning.

7.9 Barn som lämnas utan föräldrars tillsyn på lekland

Om föräldrarna tillåts lämna barnen på leklandet övertar leklandet föräldraansvaret när det gäller övervakning av barnen. Men att leklandet tillåter föräldrarna att lämna sina barn är inte samma sak som att det är möjligt att smita ut och lämna sina barn. Flera av de lekland som Konsumentverket pratat med upplever det som ett problem att föräldrar lämnar sina barn på leklandet trots att de inte får.

7.9.1 Motstridiga budskap

Ett problem är i vissa fall kommunikationen. Det är viktigt som näringsidkare att man tydligt kommunicerar budskapet att föräldrarna är ansvariga för barnens lek och inte får lämna barnen på leklandet. I sin strävan efter kundservice och att även de vuxna ska få en skön stund blir dock ofta marknadsföringen och kommunikationen missvisande från leklandets sida. När man å ena sidan manar föräldrar till att övervaka och ta ansvar för sina barn och å andra sidan uppmanar dem till att jobba vid datorn eller koppla av i en massagefåtölj, blir informationen motstridig och svårtydd.

7.9.2 Barnpassning

Erbjuder leklandet barnpassning är det extra viktigt att vara tydlig med när leklandet tar över ansvaret och när föräldrarna förväntas övervaka sina barn. Självklart kan inte föräldrarna förväntas övervaka sina barn och ta ansvar för deras lek när de inte behöver närvara på leklandet. Det är också viktigt att leklandet har rutiner för barnpassning, eftersom de då övertar föräldrarnas ansvar för övervakning. Leklandet bör därför ha rutiner för hur många barn utan föräldrar man kan ta emot och även avsätta personalresurser för att övervaka dessa barn. Leklandet bör också notera namn och kontaktuppgifter till föräldrarna så att de kan nås om något skulle hända.

Något som gränsar till barnpassning men som oftast inte uppfattas så av leklanden är när barn släpps in på leklandet utan vuxet sällskap. Det rör sig ofta om lite äldre barn, ibland i sällskap med ett yngre syskon. Några av leklanden som tillåter detta ringer föräldrarna och kontrollerar om de godkänner att barnet är på leklandet, några frågar barnet om föräldrarnas godkännande och ytterligare några ställer inga frågor alls. Oavsett hur leklandet agerar kommer det i den här situationen fortfarande röra sig om barnpassning. Varken den frånvarande föräldern, det äldre syskonet eller barnet självt kan förväntas ta ansvar för barnets lek när barnet är på leklandet utan ansvarig vuxen. Om man som driftsansvarig bedömer att barnen ska övervakas av en vuxen och att en vuxen ska ha ansvaret för barnet så gäller det oavsett om barnet kommit dit ensamt eller inte. Släpper leklandet in ett barn utan sällskap av ansvarig vuxen anser Konsumentverket att de tar på sig föräldraansvaret på samma sätt som vid barnpassning.

7.9.3 Rutiner

Problemet med att föräldrar lämnar sina barn på lekland är inte helt lätt att komma till rätta med. Med rätt kommunikation och rutiner kommer man dock långt. Konsumentverket anser därför att leklanden bör ha rutiner för hur man minimerar risken för att barn lämnas på leklandet mot näringsidkarens vilja.

7.9.4 Kalas

De flesta lekland erbjuder sig att anordna kalas för en större mängd barn. Eftersom Konsumentverket anser att kalasverksamheten ska omfattas av samma krav som övrig leklandsverksamhet, har inga separata bedömningar gjorts av rutinerna runt kalas. Konsumentverket gör ingen rekommendation för hur många barn en vuxen kan förväntas klara att ansvara för, varken i leklandet eller under kalas. Som säkerhetsansvarig på ett lekland borde det dock vara intressant att fundera över detta.

7.10 Lek på egen risk

Barn kan aldrig leka ”på egen risk”. Det går inte att genom en sådan formulering friskriva sig från ansvaret att varor och tjänster som erbjuds ska vara säkra eftersom det ansvaret är reglerat i produktsäkerhetslagen. Leklandet har därför alltid ansvaret för de varor och tjänster de tillhandahåller.

Barn kan heller inte förväntas vara så säkerhetsmedvetna att de själva kan bedöma när ett lekredskap är farligt eller inte anpassat för deras ålder. Man kan heller inte förvänta sig att barn leker med leksaker och lekredskap ”som det är tänkt”. Den medvetenheten är något som utvecklas med ålder och genom lek.

7.11 Tillverkarens ansvar

Tillverkaren ansvarar för att lekredskapen uppfyller de standarder som tillverkaren uppger. Detta ska kunna verifieras genom dokumentation som provningsprotokoll. De är också ansvariga för att informera leklandet om skötsel och underhåll av redskapen samt att förse leklandet med de dokument som standarden anger.

7.12 Brister hos lekredskap

Vid besiktningsmannens begränsade säkerhetsbesiktning klassas konstaterade säkerhetsbrister. De klassas som A, B eller C fel. Ett A fel innebär risk för allvarlig skada, alt. stor risk för mindre skada, och ska normalt åtgärdas omedelbart. Ett B fel innebär mindre risk för mindre skada, alt stor risk för liten skada, och bör normalt åtgärdas snarast. C fel innebär liten risk för

mindre skada, alt mindre risk för liten skada, och åtgärder bör ske vid periodiskt underhåll.

7.12.1 Allvarliga säkerhetsbrister, A-fel

För de A-fel som besiktningsmannen upptäckte i den begränsade säkerhetsbesiktningen gjorde Konsumentverket en riskbedömning och placerade A-felet i en av två kategorier:

1. Felet måste åtgärdas omedelbart och godkännas av Konsumentverket tillsammans med certifierad besiktningsman annars måste delar eller hela lekredskapet stängas av.
2. Felet måste åtgärdas inom en vecka och redovisas för Konsumentverket. Görs inte detta måste delar eller hela lekredskapet stängas av.

I de fall leklandet inte hade möjlighet att åtgärda ett fel i kategori nummer ett under tillsynsbesöket, meddelades förbud att tillhandahålla lekredskapet vilket i praktiken innebar att delar eller hela lekredskapet måste stängas av. Förbudet gällde till dess att leklandet vidtagit nödvändiga åtgärder och redovisat detta till Konsumentverket. Då upphävdes förbudet.

Eftersom risk för strypning alltid är en allvarlig risk, blev grunden i Konsumentverkets bedömning om huruvida ett fel hörde hemma i kategori nummer ett eller två delvis subjektiv där en mängd faktorer vägdes in. Den tyngst vägande faktorn var *hur troligt* det var att ett barn skulle fastna på det sätt som felet angav, dvs. sannolikheten för att barnet skulle skada sig allvarligt.

7.12.2 Övriga säkerhetsbrister, B- och C-fel

Även B och C fel kan utgöra allvarliga säkerhetsrisker. Som exempel kan nämnas åtkomst för vuxna som kan innebära livsfara exempelvis då lekställningen måste utrymmas eller då ett barn är allvarligt skadad och måste undsättas. Det är därför viktigt att även B och C fel åtgärdas.

7.13 Hoppborgar

Hoppborgar omfattas av en separat standard, nämligen standarden om hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning SS-EN 14960:2006. Detta innebär att hoppborgar inte ingick i besiktningsmännens uppdrag, utan bedömningar av dessa gjordes av Konsumentverket.

Vid bedömningen lades fokus på stötdämpande underlag runt ingången på hoppborgen samt övervakning. Anledningen till detta är att Konsumentverket fått in ett flertal anmälningar om olycksfall i eller vid hoppborgar som fått

allvarliga skador som konsekvenser. Orsaken har oftast varit avsaknad av stötdämpande material samt bristande övervakning.

7.14 Muntliga respektive skriftliga rutiner

Muntliga rutiner kan fungera om leklandets personalstyrka är liten och personalomsättningen låg. Fördelen med muntliga rutiner är att de oftast faktiskt används och är förankrade i verksamheten. Risken med muntliga rutiner är dock att de förvanskas med tiden. Det finns också en risk att all personal inte får samma information, detta gäller särskilt extrapersonal eller personal som inte ingår i leklandets ”kärna”. Detta kan innebära en säkerhetsbrist om de ansvariga som kan rutinerna blir sjuka eller på annat sätt inte längre kan utföra rutinerna. Då är risken överhängande att rutinerna utförs felaktigt eller inte alls.

Skriftliga rutiner är bra för att minska risken för missförstånd om hur vissa moment ska utföras och innebär en trygghet både för driftsansvarig och övrig personal. Det är också ett sätt för driftsansvarig att säkerställa att all personal fått samma information och ett sätt att tydliggöra för personalen vilket ansvar de har och vilka förväntningar driftsansvarig har på dem. Slutligen är skriftliga rutiner det enklaste sättet att visa för granskande myndighet att en rutin verkligen finns och har utförts.

En förutsättning för att de skriftliga rutinerna ska vara effektiva är självklart att de används. Ett sätt att se till att de används är att göra dem så enkla och tydliga att de blir en naturlig del av verksamheten.

7.15 Besiktningsmännens bedömningar

Besiktningsmännen är anlitade av Konsumentverket tack vare sin kompetens att bedöma lekredskap. Denna kompetens intygas genom det certifikat som besiktningsmännen innehar.

Besiktningsmännen har gjort bedömningar enligt standarden om lekredskap SS-EN 1176:2008 med begränsningar angivna i den specifikation som Konsumentverkets tagit fram för besiktningsmännens uppdrag (se bilaga 1). Besiktningsmännen har under sin besiktning identifierat och klassat ett antal fel. Då det är besiktningsmännen som står för kompetensen att bedöma lekredskap har de fritt fått göra sin besiktning utan inblandning av Konsumentverket. Konsumentverket har sedan, med stöd i produkt-säkerhetslagen, krävt åtgärder beroende av besiktningsmannens bedömningar. Verket har inte sett någon anledning att ifrågasätta besiktningsmannens bedömning av A-felen och har därför krävt åtgärder för samtliga A-fel (se 7.12.1). Eftersom standarden ger ett visst utrymme för tolkning kan besiktningsmännen gjort olika bedömningar/ klassningar av samma brist.

Konsumentverket har dock valt att titta på den bedömning som den enskilda besiktningsmannen gjort för just det lekland han har besiktigat.

Eftersom det är Konsumentverket som kräver åtgärder av lekland är det också Konsumentverket som kan godkänna dessa åtgärder. När det gäller åtgärder på lekredskapen har verket generellt tagit hjälp av besiktningsmännen i bedömningen.

8 Resultat & Diskussion

Nedanstående resultat gäller för de lekland där Konsumentverket har gjort tillsynsbesök. För de lekland som Konsumentverket enbart har krävt in säkerhetsrutiner från, redovisas inte resultatet i den här rapporten utan handläggs i separata ärenden.

8.1 Lokalens och lekställningens kapacitet

Nio av tio tillfrågade lekland känner till hur många personer som får vistas i leklandets lokaler, men bara fem av tio känner till hur många som får vistas i lekställningen. Av dessa har en del lekland valt att inte släppa in fler personer i lokalen än vad lekställningen tål. Oftast visste de dock bara hur många barn som finns i leklandet eftersom det endast är de som registreras i kassan. Dessutom visste de bara hur många barn som vistas i leklandet under en dag. Ofta används omräkningsfaktorer och vissa lekland räknar på att varje barn har sällskap av i genomsnitt t ex två vuxna för att försöka säkerställa att kapaciteten inte överskrids. Endast ett fåtal lekland kunde vid varje unikt tillfälle säga exakt hur många barn som vistades på leklandet. Dessa lekland använde numrerade armband och noterade respektive strök varje nummer från listan när barnen kom respektive gick ut. Inget av leklanden där vuxna får vistas hade kontroll på exakt hur många vuxna som fanns på leklandet.

8.2 Kontroll och underhåll

Rutinerna för kontroll och underhåll skiljer sig väsentligen åt mellan olika lekland. Knappt hälften av leklanden kan visa upp skriftliga rutiner för daglig kontroll och/eller kontroll på vecko- eller månadsbasis. Två lekland säger sig ha rutiner för årlig kontroll. Knappt hälften av leklanden säger sig ha gjort en installationsbesiktning innan leklandet först togs i bruk, men endast två kan visa upp protokoll över något som liknar en installationsbesiktning. Ingen av de årliga besiktningarna verkar dock vara utförda mot standarden för lekredskap och inget lekland har använt sig av en certifierad besiktningsman vid någon besiktning.

De lekland som använder sig av checklistor och skriftliga rutiner har samtliga samma leverantör av lekredskap och använder sig av deras checklistor. Tillverkaren ska enligt standarden om lekredskap tillhandahålla information om hur underhåll och besiktning ska ske och hur ofta.

När skriftliga rutiner saknas omöjliggör det för driftsansvarig samt för tillsynsmyndighet att följa upp att kontroller görs.

Anmärkningsvärt är att inget lekland använt sig av certifierade besiktningsmän. Följaktligen har få certifierade besiktningsmän utfört besiktningar på

lekland och marknadsför sig heller inte mot den branschen. Det är dock inget hinder att använda dessa besiktningsmän eftersom lekland ska följa samma standard som utomhuslekplatser, och samtliga certifierade besiktningsmän är därför behöriga att besiktiga lekland. När ett lekland vill ha en besiktning kontaktar de vanligen sin tillverkare av lekredskap, som då oftast hänvisar dem till en besiktningsman inom det egna företaget. De besiktningsprotokoll som är utfärdade av tillverkarens egna besiktningsmän visar inte att besiktningen är utförd mot standarden för lekredskap. Därmed minskar relevansen hos en sådan besiktning. I de fall Konsumentverket har tagit del av sådana besiktningsprotokoll så har leklandet i fråga uppvisat konstruktionsfel vid den begränsade säkerhetsbesiktning som Konsumentverket låtit utföra. Vid Konsumentverkets tillsynsbesök har information givits om certifiering av besiktningsmän och flera driftsansvariga har visat intresse för att boka in en årlig besiktning.

Då Konsumentverket anser att det är ett grundläggande säkerhetskrav att årliga besiktningar utförs mot tillämplig standard, kommer verket att kräva att leklanden ska kunna uppvisa att en sådan kommer att ske.

8.3 Hantering av uppkomna brister

Majoriteten av de besökta leklanden har inga skriftliga rutiner för att laga uppkomna brister. Inte heller finns skriftliga rutiner för hur ett lekredskap stängs av vid ett större fel eller då man behöver avvakta reservdelar.

Leklanden lagar generellt det mesta själva. I vissa fall är de som lagar utrustningen utbildade på något sätt av tillverkaren eller annan, men i många fall är de självlärda. För specialutrustning tar leklanden ofta in extern hjälp, t ex för svetsning, lagning av kompressorer och hoppborgar mm. En del har avtal med underleverantör. Tillverkaren kontaktas i de flesta fall eftersom de tillhandahåller reservdelar etc.

Nivån på reparationer och kunskap skiljer sig enligt vad Konsumentverket erfar väsentligen mellan olika lekland. En del gör mycket bra lagningar enligt tillverkarens rekommendationer medan en del lagar ”efter eget huvud”. Risken när reparationer och ändringar inte görs med rätt material eller på det sätt som tillverkaren rekommenderar, är att man oavsiktligt kompromissar med lekredskapets säkerhetsnivå. Nya fel och brister kan skapas, och felaktiga lagningar kan ge en falsk känsla av trygghet.

I produktsäkerhetslagens definitioner räknas särskilt upp att en näringsidkare som renoverar en vara, som till exempel ett lekredskap, ska ses som tillverkare av varan. Om ett lekredskap repareras på ett sätt så att dess säkerhet påverkas, så ska det reparerade lekredskapet ses som en ny produkt.

Detta eftersom tillverkaren av det ursprungliga lekredskapet knappast kan ta ansvar för en reparation som denna inte gjort själv.

8.4 Olycksfall

Inget av de tillfrågade leklanden anser sig ha något större problem med olycksfall och skador. De vanligaste, och i många fall endast, förekommande skadorna är skrubbsår, brännsår från rutschbanor och skador från att barn springer in i varandra på öppna ytor. Det här stämmer inte med den statistik som Norrlands Universitetssjukhus tog fram under en treårsperiod. Konsumentverket kan finna ett antal orsaker till detta. För det första är det inte säkert att föräldrarna anmäler skador till driftsansvariga på leklanden. Detta kan bero på att man inte vet att man bör anmäla skadan, eller att man inte upptäcker skadan förrän man kommer hem. För det andra kan det bero på bristande internrutiner som i sin tur leder till att driftsansvarig inte får kännedom om vad som hänt på det egna leklandet. Av den anledningen är det extra viktigt att olyckor dokumenteras enligt en given mall. Detta är troligen också anledningen till att de lekland som hade mest omfattande rutiner för dokumentation också var de som kände till flest antal olyckor.

Rutiner och dokumentation av olyckor skiljer sig åt mellan de olika leklanden, och spänner över hela spektrumet: från inga rutiner eller dokumentation alls till detaljerad information till personalen om hur skador ska hanteras och vad som ska dokumenteras. Vanligast var dock att man inte hade några rutiner, eller endast muntliga rutiner.

De få lekland som hade utförligast rutiner sammanställde även tillbuden för att använda informationen i sin riskvärdering av leklandet och på så sätt kunna förbättra säkerheten. Genom att göra riskvärderingar och föreslå förbättringar, arbetar man hela tiden med att öka säkerheten i leklandet, något som bör ingå i en säker tjänst.

Endast ett fåtal av leklanden kände till att de är skyldiga att underrätta Konsumentverket om olycksfall som beror på en brist hos en vara eller tjänst.

8.5 Personalens kompetens

Många lekland utbildar sin personal i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen. Övrig utbildning avseende t ex utbildning i reparationer och genomgång av rutiner, sker oftast muntligt och ingen dokumentation finns, utom i ett fåtal av fallen. Därför var det endast några få som har en förteckning över vilken kompetens personalen har.

Då personalen ofta är ung och personalomsättningen ofta är stor bland extrapersonalen, är det viktigt att man dokumenterar vem som kan vad och vilket ansvar driftsansvarig förväntar sig att personalen tar.

8.6 Säkerhetsinformation till konsument

Samtliga lekland ger någon typ av säkerhetsinformation. Det vanligaste är att regler och information förekommer på skyltar och på hemsidan. Några lekland ger även muntlig information, konsekvent eller ”vid behov”. Vad informationen innehåller skiljer sig däremot åt.

De två problem som Konsumentverket konstaterat med säkerhets-informationen är dels att informationen är lokaliserad på ställen där konsumenten inte nödvändigtvis uppmärksammar den eller lätt kan läsa informationen igen.

Det andra problemet är att leklandet missar den viktigaste säkerhets-informationen. Det kan vara så enkelt som att man missar att skriva att föräldrarna ansvarar för att barnen följer reglerna eller att barnen inte får klättra uppför rutschbanorna.

Flera lekland har skyltat på ett sätt så att det framgår att man hoppas att barnen ska förstå informationen, till exempel med bilder. Detta är ett bra komplement till den övriga säkerhetsskyltningen.

Är inte informationen tydlig och lättillgänglig kan inte leklandet förvänta sig att föräldern tillgodogör sig informationen.

Det är också viktigt att leklandet vågar säga till barn och föräldrar som bryter mot reglerna. Det är en skyldighet då man är ansvarig för säkerheten. Vid flera av tillsynsbesöken bröt barn mot viktiga säkerhetsregler utan att personalen ingrep, även om de uppmärksammade det.

8.7 Leklandets ansvar

Generellt höll de driftsansvariga med om Konsumentverkets uppfattning att leklandet ansvarar för att lekutrustningen är säker. Däremot var kopplingen mellan att ha rutiner och att kunna ansvara för att lekutrustningen är säker ibland svår för de driftsansvariga att ta till sig.

8.8 Föräldrarnas ansvar

På samma sätt som med leklandets ansvar, var de flesta driftsansvariga ense om att föräldrarna ansvarade för barnen och att de följde reglerna och skötte sig rent allmänt.

8.9 Barn som lämnas utan föräldrars tillsyn på lekland

8.9.1 Barnpassning

Endast två lekland erbjuder barnpassning. Ytterligare några lekland tillåter att föräldrarna lämnar sina barn under vissa givna förutsättningar, men anser att det inte rör sig om barnpassning och övervakar därför inte heller barnen. Att tillåta att föräldrar lämnar sina barn utan att erbjuda någon form av övervakning är problematiskt. Man kan se det som att leklandet ägnar sig åt en passiv form av barnpassning. Problemet med en sådan brist på övervakning är att leklandet då inte är medvetet om att man faktiskt övertar föräldraansvaret. De som drabbas av denna brist på övervakning är i slutändan barnen.

8.9.2 Rutiner

Ett exempel på rutin för hur man minimerar att föräldrar smiter och lämnar sina barn på leklandet som verket sett under sina besök är att vuxna inte tillåts komma in på leklandet utan barn. På det leklandet upplyser man alla vuxna om detta och att om de går iväg får de inte komma in igen utan barn. Ett annat exempel är inpasseringsgrindar. Hur rutinen ser ut kommer dock att bero på den enskilda verksamheten och behovet kan skifta från lekland till lekland. Lekland som ligger i nära anslutning till stadskärnan eller köpcentra tenderar till exempel att vara extra utsatta för ”föräldrasmitning”.

Många lekland har reagerat på Konsumentverkets krav på rutiner för att minimera att barn lämnas ensamma på leklandet och menar att det är omöjligt att veta om föräldern exempelvis bara går ut och röker eller om de planerar att lämna barnet. Konsumentverket ifrågasätter vem leklanden då menar har ansvaret för barnet när föräldern tillåts lämna barnet för att gå ut och röka. Konsumentverket menar att det är tveksamt om andra typer av liknande verksamheter (exempelvis äventyrsbad, men där de vuxna betalar entré), tillåter att personer går in och ut ur lokalen utan någon entrékontroll.

8.9.3 Kalas

Alla lekland utom ett av de som Konsumentverket besökt har någon typ av kalasverksamhet. Verksamheten går generellt ut på att en större mängd barn (ofta från fem barn och uppåt) inbjuds att äta och leka på leklandet. Kalaset tilldelas ett speciellt rum med ett tema samt en kalasvärd eller värdinna från leklandet. I kalaset ingår mat och lek i leklandet. Leklanden kräver att minst en förälder stannar på leklandet under hela kalaset.

Det problematiska med detta är att teoretiskt skulle en förälder kunna förväntas ensam ansvara för över tjugo barn. Det kan knappast anses rimligt

att en vuxen ska kunna hålla så många barn under uppsikt. Rimligheten avgörs dock av barnens ålder, antal och leklandets storlek. Konsumentverket har därför valt att inte gå ut med en rekommendation om hur många barn en ensam vuxen kan förväntas övervaka, utan istället uppmanat leklandens driftsansvariga att vara medvetna om problemet. Samma problem kommer ju att gälla den vanliga verksamheten, eftersom inget av de tillfrågade leklanden har ett maximalt antal barn som varje vuxen får ta med sig in. I båda fallen kan man dock förvänta sig att den ansvariga föräldern tar det beslutet, givetvis under förutsättning att de är väl informerade om att de har fullt ansvar för barnen.

8.10 Lek på egen risk

Flera av leklanden har fortfarande kvar formuleringen ”på egen risk”. Enligt Konsumentverket kan man inte formulera sig så. En bättre formulering är exempelvis ”Föräldrarna ansvarar för barnens lek”.

8.11 Tillverkarens ansvar

Tillverkarna brister tyvärr på många punkter i sitt ansvar. De tre återförsäljare som Konsumentverket identifierat på den svenska marknaden uppger alla att de säljer utrustning som följer standarden om lekredskap SS-EN 1176:2008, dock uppvisar alla leverantörer konstruktionsfel av en sådan art att ställningen bevisligen inte följer standarden. En del av förklaringen är att den typ av stora ställningar som finns på lekland ofta godkänns på ritning, och några av felen kan då vara svåra att upptäcka. Ytterligare några fel kan vara monteringsfel. Men ett antal fel kan inte förklaras på dessa sätt.

När tillverkaren brister i sitt ansvar är det allvarligt. Driftsansvariga och ägare av lekland är ofta inte insatta i de krav som finns på marknaden och litar helt på tillverkaren. Enligt standarden om lekredskap bör tillverkaren tillhandahålla en mängd dokumentation till driftsansvarig, men detta sker inte i den utsträckning man kunnat önska. Endast en av tre leverantörer ger skriftlig information i någon större omfattning. Övriga leverantörer ger enligt leklanden muntlig information om ens det. Även om det är leklandets skyldighet att ha kännedom om de regler och krav som gäller för den egna verksamheten, bör tillverkare och leverantörer göra sitt bästa för att underlätta för leklandet.

Konsumentverket har haft kontakt med samtliga tre svenska återförsäljare under projektets gång. Två av återförsäljarna har återkopplat till Konsumentverket efter tillsynsbesöken hos lekland som de är leverantörer till, och en har gjort generella åtgärder till samtliga kunder på några av de konstruktionsfel som konstaterats.

8.12 Brister hos lekredskap

8.12.1 Allvarliga brister, A-fel

Anmärkningsvärt är att samtliga besökta lekland uppvisade A-fel i besiktningsmannens begränsade säkerhetsbesiktning. A-fel kan bero på slitage, skadegörelse, ändringar som gjorts samt konstruktionsfel. Av dessa orsaker bedömer Konsumentverket att konstruktionsfel är det som är svårast för leklandet att upptäcka själva om inte en besiktningsman anlitas. Bara två lekland hade enbart konstruktionsfel och inga A-fel som berodde på andra orsaker.

Att A-fel finns, särskilt då de inte är konstruktionsfel, är en indikation på brister i rutiner. Oåtgärdade A-fel av typen ”Ställe där huvud och hals kan fastna” medför oacceptabla risker för barn eftersom konsekvenserna då ett barn fastnar, även om sannolikheten är låg, är ödesdigra. A-fel som uppkommer på grund av slitage eller skadegörelse bör kunna upptäckas med bra rutiner för daglig kontroll. A-fel på grund av felaktiga ändringar eller reparationer som gjorts ska inte behöva existera om personalen har god kunskap om hur brister åtgärdas och bra rutiner för när det ska göras.

8.12.2 Övriga säkerhetsbrister, B- och C-fel

Samtliga lekland hade även B och C fel. Konsumentverket ser allvarligt även på dessa fel, särskilt på de B-fel som konstaterats. Bland annat fick flera lekland anmärkningar på dålig åtkomst för vuxna samt klättringsbara nät. Båda dessa fel är konstruktions eller monteringsfel som kan innebära allvarliga risker för barnen.

Konsumentverket har uppmanat leklanden att redovisa hur och när de ämnar åtgärda B- och C-felen.

8.13 Hoppborgar

Totalt hade sju lekland hoppborgar eller liknande uppblåsbar lekutrustning. Av dessa hade fyra hoppborgar brister i det stötdämpande materialet runt hoppborgens ingång. Ett av leklanden saknade helt stötdämpande material. Standarden om hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning SS-EN 14960:2006 säger att stötdämpande underlag ska finnas på en yta av 1,2 meter ut från alla ”öppna” sidor. De öppna sidor som funnits på leklandens hoppborgar har varit runt hoppborgens ingång och där bör alltså stötdämpande underlag finnas.

Under tiden då tillsynsbesöken utfördes inkom en anmälan till Konsumentverket om en kvinna som fallit ut ur en hoppborg på ett lekland

och ådragit sig en allvarlig ryggfraktur. Hoppborgen saknade stötdämpande underlag runt ingången. Detta lekland ingick inte i de tillsynsbesök som var planerade inom ramen för detta projekt, men ett tillsynsbesök gjordes ändå med avsikt att inspektera hoppborgen. Då inga åtgärder utförts togs ett interimistiskt beslut om förbud att tillhandahålla hoppborgen. Denna anmälan fick Konsumentverket att ytterligare skärpa kraven på stötdämpande underlag, och de lekland som besöktes efter denna anmälan och som inte hade tillfredställande stötdämpande underlag runt hoppborgarnas ingång delgavs ett interimistiskt beslut om förbud att tillhandahålla hoppborgen till dess att tillräckliga åtgärder redovisats. Totalt meddelades två sådana förbud i marknadskontrollen.

I standarden om hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning finns även beskrivet att en hoppborg alltid ska vara övervakad när den används. På grund av svårigheten att tolka vad som ska anses vara tillfredställande övervakning har Konsumentverket hittills endast påpekat då uppenbara brister finns, och ännu inte krävt några åtgärder på grund av bristande övervakning.

8.14 Sammanfattning av resultat per lekland

Nedan sammanfattas de övergripande resultaten per lekland. Sammanställningen är förenklad och för att få en komplett bild över resultatet bör även informationen i tillsynsprotokoll och besiktningsprotokoll beaktas. Ett lekland som har ett stort antal konstaterade A-fel behöver *inte* vara ”sämre” än ett lekland som har ett lågt antal konstaterade A-fel eftersom det beror på A-felens art. Ett A-fel kan bero på slitage, skadegörelse och konstruktionsfel. Konstruktionsfel är den orsak som är svårast för leklanden själva att upptäcka om inte en certifierad besiktningsman anlitas.

Det går heller inte att rakt av jämföra antalet A-fel, eftersom det antal som nämns i besiktningsmannens protokoll inte behöver vara det faktiska antalet A-fel. Med det menas att en del typer av A-fel grupperas och benämns som ett A-fel i protokollet. Som exempel kan nämnas de nätbroar där varje maska i nätet utgör ett ställe där huvud och hals kan fastna, dvs. ett A-fel. Besiktningsmännen har dock benämnt bron som ett A-fel. Har ett lekland haft flera nätbroar med samma typ av A-fel har det fortfarande klassats som ett A-fel. På liknande sätt är det med hål i skyddsnät. Ett A-fel kan antingen vara ett hål eller flera hål, men klassas fortfarande som ett A-fel. Därför är det viktigt att läsa detaljerna kring A-felen.

En annan viktig del i bedömningen är även dokumentation i form av rutiner. Bra rutiner är en mycket viktig del av det som krävs för att en tjänst ska vara säker. Det är dock inte lika lätt att kvantifiera rutiner på ett tydligt sätt, och bedömningen blir på en mer generell nivå. Dock kan man inte enbart titta på

A-fel eller rutiner när man bedömer ett leklands säkerhet, utan de två måste vägas samman för att få en helhetsbild. Nedanstående sammanställning syftar till att i möjligaste mån tydliggöra detta.

8.14.1 Alabs lekland/3stad lekland i Vänersborg

Alabs lekland, eller 3stad lekland som det också kallas byggdes 2010 utanför Vänersborg. Konsumentverket klassar Alabs lekland som ett medelstort lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt sex olika A-fel. Hälften av dessa var inte konstruktionsfel. Samtliga A-fel åtgärdades vid tillsynsbesöket.

Nuvarande ägare övertog leklandet sommaren 2011 efter det att förra ägaren satt bolaget i konkurs. All dokumentation försvann i konkursen, men ansvariga försöker nu bygga upp ny dokumentation.

Skriftliga rutiner saknas generellt, men muntliga rutiner, om än något bristfälliga finns.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.2 Andys Lekland i Malmö

Andys Lekland i Malmö är en del av en kedja med totalt tre lekland. Leklandet i Malmö öppnades i december 2004 och Konsumentverket klassar det som ett medelstort lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt 17 A-fel. Sex av dessa bedömdes vara så allvarliga att de behövdes åtgärdas under tillsynsbesöket. Ytterligare ett åtgärdades på leklandets initiativ. Resterande 10 fel fick leklandet en vecka på sig att åtgärda och redovisa till Konsumentverket. Majoriteten av felen berodde på slitage. Förutom nämnda A-fel saknades delvis stötdämpande underlag runt ingången till hoppborgen. Eftersom detta inte kunde åtgärdas på plats togs ett interimistiskt beslut om förbud att tillhandahålla hoppborgen till dess att tillräckliga åtgärder kunder redovisas. Vid denna rapports tryckning har beslutet inte upphävts.

Flera rutiner fanns skriftligt men några endast muntligt. Särskilt utförlig var den skriftliga rutinen för olycksfall.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.3 Busfabriken i Norrköping

Busfabriken i Norrköping är en del av en kedja med totalt fem lekland. Leklandet i Norrköping öppnades i april 2008 och Konsumentverket klassar det som ett stort lekland. Trots sin storlek konstaterades endast ett A-fel vid den begränsade säkerhetsbesiktningen. Detta fel var ett konstruktionsfel och fanns på två ställen i leklandet. Leklandet fick en vecka på sig att åtgärda felen och redovisa till Konsumentverket. Utöver detta fel saknades delvis stötdämpande underlag runt en av hoppborgarna men detta åtgärdades under tillsynsbesöket. De flesta rutiner finns skriftligt.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.4 Bushuset i Göteborg

Bushuset i Göteborg öppnades i februari 2005 och Konsumentverket klassar det som ett medelstort lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt fyra A-fel. Två av dessa bedömdes vara så allvarliga att de behövde åtgärdas under tillsynsbesöket. Av dessa två var en brist hål i ett flertal nät. Resterande fel fick leklandet en vecka på sig att åtgärda och redovisa till Konsumentverket. Tre av fyra fel berodde på konstruktionsfel. Inga rutiner finns skriftligt men några muntliga rutiner finns.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning men tillåter ibland att barn lämnas på leklandet. Under Konsumentverkets besök beslöt man sig dock att ändra den rutinen och tillåter nu enligt uppgift inga ensamma barn. Leklandet är ett av få som vid varje given tidpunkt kan ange exakt hur många barn som finns på leklandet.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.5 Busplaneten i Umeå

Busplaneten i Umeå öppnades i december 2009 och Konsumentverket klassar det som ett medelstort lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt fem A-fel. Tre av dessa bedömdes vara så allvarliga att de behövde åtgärdas under tillsynsbesöket. Resterande fel fick leklandet en vecka på sig att åtgärda och redovisa till Konsumentverket. Tre av fem fel

var inte konstruktionsfel. Dessutom saknades delvis stötdämpande underlag runt ingången runt hoppborgen.

Inga skriftliga eller muntliga rutiner finns när det gäller leklandets säkerhet. Anmärkningsvärt är att driftsansvarig inte anser sig driva ett lekland utan ett café.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning. Dock får personalen intern information om att barn får lämnas om föräldrarna vill men att leklandet inte tar något ansvar.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.6 Ica Maxi Haninge Minihus

Ica Maxi Minihus i Haninge öppnades 2009 och Konsumentverket klassar det som ett litet lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt två A-fel. Båda dessa åtgärdades under tillsynsbesöket. Inget av felen var konstruktionsfel

De flesta rutiner finns skriftligt och leklandet är det enda som har en tillfredställande kompetensförteckning och utbildningsplan för personalen.

Leklandet erbjuder endast barnpassning och har mycket goda rutiner för detta. Leklandet är ett av få som vid varje given tidpunkt kan ange exakt hur många barn som finns på leklandet.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.7 Knasiga Kojan i Örnsköldsvik

Knasiga Kojan i Örnsköldsvik öppnades i december 2009 och Konsument-verket klassar det som ett medelstort lekland. Vid den begränsade säkerhets-besiktningen konstaterades totalt ett A-fel. A-felet förekom på fyra likadana redskap (nätbroar) och samtliga var konstruktionsfel. Dessa bedömdes dock vara så allvarliga att de behövde åtgärdas under tillsynsbesöket. Drifts-ansvarig lyckades dock inte avsluta åtgärderna för den sista nätbron under tillsynsbesöket. Därför fattades ett interimistiskt beslut på plats om förbud att tillhandahålla nätbron till dess att tillräckliga åtgärder redovisats. Beslutet kunde hävas dagen efter.

En del rutiner finns skriftligt men de flesta endast muntligt.

Leklandet erbjuder barnpassning och sätter av personalresurs som har till uppgift att övervaka barnen.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.8 Lek & Buslandet i Göteborg

Lek och Buslandet i Göteborg öppnades i april 2007 och Konsumentverket klassar det som ett stort lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt tre A-fel. Ett av dessa bedömdes vara så allvarliga att det behövde åtgärdas under tillsynsbesöket. Resterande fel ålades leklandet att åtgärda och redovisa till Konsumentverket. Två av tre fel berodde inte på konstruktionsfel. De flesta rutiner finns skriftligt.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning men tillåter barn i vissa åldrar att vara själva på leklandet.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.9 Leos Lekland i Malmö

Leos Lekland i Malmö öppnades i juli 2011 och Konsumentverket klassar det som ett stort lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt sex A-fel. Inget av dessa bedömdes vara så allvarligt att de behövde åtgärdas under tillsynsbesöket. Samtliga utom ett var konstruktionsfel. Leklandet fick en vecka på sig att åtgärda felen och redovisa till Konsumentverket.

En del rutiner finns skriftligt men många rutiner är muntliga.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.10 Lekpalatset i Järfälla

Lekpalatset i Järfälla öppnades i maj 2008 och Konsumentverket klassar det som ett litet lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt två A-fel. Ett av dessa två A-fel var hål i ett flertal nät beroende på dålig fastsättning, slitage och lagningar. Inget av dessa två fel bedömdes dock vara så allvarligt att det behövde åtgärdas under tillsynsbesöket. Leklandet fick en vecka på sig att åtgärda felen och redovisa till Konsumentverket. Båda feltyperna beror på slitage. Dessutom saknades stötdämpande underlag helt

utanför ingångarna till de båda hoppborgarna. Med anledning av detta togs ett interimistiskt beslut om förbud att tillhandahålla hoppborgarna till dess att tillräckliga åtgärder redovisats. Beslutet kunde hävas dagen efter.

Skriftliga rutiner finns men används inte.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

8.14.11 Nickis Äventyrslek i Uppsala

Nickis äventyrslek i Uppsala öppnades 1999 men all utrustning byttes ut 2008. Konsumentverket klassar det som ett medelstort lekland. Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades totalt sju A-fel. Ett av dessa bedömdes vara så allvarligt att det behövde åtgärdas under tillsynsbesöket. Leklandet åtgärdade på eget initiativ ytterligare fyra fel under tillsynsbesöket. Resterande fel fick leklandet en vecka på sig att åtgärda och redovisa till Konsumentverket. Fyra av felen var inte konstruktionsfel.

De flesta rutiner finns skriftligt men några muntliga rutiner finns.

Leklandet erbjuder ingen barnpassning.

Ärende riktat mot leklandet har startats. Konsumentverket följer upp att åtgärder vidtas.

9 Slutsats

Projektets resultat visar att det fanns en stor okunskap om vilka krav och regler som gäller för lekland. Denna okunskap gällde inte bara de som driver lekland, utan även kommuner, konsultfirmor och andra instanser som egenföretagare vänder sig till för att få råd. Efter den informationsinsats som gjorts, både i form av direktinformation, information på Konsumentverkets webbplats samt under de tillsynsbesök som genomförts, har kunskapen ökat väsentligt hos de som är driftsansvariga för lekland. Dock finns det anledning att tro att en del lekland fortfarande inte tagit till sig eller förstått informationen. När denna rapport publicerats finns all information tillgänglig för de lekland som vill säkerställa att de erbjuder säkra varor och tjänster, och konsumenten bör rimligen kunna förvänta sig en högre säkerhetsnivå.

En viktig del i det kontinuerliga säkerhetsarbetet som leklanden förväntas ägna sig åt är rutiner. Rutinerna ska täcka de mest väsentliga säkerhetsaspekterna, vara tydliga och lättillgängliga och användas av all berörd personal. Resultatet visar dock att så inte är fallet. Många lekland har visserligen rutiner, men de är ofta muntliga. Tanken hos driftsansvariga att ”vi vet hur vi ska göra” är genomgående. Avsaknad av rutiner eller enbart muntliga rutiner kan dock innebära en säkerhetsbrist, eftersom antagandet att alla vet vad som ska göras och hur det ska göras ofta visar sig vara osant. Detta visar sig som säkerhetsbrister hos lekredskapen då slitage inte åtgärdas, eller när de rutinmässiga besiktningarna inte genomförs.

En annan viktig säkerhetsaspekt är ansvarsfördelningen. Det råder en relativt enad uppfattning bland leklanden att de ansvarar för att lekredskapen de erbjuder är säkra samt att föräldrarna ansvarar för att barnen uppför sig i allmänhet och följer reglerna i synnerhet. Däremot går uppfattningarna isär om *hur* man säkerställer att lekredskapen är säkra och *att* föräldrarna vet vilket ansvar de har. Att beställa ett lekredskap som enligt uppgift följer standarden samt att sätta upp skyltar om lekregler räcker inte. Rutiner krävs både för kontroll och för underhåll av lekredskapen samt för vilken information föräldrarna ska få och hur.

Frågan om ansvar ställs på sin spets när det gäller barn som med eller utan leklandets medgivande lämnats på leklandet av sina föräldrar. De flesta lekland som inte erbjuder barnpassning menar att det här problemet är svårt eller omöjligt att komma åt och att föräldrarna måste ta sitt ansvar. Det ligger givetvis en hel del sanning i detta: föräldrarna har alltid ett stort ansvar för sina barn och kan förväntas ha sina barn under uppsyn. En komplicerande faktor är dock att ett lekland ofta *ser* så säkert ut. Stora vadderade klätterställningar försedda med nät som dessutom inte alltid är helt lättillgängliga för vuxna kan invagga föräldrar i en falsk trygghet att barnen klarar sig själva.

Dessutom marknadsför många lekland alternativa aktiviteter för föräldrarna såsom trådlöst internet så att de vuxna kan arbeta, massagefåtöljer eller spel. Detta ger ett motstridigt budskap att barnet kanske trots allt inte behöver övervakas eller övervakas av någon annan. Föräldrar kan alltså förväntas ta ett stort ansvar, men bara om de får tydlig information om vilket det ansvaret är.

Det som bör betonas i sammanhanget är dock att de allra flesta drifts-ansvariga på lekland uttrycker sin starka vilja att göra rätt och erbjuda säkra tjänster och varor. Skillnaden ligger bara i sättet att nå dit.

Resultatet av det här projektet ska inte tolkas som att lekland generellt är farliga. Lekland är i grunden ett fantastiskt sätt att aktivera barn på, men det kräver engagemang av oss vuxna, både föräldrar och näringsidkare. Att barn skadar sig när de leker är en del av att växa upp och utvecklas, men att barn skadar sig på grund av vuxnas okunskap eller nonchalans kommer aldrig vara okej.

10 Bilagor

Bilaga 1	Specifikation begränsad säkerhetsbesiktning lekland
Bilaga 2	Checklista tillsynsbesök lekland näringsidkare
Bilaga 3	Frågor om säkerhetsrutiner på lekland
Bilaga 4	Protokoll från tillsynsbesök Alabs lekland 3stad lekland
Bilaga 5	Besiktningsprotokoll Trestad Center Vänersborg
Bilaga 6	Protokoll från tillsynsbesök Andys lekland
Bilaga 7	Besiktningsprotokoll Andys lekland
Bilaga 8	Protokoll från tillsynsbesök Busfabriken
Bilaga 9	Besiktningsprotokoll, Busfabriken Norrköping
Bilaga 10	Protokoll från tillsynsbesök Bushuset
Bilaga 11	Besiktningsprotokoll Bushuset 2011-11-21 Göteborg
Bilaga 12	Protokoll från tillsynsbesök Busplaneten
Bilaga 13	Besiktningsprotokoll Busplaneten Umeå
Bilaga 14	Protokoll från tillsynsbesök Minihuset Ica Maxi Haninge
Bilaga 15	Besiktningsprotokoll, ICA MAXI Haninge
Bilaga 16	Protokoll från tillsynsbesök Knasiga kojan
Bilaga 17	Besiktningsprotokoll Knasiga Kojan Övik
Bilaga 18	Protokoll från tillsynsbesök Lek & Buslandet Göteborg
Bilaga 19	Besiktningsprotokoll Backaplan Göteborg
Bilaga 20	Protokoll från tillsynsbesök Lekpalatset
Bilaga 21	Besiktningsprotokoll, Lekpalatset Järfälla
Bilaga 22	Protokoll från tillsynsbesök Leos lekland
Bilaga 23	Besiktningsprotokoll Leos Lekland
Bilaga 24	Protokoll från tillsynsbesök Nickis Äventyrslek
Bilaga 25	Besiktningsprotokoll, Nickis Äventyrslek Uppsala

Karlstad 2011-09-08

Konsument verket • KO

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland

Specifikation besiktning lekland

I tabellen nedan specificeras besiktningens omfattning. När en punkt som omfattas av specifikationen hänvisar till ett annat avsnitt av EN1176, ska besiktningen även omfatta detta avsnitt.

Post	Standard	Punkt	Innehåll	Kommentar
1	1176-1	4.2.3	Tillgänglighet för vuxna	
2	1176-10	4.2.2.1	Åtkomst för vuxna	
3	1176-1	4.2.7.2	Ställen där huvud och hals kan fastna	
4	1176-1	4.2.8.2	Bestämning av utrymmen och områden	För helt inneslutna lekredskap ska 1176-10 4.3.5 användas istället för eller i tillägg till denna punkt
5	1176-1	4.2.8.3	Skydd mot skador inom det fria utrymmet…	
6	1176-1	4.2.8.4	Skydd mot skador inom fallutrymmet	
7	1176-1	4.2.8.5	Skydd mot skador beroende av islagsytans stötdämpande underlag	Stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd bestäms mha dokumentation från tillverkaren
8	1176-1	7.1	Identifiering av redskap	
9	1176-10	4.3.3	Utvändiga klättermöjligheter	
10	1176-10	4.3.4	Synlighet	
11	1176-10	4.3.9	Skyltar	
12	1176-10	4.4.1	Fallrutschbanor	
13	1176-10	4.4.3	Bollhav	Stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd bestäms mha dokumentation från tillverkaren

Postadress	Fakturaadress	Besöksadress	Telefon/Fax	E-post/webbadress	Giro	Org.nr
Box 48	FE 64	Tage Erlandergatan 8	0771-42 33 00	konsumentverket@konsumentverket.se	Post: 5 99 75-3	202100-2064
651 02 Karlstad	833 83 Strömsund		054-19 41 95	www.konsumentverket.se	Bank: 5050-2806	

Konsument verket • KO

Datum 2011-10-28
Dnr: 2011/172

Checklista tillsynsbesök lekland

Nedanstående frågor kommer behandlas vid tillsynsbesöket. Dessa områden är viktiga delar som bör ingå i en säkerhetsplan.
Kontaktperson Konsumentverket: Annika Ahlberg 054-19 41 38

1. KONTROLL		Anteckningar
1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?	-Vad?/ Hur? -När?/ Frekvens? -Vem? -Kompetens?	
1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?	Av vem? När? Protokoll	
1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?		
1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?	Muntlig eller skriftlig? Vid köpet/före/efter? Dokumentation?	
1.5 Kapacitet?	Lokalen? Klätterställningen? Hur säkerställs att antalet inte överskrids?	

2. UNDERHÅLL		Anteckningar
2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?		
2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?	-Laga själv? (Finns instruktion från tillverkaren eller har NI skapat egen?) -Behöver reservdel beställas? Hur hanteras då brister under tiden? Är det ett alternativ att stänga av delar av lekredskapet? Hur stänger man isåfall av?	
2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?	-Krävs specialkompetens?	

3. OLYCKSFALL		Anteckningar
3.1 Vilka rutiner finns vid olycksfall? (Personskada, ej brand)	- Vart finns kontaktuppgifter? - Vem gör vad? - Ska någon kontaktas? - När underrätta KoV?	

Postadress	Fakturaadress	Besöksadress	Telefon/Fax	E-post/webbadress	Giro	Org.nr
Box 48	FE 64	Tage Erlandergatan 8	0771-42 33 00	konsumentverket@konsumentverket.se	Post: 5 99 75-3	202100-2064
651 02 Karlstad	833 83 Strömsund		054-19 41 95	www.konsumentverket.se	Bank: 5050-2806	

3.2 Vad dokumenteras?	✓Datum och klockslag ✓Den skadades ålder, kön och klädesplagg ✓Berörda redskap ✓Antal barn som vid tidpunkten för olyckshändelsen uppehöll sig på platsen ✓Redogörelse av olyckshändelsen ✓Kroppsskador med angivande av skadade kroppsdelar ✓Vidtagna åtgärder ✓Vittnesutsagor ✓Med anledning av olyckshändelsen eventuellt genomförda ändringar ✓Övrig relevant information	
3.2 Har det hänt några olycksfall med personskador?	Hur dokumenterades det? Åtgärder? Underrättelse till KoV?	

4. KOMPETENS		**Anteckningar**
4.1 Hur garanteras personalens kompetens?	- Hur får de kännedom om rutinerna? - Vilket är personalens ansvar och hur kommuniceras det? - Förteckning över vem som kan vad?	
4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?	Underhåll, olycksfall, rutiner mm.	

5. SÄKERHETSINFORMATION		**Anteckningar**
5.1 Vilken information ges till föräldrarna?		
5.2 Hur ges informationen?		
5.3 Vilka regler finns på leklandet?		
5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?		
5.5 Vad har leklandet för ansvar?		
5.6 Får barnen lämnas utan förälder/ annan vuxen på leklandet?	Om nej, hur säkerställs att så inte sker? Om ja, hur övervakas barnen?	

6. ÖVRIG DOKUMENTATION		**Anteckningar**
6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?	Provningsprotokoll?	
6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?	Riskanalys? Förebyggande arbete?	

Datum: 2011-11-09
Diarienr: 2011/172

Konsument verket • KO

Frågor om säkerhetsrutiner på lekland

Följande frågor ska besvaras. Besvara dem så utförligt som möjligt och bifoga kopior av rutiner eller annan dokumentation när så krävs. Om både muntliga och skriftliga rutiner finns, bifoga kopia av de skriftliga rutinerna samt formulera de muntliga rutinerna i skrift i formuläret.

Vi föredrar att du skickar in formuläret elektroniskt. Du har då möjlighet att fylla i formuläret direkt i datorn och skicka det till oss via e-post på annika.ahlberg@konsumentverket.se. Du hittar formuläret på www.konsumentverket.se/lekland/formular

Leklandets namn:	*Organisationsnummer:*
Namn på driftsansvarig som fyllt i blanketten:	

1. Finns rutiner för regelbunden kontroll av säkerheten i leklandet? *Med regelbunden kontroll menas t.ex. återkommande inspektioner som utförs av leklandets egen personal eller någon anlitad konsult på ett metodiskt sätt. Rutinen bör besvara vad som görs, vem som gör det och hur ofta.*	
☐ Ja	☐ Nej
Om ”ja”, finns rutinerna skriftligt?	
☐ Ja, se bilaga nr___ för kopia	☐ Nej
	Om ”nej” formulera de muntliga rutinerna skriftligt nedan. Använd lösblad om nödvändigt.

Konsument verket • KO

2. Finns rutiner för att åtgärda fel/brister som upptäcks i leklandet?
I rutinen kan ingå vem som får åtgärda vilka typer av brister, när ni måste ringa in någon externt samt hur ni går tillväga om ni måste spärra av en del av lekställningen och vilka brister som kan föranleda en avspärrning.

☐ Ja ☐ Nej

Om ”ja”, finns rutinerna skriftligt?

☐ Ja, se bilaga nr___ för kopia ☐ Nej

Om ”nej” formulera de muntliga rutinerna skriftligt nedan. Använd lösblad om nödvändigt..

3. Finns rutiner för hur personalen ska agera vid ett olycksfall (ej brand)?
Med agera menas om personalen förväntas ringa någon, hantera den skadade på något visst sätt och/eller dokumentera något och i så fall vad.

☐ Ja ☐ Nej

Om ”ja”, finns rutinerna skriftligt?

☐ Ja, se bilaga nr___ för kopia ☐ Nej

Om ”nej” formulera de muntliga rutinerna skriftligt nedan. Använd lösblad om nödvändigt..

4. Ges någon säkerhetsinformation till föräldrarna?
Förväntar ni er att föräldrarna tar något ansvar för sina barn och i så fall hur vet de vilket ansvar de förväntas ta. Om skyltar med regler finns, redovisa vad som står på dem.

☐ Ja ☐ Nej

Om ”ja”, finns rutinerna skriftligt?

☐ Ja, se bilaga nr___ för kopia ☐ Nej

Om ”nej” formulera de muntliga rutinerna skriftligt nedan. Använd lösblad om nödvändigt.

Konsument verket • KO

Datum 2011-11-04
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter*
Alabs Lekland (juridiskt namn) 3 stad lekland		Ola Larsson (ägare) Mia Svensson (driftsansvarig) Maria Nyström (driftsansvarig)
tel nr	*org nr*	*datum*
0521-25 54 40	556841-3875	2011-10-11
Adress Alabs lekland Stampgatan14 46273 Vänersborg		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Anna Ekegren		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Februari 2010

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Nej. Nuvarande ägare övertog efter konkurs 7 juli 2011.

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyrs av ALAB fastigheter

0.4 Tillverkare av lekredskap?

SPI Nordic

0.5 Personal

Två personer 75 %. Ytterligare en på timme, ca 50-75 %. Utöver detta 10-15 personer som rings in på helgen samt vid behov (kalas etc). De flesta av extrapersonalen är i åldern 18-20 år.

Efter oktober kommer ägaren arbeta heltid på leklandet.

Personalen identifieras genom speciella blå eller röda t-shirts märkta ”Personal”.

Vart personalen befinner sig beror på hur mycket folk det är. Tisdag- onsdag arbetar en person som rör sig runt samt städar. Städningen sker mellan 7.30-11.00 varje dag samt vid behov. På måndagar städar två personer efter helgen. På vardagar är ca 80 % av arbetsuppgifterna städning och 20% kassa etc.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Ja, försäkringen är samma som tidigare ägare tecknat. Inkluderar ansvarsförsäkring för barn, ägaren tror att även olycksfallsförsäkring ingår.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

All dokumentation försvann i konkursen. SPI skickade en ny underhållsmanual för en vecka sedan. Sedan dess används SPI’s mallar för underhåll. Första dagliga kontrollen gjordes igår. Driftsansvariga anser dock att de inte kan gå runt med ett protokoll i handen men ska försöka bocka i att de gjort kontrollerna. Det blir främst driftsansvariga och ibland ägaren som gör de olika kontrollerna, inte extrapersonalen.

Konsumentverkets representanter informerar om att de är skyldiga att ha kunskap om vad som gäller för den egna verksamheten samt skapa de dokument som behövs, samt att genomföra egenkontroll. Konsumentverket har inga mallar. Överlämnade trycksaken ”Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete för konsumenttjänster”.

Lekställningen besiktigades den 22 september i år av en besiktningsman från SPI. Besiktningsprotokollet anger A-B-C-D fel men hänvisar inte till någon standard. Konsumentverket noterar att besiktningsmannen inte finns med på listan över besiktningsmän certifierade av SERENO Certifiering AB daterad 2011-08-16.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Ja. Nuvarande ägare har haft kontakt med förra ägaren och anger att han är mycket noggrann. Ägaren tror att det var SPI som gjorde besiktningen men han ska kontrollera uppgiften samt kontakta konkursförvaltaren för att se om protokollet finns där.

NOT. Konsumentverkets representanter begär att få en kopia på protokollet från installationsbesiktningen skickat till sig.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Städluckorna har dragkedjor och kardborreband. Blixlåsen går ofta sönder.

Konsumentverkets representanter informerar om hur andra lekland löst säkringen, genom t ex hänglås samt att det är viktigt att de säkras eftersom barn kan bli instängda vid exempelvis brand samt att öppna blixtlås kan skapa farliga öppningar.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

se 1.1

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

I dagsläget fixar de driftsansvariga bristerna själva såsom knyta snören etc. Leklandet har ännu inte haft några större brister som behövts åtgärdats. Reservdelar har man hittills endast beställt till cyklarna. Är cyklarna trasiga ställer man undan dem. Det man har åtgärdat i leklandet är att byta fjäder i en studsmatta, då hade man en extrafjäder hemma (från förra ägaren). Man har även lagat vaddering runt stolpe. Vad gäller extra material så har leklandet fått en del av SPI (tillverkaren) som tex snöre. Hur man knyter har leklandet fått instruktion om från SPI (skriftlig). Dock har man endast haft telefonkontakt med SPI.

En av de driftsansvariga arbetade under tiden då leklandet monterades. SPI's representanter på plats hade då visat henne hur man lagar en del brister, men ingen skriftlig information gavs vid tillfället.

Eftersom leklandet säger sig inte haft några allvarliga brister i leklandet ännu ställs frågan om vad de teoretiskt skulle göra i en sådan situation. Driftsansvariga menar att om det är en allvarlig brist så får leklandet stänga av den delen där den är. Avstängningen kan göras genom att man ringer in extra personal som sitter vakt och ser till att ingen leker på den delen. Kan man åtgärda bristen så får man göra något akut och lösa det bättre sedan.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Se 2.1

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Åtgärder görs av leklandet i första hand. Det leklandet inte gör själva är att serva bollkanonerna när de är trasiga. Leklandet svetsar inte heller om det skulle behövas på t.ex. studsmattor. I fall som behöver svetsning så tar leklandet in någon lokal person med rätt kompetens. Huvudsaken är att åtgärda bristen snabbt.

Konsumentverkets representanter informerar: Den som utför åtgärderna ska enligt standarden ha tillräcklig kompetens och åtgärda bristen såsom tillverkaren rekommenderat.

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vi olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Leklandet har inga skriftliga rutiner för olycksfall.

Ambitionen hos leklandet är att alltid ha en personal som har första hjälpen-utbildning på plats. En av de driftsansvariga har gått första hjälpen utbildning med inriktning på barn och den andra driftsansvariga samt deltidsarbetande är planerade att gå. Planerar att ta dit Röda Korset för utbildning av personal.

Konsumentverket informerar: Det är bra att fundera igenom vad man bör göra vid en olycka innan det händer en olycka. Om det t.ex. är extrapersonal som upptäcker en olycka, vet de då vad de ska göra? Vem ska kontaktas? Det är bra att dokumentera även små olycksfall/tillbud, detta för att hitta förbättringsområden. Händer samma olycka/skada på samma ställe ofta? Vid olycka kan det vara bra att ta kontaktuppgifter för att kunna återkomma till föräldern efteråt. Konsumentverket går igenom vad en olycksfallsrapport bör innehålla (3.2). Vitsen med rutiner är att man ska upptäcka brister innan det händer något.

Leklandet har sett på www.konsumentverket.se att det finns en underrättelseblankett, denna har leklandet skrivit ut.

3.2 Vad dokumenteras?

Inget dokumenteras i dagsläget. Konsumentverkets representanter gick igenom informationen, se 3.1.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Leklandet har haft ett allvarligare olycksfall då ett barn klättrade i nätet runt studsmattan och trillade ner och slog i huvudet. Detta visste enbart en driftsansvarig om. En av de driftsansvariga har tittat på www.konsumentverket.se angående rutiner för olycksfall.

Konsumentverket har inte underrättats om den aktuella skadan.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Extrapersonalen får introduktion genom att driftsansvariga berättar allmänt om hur många som får vara i ställningen, om brand etc. När de sedan jobbar får de reda på dagsarbetsuppgifter t.ex. vara kalasvärd, att den som står i köket ska inte städa toaletterna, att de ska plocka bollar etc.

Extrapersonalen är nästan aldrig ensamma, driftsansvariga är oftast på leklandet. Är de inte här så ringer extrapersonalen och frågar.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Frågar kunderna om de har ni varit på leklandet förut. Om de inte varit det informeras de om att hålla in armbågarna i rutschkana, ha strumpor på, fika vid borden, använda trappor till rutschbanor, samt att inte stå inte nedanför rutschbana och titta på kompisen utan istället gå på andra sidan nätet. Dessutom ges skriftlig information i form av skyltar vid godismaskin och på väggar.

Konsumentverkets representanter informerar: Standarden har krav på skyltar på lekredskapen angående rekommenderad ålder på barnen, kapacitet etc.

5.2 Hur ges informationen?

Se 5.1

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

Följande regler finns anslagna vid kassan samt på skyltar inne i leklandet på lekställningen:

- Ingen förtäring av mat eller dryck i leklandet
- Förbjudet att klättra eller gå uppför rutschkanorna
- Förbjudet att klättra utanpå lekställningen
- Inga tröjor med luva eller snöre i leklandet
- Inga knivar eller tändare i leklandet
- Inga skor är tillåtna i leklandet

I tillägg finns även följande regler anslagna vid kassan:

- Av säkerhets och hygien skäl ska ALLA besökare använda strumpor, såväl barn som vuxna. Har du nu i sommartid glömt dem hemma, så finns att köpa i Leklandet
- När en vuxen tar med ett barn till 3stad Lekland så är det den vuxne som är ansvarig för barnet i alla situationer. Inte 3stad Lekland.
- 3stad Lekland har ingen barnpassning
- Den vuxne ansvarige är ålagd att se till att ha god uppsikt över sitt barn under leken. Detta för att undvika olyckor.
- Alla besökare ombeds följa de ordningsregler som gäller för 3stads Lekland. Om dessa inte efterföljs har personalen rätt att avvisa personen från leklandet.
- Tuggummi är förbjudet i Leklandet med risk för att sätta i halsen.
- Att springa upp eller ner för rutschkanor är absolut förbjudet.
- Naturligtvis så är vi på 3stads Lekland måna om att alla som besöker oss skll ha en rolig stund och därför vädjar vi till ansvarig vuxen att se till så att barnen leker bra och tar hänsyn till varandra.

I anslutning till babyhörnan finns även ett anslag som säger:

- ABSOLUT FÖRBJUDET att klättra i näten!

Om barnen inte följer regler säger personalen till. Oftast bra respons. Driftsansvariga är inte främmande för att avvisa barn/vuxna som inte följer reglerna.

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Föräldrarna ansvarar för att hålla koll på sina barn samt att barnen inte tar slush (isfruktdryck). När barnen är 8-10 år klarar de sig bra och föräldrarna kan ha bärbar dator med sig (leklandet erbjuder gratis trådlöst bredband).

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Leklandet ansvarar för att det är säkert för barnen genom att hålla lekställningen i bra skick och informera folk om våra regler.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Barn får generellt inte lämnas utan vuxen på leklandet, men det har hänt.

På frågan hur de säkerställer att så inte sker, svarar representanterna för leklandet att det är svårt att veta om föräldrar lämnar barnen kort för att röka/hämta något i bilen eller om de lämnar barnet en längre stund. De upplever dock inte att det är vanligt att barn lämnas ensamma.

På frågan om de tillåter att vuxna kommer in i leklandet utan sällskap av barn är representanterna oeniga.

Tidigare ägare hade ”pipar” samt armband på barnen med kontaktuppgifter till föräldrarna. Dessa ”pipar” var av den typen som används vid beställd mat i vissa restauranger. Dessa försvann i konkursen men den nuvarande ägaren planerar för ett liknande system framöver. Tidigare ägare hade även avtal med ett externt företag som erbjöd barnpassning. Den nuvarande ägaren kan tänka sig ett liknande avtal framöver.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Ja, enligt SPI’s underhållsmanual har de testats mot EN 1176 och EN 1177, samt att de följer samma standarder. Det framgår dock inte vilken version av standarderna som avses. Det framgår inte heller om de är godkända.

Konsumentverkets representanter informerar att SPI´s intyg bara säger att produkterna är testade men att det inte säger huruvida de är godkända eller inte.

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Leklandet arbetar inte på ett strukturerat sätt med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten, men planerar att börja i dagarna. Se punkt 1.1.

Övrigt


Lekställningen tillåter 165 personer samtidigt. Som mest har det varit 249 personer i lokalen. Generellt går de vuxna inte med i ställningen utan går bredvid och tittar eller sitter vid borden. Vuxna är tillåtna i ställningen men inte på studsmattan (tillåten maxvikt är 80 kg) eller på trampcyklarna.

Konsumentverkets representanter påtalar att en del väsentlig dokumentation saknas samt visar www.konsumentverket.se/lekland


Inventering


Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej

Bilder




Babyhörnan för ”de lite mindre” barnen






Översiktsbilder lekland






Bollkanon-arenan





Tunnel samt repbro





Studsmatta samt gummibandsnät i flera etager

Konstaterade A-fel

Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades sex A-fel (”ställe där huvud och hals kan fastna” SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Samtliga fel åtgärdades och godkändes under tillsynsbesöket.



1. Hål i nättaket högst upp i lekställningen vid klätterväggen



2. Högst upp i den ”fyrfiliga” rutschbanan



3. Maskstorleken i det grovmaskiga nätet tillsammans med stort avstånd mellan näten bildar farlig öppning

Ej (av Konsumentverket) fotograferade A-fel

4. Nedhängande kablar inne på bollkanonarenan bildar snara

5. Öppning vid tubrutschbana vid cykelbanan

6. Trasigt gummiband i det tredimensionella gummibandsnätet bildar snara

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

3Stad Lekland, Trestad Center, Vänersborg



Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Besiktningsman:	**Janne Wahlstedt, Utetjänst i Kungsbacka AB**	
Sereno certifikat nr:	**CPL.029.11**	
Beställare, kontaktperson:	**Konsumentverket, Annika Ahlberg**	
Adress:	**Box 48, 651 02 Karlstad**	
Lekplatsadress:	**Stampgatan 14, Trestadcenter Vänersborg**	
Datum för besiktningen:	**2011-10-11**	
Närvarande vid besiktningen:	**Annika Ahlberg, Anna Ekegren Konsumentverket**	
Drift & underhållsplan:		
Hänvisningsskylt:		
Produktmärkning:	**Saknas uppgifter om tillverkare, leverantör SPI Nordic Play & Leisure AB**	**C-fel**
Siktanalys:	**Ej utförd**	
HIC-prov:	**Ej utfört**	
Datum för utskrift:	**2011-10-13, 2011-10-21**	

Omfattning begränsad besiktning enligt specifikation från Konsumentverket 13 st punkter daterat 2011-09-08, samt konsultavtal daterat 2011-09-08
Besiktningen utförs mot Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och svensk standard SS-EN 1176-1-11:2008 & 1177:2008.

Stötdämpandeunderlag testmetod. Nivåstabila underlag genom leverantörens prov/tester, visuellbedömning, alternativt utförs HIC prov.
Se. Bifogade bilagor om test av stötdämpande underlag.

Redskap ej markerade med tillverkningsår i protokollet saknar information om produkt id, märkning.

Förklaring till felklassning:
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada. (Normalt krävs omedelbar åtgärd)
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada. (normalt bör åtgärd vidtagas snarast), skall hållas under observation.
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada. (Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll), skall hållas under observation.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underlag

Eventuella synpunkter eller klagomål på besiktningens utförande eller redovisning hänvisas till Sereno certifierings AB, 08-556 953 30

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Helt inneslutetlekredskap två avdelningar, en för barn i alla åldrar samt en del för småbarn 0-3 år



Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3



Bild nr 4



Bild nr 5



Bild nr 6



Bild nr 7



Bild nr 8

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	Post	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
1	Tillgänglighet för vuxna	1	1	1176-1:4.2.3		IFI
2	Åtkomst för vuxna	2	2	1176-10:4.2.2.1		IFI
3	Ställen där huvud och hals kan fastna	3	3.1	1176-1:4.2.7.2a	Helt omsl. öppning där huvud kan fastna. Trasigt nät	Åtgärdat (A)
		4-6	3.2	1176-1:4.2.7.2a	Helt omsl. öppning där huvud kan fastna, gäller 2 st nätbroar	Åtgärdat (A)
		7-8	3.3	1176-1:4.2.7.2a	Helt omsl. öppning där huvud kan fastna, gäller kabel”kanonrum”	Åtgärdat (A)

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Bild nr 9



Bild nr 10



Bild nr 11



Bild nr 12



Bild nr 13



Bild nr 14



Bild nr 15



Bild nr 16

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande		
Nr	**Post**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**	
3	**Ställen där huvud och hals kan fastna**	**9-10**	**3.4**	**1176-1:4.2.7.2b**	**Delvis omsl. Öppn. huvud /hals kan fastna. Båda sid. Startdel rutsch**	**Åtgärdat**	**(A)**
		11	**3.5**	**1176-1:4.2.7.2a**	**Helt omsl.öppn.huvud/hals kan fastna, trasig rem ej borttagen**	**Åtgärdat**	**(A)**
		12-13	**3.6**	**1176-1:4.2.7.2a**	**Helt omsl.öppn.huvud/hals kan fastna, Saknas nät 1 st hörne**	**Åtgärdat**	**(A)**
4	**Bestämning av utrymmen och områden**	**14**	**4.1**	**1176-10:4.3.5**	**Plattformar i olika nivå vid kanoner, risk att ramla och slå i kanoner uppifrån bör finnas någon avdelning som skydd mot fall på kanon, risk t ex ögonskador**		**B**
5	**Skydd mot skador inom det fria utrymmet**	**15-16**	**5.1**	**1176-1:4.2.8.3**	**Stolpar, nät, vägg inom det fria utrymme som krävs för användaren när en rutschbana används, gäller vid flerspårig rutsch småbarnsdelen**		**B**

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Bild nr 17



Bild nr 18



Bild nr 19



Bild nr 20



Bild nr 21



Bild nr 22

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	Post	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
6	Skydd mot skador inom fallutrymmet	17	6.1	1176-1:4.2.8.4	Platformar i olika nivå vid kanoner, risk att ramla och slå i kanoner uppifrån bör finnas någon avdelning som skydd mot fall på kanon, risk t ex ögonskador	B
		18-19	6.2	1176-1:4.2.8.4	Fallutrymmet är minskat men de vertikala ”väggen” saknar delvis stötdämpande förmåga, vass kant träskiva under paltformens ”skumgummi”.	
					Gäller klättervägger i tornet med grepp på plexiglasväggar	B
		21-22	6.3	1176-1:4.2.8. 4	Vid en av studsmattorna har överdraget släppt och järnröret under synligt	
					Överdrag på rören, finns provtagning för stötdämpandeförmåga	B
7	Skydd mot skador beroende av islagsytans stötdämpandeunderlag	18-20	7.1	1176-1:4.2.8.5	Underlagens stötdämpandeförmåga ej verifierbar, saknas intyg om prov	C
			7.2	1176-1:4.2.8.5	Utvändiga klättrings bara nät, golv saknar generellt stötdämpandeförmåga	C
		21-22	7.3	1176-1:4.2.8. 5	Vid en av studsmattorna har överdraget släppt och järnröret under synligt	
					Överdrag på rören, finns provtagning för stötdämpandeförmåga	B

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Bild nr 23



Bild nr 24




Bild nr 25



Bild nr 26



Bild nr 27



Bild nr 28



Bild nr 29



Bild nr 30

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	**Post**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
8	**Identifiering av redskap**	**23-24**	**8.1**	**1176-1:7.1**	**Saknas uppgifter om tillverkare, tillverkningsår mm**	**C**
9	**Utvändiga klättermöjligheter**	**23-26**	**9.1**	**1176-10:4.3.3**	**Saknas skydd mot klättring utvändigt, skall finnas minst 2 meter upp från golv eller plats för fötter/fotstöd. Saknas generellt i redskapen**	**B**
10	**Synlighet**	**23-24**	**10.1**	**1176-10:4.3.4**	**Generellt bra synlighet, dock svårt at se i hörnen, bakom och i cykelum, studsmattor sikten är inte obruten, bör finnas kameraövervakning vissa delar.**	**C**
11	**Skyltar**	**27-30**	**11**	**1176-10:4.3.9**	**(Lite rörig uppsättning svårt att få grepp om allt på samma plats)**	
		27	**11.1**		**Hänvisar till ej existerande standard (1176:2006), saknas upp gift om nödläge samt ålder på användare för att skylten skall uppfylla kraven i 1176:2008-10:4.3.9**	**C**

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Bild nr 31



Bild nr 32



Bild nr 33

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	**Post**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
12	***Fallrutschbanor***				***Finns ingen i "leklandet"***	
13	**Bollhav**	**21-22**	**13.1**		**3 st bollhaven där finns skumgummibollar från"bollkanon leken", dessa har en diameter på 57 mm, bollar i bollhav får ej understiga 70 mm i diameter**	**C**

Besiktning utförd av Janne Wahlstedt, CPL.029:11

Mölndal 2011-10-21

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Konsument verket • KO

Datum 2011-11-29
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Andys lekland Malmö Barnleken i Sverige AB (juridiskt namn)		Lina Magnusson (driftsansvarig)
tel nr 040-23 31 30	*org nr* 556691-8628	*datum* 2011-11-29
Adress Kopparbergsgatan 2 214 44 Malmö		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Maria Holmberg		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Öppnade december 2004

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr av Briggen

0.4 Tillverkare av lekredskap?

SPI Nordic

0.5 Personal

2-3 personer på vardagar. De städar, finns i kassan, köket och leklandet. Alla jobbar med allt.

4-7 personer på helgen. Då arbetar 1 person i köket, 1 i kassan, 1 i extra kassa (reception), samt kalasansvariga. De kalasansvariga gör även rundor i leklandet och plockar disk.

Varje dag jobbar minst en ansvarig som ansvarar för öppning och stängning. De är totalt 3 ansvariga, varav en är driftsansvarig.

Kan ha max 4 kalas samtidigt och har mellan 5-20 kalas/dag.

Personalen identifieras genom arbetströja med logotype på ryggen samt namnskyltar.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Ja, men driftsansvarig vet inte vilken typ av försäkring. VD som är lokaliserad i Stockholm sköter försäkringen.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Daglig kontroll

Ansvarig går igenom leklandet varje kväll vid låsning och kontrollerar leklandet efter trasiga nät, skräp etc. Det är alltid den som är ansvarig för låsningen som gör kontrollen. Ingen skriftlig rutin.

Veckokontroll

Driftsansvarig går igenom leklandet varje vecka (vanligtvis måndagar) och kontrollerar enligt rutin samt fyller i logg. Åtgärder antecknas.

Årlig kontroll

Ingen årlig kontroll har gjorts. Ingen rutin finns.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Driftsansvarig vet ej.

NOT. Konsumentverket informerar om att verket vill veta om en installationsbesiktning gjorts och vill isåfall ha protokollet från denna besiktning.

Konsumentverket påpekar att årlig besiktning av certifierad besiktningsman ska göras samt att verket vill se en enkel rutin för när en sådan besiktning ska göras.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Ja. Säkras genom hänglås med nyckel eller med buntband.

Konsumentverket noterar att städluckan i småbarnshörnan inte är säkrad.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

Underhållsmanual från tillverkaren finns på engelska och inkluderar instruktioner. Driftsansvarig har beställt en på svenska från tillverkaren och väntar på att få denna.

1.5 Lokalens kapacitet

Kapacitet lekställning: okänt

Kapacitet lokal: 300 personer.

Kapacitet hoppborg: okänt.

Konsumentverket påpekar att leklandet ska känna till hur många som får komma in i lokal samt i klätterställning. När det gäller klätterställning ska tillverkaren tillhandahålla kapaciteten. Det är även viktigt att säkerställa att kapaciteten inte överskrids. Detta gäller även hoppborgen.

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

Uppkomna brister åtgärdas direkt. Om reservdelar behöver beställas spärras lekredskapet av med duk. För tillfället är en av studsmattorna avspärrad.

Inga skriftliga rutiner finns.

Konsumentverket påpekar att det är viktigt att tänka igenom möjliga situationer innan de uppkommer och skapa skriftliga rutiner för att åtgärda brister och spärra av delar av lekredskap.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

De ansvariga (se 0.5) kan åtgärda brister. Driftsansvarig har fått information om hur man ska laga nät av tillverkaren och tidigare platschef. Driftsansvarig har i sin tur utbildat de övriga ansvariga.

När hoppborgen går sönder anlitas en segelmakare för att laga denna.

Konsumentverket påpekar att man bör ha skriftliga rutiner för vad leklandet anser sig kunna laga själva, hur det görs och av vem.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Se 2.2

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vi olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Rutiner finns och sitter på dörren vid köket. Rutinen informerar om vad som ska göras, vem som ska kontaktas och nödnummer.

3.2 Vad dokumenteras?

- Kontaktuppgifter till föräldern
- Datum för olyckan
- Namn på skadade
- Beskrivning av olyckan
- Vilka i personalen som var involverade och vad de gjorde
- Eventuell åtgärd i leklandet
- Kontakt med skadad efteråt

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Inga allvarliga olycksfall har skett. En olycka har hänt med ett barn som slog i huvudet i golvet/ställningen. Denna olycka har Konsumentverket underrättats om.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Personalen får muntlig information om det dagliga ansvaret. Kortfattad rutin finns av typen ”se över leklandet”. Ingen kompetensförteckning finns.

Konsumentverket noterar att det finns ett certifikat uppsatt som intygar att personalen på leklandet genomgått utbildning Barn & Ungdomsolycksfall samt Första hjälpen utbildning

4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?

Rutinerna om daglig kontroll och veckokontroll finns i en pärm men personalen har inte kännedom om pärmen.

Konsumentverket påpekar att det är viktigt att personalen har tillgång till pärmen med rutiner.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Personalen frågar om föräldrarna vet vad som gäller. Annars ges följande information:

- En i taget på studsmattorna
- Inte springa på de öppna ytorna
- Inte klättra på näten

Dessutom finns information på regelskyltar.

5.2 Hur ges informationen?

Ovanstående information ges muntligt. Dessutom finns skyltar vid entré, reception och kassa.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

- Vid entrén finns en griffeltavla med följande regler:
- Barnen får ej lämnas ensamma. Ansvarig vuxen minst 18 år måste stanna
- Medhavd mat & dryck får ej förtäras på Andy’s (undantag barnmat)
- Alla barn måste bära entréband under vistelsen
- Andy’s personal har rätt att avvisa barn & vuxna som äventyrar andras säkerhet
- Inga skor, mat, dryck i leklandet

Vid cykelbana finns följande skylt:

- Cyklarna är inte till för vuxna. Dom går sönder!

På ställningen finns instruktion:

- Inga skor

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

De ansvarar för sitt barn. Att informera barnen om reglerna och se till att barnen följer dessa. Ska hålla koll så att de leker ordentligt och säga till om de inte följer reglerna.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Att allt är helt och som det ska. Att ge information via skyltar samt muntligt vid behov. De är också ansvariga för att gå runt i leklandet.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Barn får ej lämnas själva, leklandet har ingen barnpassning. Barn utan vuxet sällskap släpps inte in. Ensamma vuxna tillåts i caféet men inte i leklandet.

Driftsansvarig medger att man har problem med att föräldrar försöker smita från sina barn samt med föräldrar som vill lämna sina barn. Det sistnämnda tillåts aldrig. Om ett barn utan föräldrar upptäcks hämtas barnen och får sitta i café delen. De får även låna telefonen om de kan förälderns telefonnummer.

Driftsansvarig säger att man känner på sig om föräldern tänker gå.

Rutin finns för hur man agerar då ett barn lämnats ensamt. Dock saknas skriftlig rutin för hur man minimerar risken att föräldrar lämnar sina barn.

Konsumentverket påpekar att en rutin för hur man minimerar risken för att föräldrar smiter från sina barn bör finnas. Konsumentverket påpekar vidare att föräldrarna kan förväntas ta ett stort ansvar under förutsättning att de vet vilket ansvar de ska ta. Därför är det är viktigt med tydlig information till föräldern. Erbjuds alternativ till aktiviteter för föräldrarna där man tydligt inte kan ha uppsikt över sina barn ger detta ett dubbelt budskap. Formuleringen ”på egen risk” diskuterades också.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Driftsansvarig vet inte.

NOT. Konsumentverket vill få kopia av provningsprotokoll

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Inget övrigt att rapportera.

Hoppborg

En uppblåsbar attraktion finns. Den är lokaliserad längst in i leklandets högra hörn. Kapacitetsskylt saknas. Stötdämpande material finns inte i tillräcklig utsträckning, då det saknas på ingångens sidor. Dessutom finns föremål i fallutrymmet. Då hoppborgen var relativt mjuk gick sidorna att böja ner och Konsumentverket rekommenderar därför att stötdämpande underlag läggs även på övriga sidor av hoppborgen.


Inventering

Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej


Bilder





Småbarnshörnan och cykelbana

Bollhav och flerfilig rutschbana




Spel och studsmattor






Bollkanonarena och hoppborg

Konstaterade A-fel

Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades 17 A-fel. 16 var av typen ställen där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2).



1. Hål i nät på båda fotbollsmålen. Åtgärdat under tillsynsbesöke



2. Delar av lös repstege. Åtgärdat under tillsynsbesöket



3. Avstånd mellan klätterställning och tredje spegelkudde från ingången till ställningen. Spegelkudden var delvis lös. Åtgärdat under tillsynsbesöket



4. Hål i nät på vänster sida (i färdriktningen) om flerfiliga rutschbanan. Åtgärdat under tillsynsbesöket



5. Maskstorleken i det grovmaskiga nätet tillsammans med stort avstånd mellan det grovmaskiga nätet och det finmaskiga nätet bildar farliga öppningar på nätbro. Åtgärdat under tillsynsbesöket




6. Hål i nättak övre plan vid bollkanonerna. Åtgärdat under tillsynsbesöket




7. Upphängningsanordningen på stor boxsäck. Åtgärdat under tillsynsbesöket



8. Löst skydd runt studsmattorna ger farliga öppningar mellan spiralfjädrarna. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.




9. Öppningar i fackverksbalkar på flera ställningar. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.




10. Maskstorleken i det grovmaskiga nätet tillsammans med stort avstånd mellan det grovmaskiga nätet och det finmaskiga nätet bildar farliga öppningar. Detta gäller de nätöppningar med ingångshål i mitten som finns på ett flertal ställen. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.




11. Avstånd mellan balk i tak och vägg vid cykelbana. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.




12. Lös sladd vid röd lampa i taket vid cykelbana bildar snara. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.




13. Ett uttöjt band i nätbron som är gjord av bältesband bildar farlig öppning. Bandet är på sidan närmast tubrutschen. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.




14. Nättak är inte fastsatt i överliggare tak övre våning vid bollarenan. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.





15. Hängande stripes på flera ställen i ställningen som kan bilda ställen där huvud och hals kan fastna om de knyts samman. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.



16. Hål i nätvägg i hörna i bollhavet. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.

Ytterligare ett A-fel konstaterades som inte var av typen ställe där huvud och hals kan fastna. Detta fel var:



17. Vassa föremål sticker upp genom mattorna vid grön-lila tubrutschbanans utgång där man sätter ner fötterna. Detta fel har Andys ålagts åtgärda inom en vecka och redovisa till Konsumentverket.

Dessutom saknade hoppborgen stötdämpande underlag i tillräcklig utsträckning runt ingångarna (standarden om hoppborgar och annan uppblåsbar lekutrustning SS-EN 14960:2006 4.2.3). Med anledning av detta meddelades interimistiskt beslut om förbud att tillhandahålla hoppborgen till dess att åtgärder vidtagits och godkänts av Konsumentverket.



mastiff projekt

Besiktningsprotokoll

Objekt		Datum för besiktning:	Protokollet upprättat:
Andy´s lekland	Malmö	2011-11-29	2011-12-05
Ort, Besiktningsman		**Objekt nr:**	
Malmö	Kent Wallin	**Närvarande:**	Annika Ahlberg

Beställare/ Kontaktperson:

Konsumentverket, Annika Ahlberg, Box 48, 651 02 Karlstad

Omfattning:

Säkerhetsbesiktning av lekredskap samt fallunderlag.


Gällande kravdokument: SS-EN 1176/1-11: 2008, SS-EN 1177: 2008, PBL samt PSL

Pos	Aktivitet/prod	Fabrikat	Typskylt & år	Skiss	Övrigt
1	Studsmattor	SPI Nordic			
2	Bollplan	SPI Nordic			
3	Klätterland	SPI Nordic			
4	Bollhav	SPI Nordic		 	
5	Balansbräda	SPI Nordic			
6	Cykellek	SPI Nordic			
7	Miniland	SPI Nordic			

Pos	Anmärkning	Klassning		Hänvisning std
1	Identifiering saknas	C		1176-1 pkt 7.1
1	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9
1	Felaktigt huvudmått i studsmatta	A		1176-1 pkt 4.2.7.2
1	Felaktigt huvudmått i nätet	A		1176-1 pkt 4.2.7.2
1	Alla nät klättringsbara, otillräckligt fallunderlag	B		1176-1 pkt 4.2.8.5
2	Målet, felaktigt huvudmått	A		1176-1 pkt 4.2.7.2
2	Målet, felaktigt huvudmått	A		1176-1 pkt 4.2.7.2
2	Bollhäck inom det fria utrymmet	B		1176-1 pkt 4.2.8.3
2	Identifiering saknas	C		1176-1 pkt 7.1
2	Skyltar saknas	C		1176-10 pkt 4.3.9
2	Alla nät klättringsbara, otillräckligt fallunderlag innanför och utanför	B		
3	Alla nät klättringsbara, otillräckligt fallunderlag utsidan	B		

3	Felaktigt huvudmått i repstege		A	
3	Alla nät klättringsbara, otillräckligt fallunderlag på insidan		B	1176-1 pkt 4.2.8.5
3	Felaktigt halsmått vid spegel		A	1176-1 pkt 4.2.7.2
3	Näten klättringsbara vid trappa, otillräckligt fallunderlag		B	1176-1 pkt 4.2.8.5
3	Alla nät klättringsbara, otillräckligt fallunderlag		B	1176-1 pkt 4.2.8.5
3	Ej tillgängligt för vuxna. 380*910mm		B	1176-10 pkt 4.2.2.1
3	Felaktigt huvudmått i nätet		A	1176-1 pkt 4.2.7.2
3	Stripsen bildar felaktigt huvudmått		A	1176-1 pkt 4.2.7.2
3	Flertal felaktiga huvudmått i konstruktionen		A	1176-1 pkt 4.2.7.2
3	Identifiering saknas		C	1176-1 pkt 7.1
3	Skyltar saknas		C	1176-10 pkt 4.3.9
3	Felaktigt huvudmått i gångbro		A	1176-1 pkt 4.2.7.2

3	Näten klättringsbara vid rutschbanan, otillräckligt fallunderlag		B	 1176-1 pkt 4.2.8.5
3	Felaktigt huvudmått i nätet vid rutschbanan		A	 1176-1 pkt 4.2.7.2
3	Flertal felaktiga huvudmått i hängbron		A	 1176-1 pkt 4.2.7.2
3	Uppstickande spik i golvet vid rutschbaneavslutet		A	 1176-1 pkt 4.2.8.4
3	Näten klättringsbara vid rutschbaneavslutet		B	 1176-1 pkt 4.2.8.5
3	Flertal felaktiga huvudmått i genomföringarna		A	 1176-1 pkt 4.2.7.2
3	Näten klättringsbara vid trappor, otillräckligt fallunderlag		B	 1176-1 pkt 4.2.8.5
3	Felaktigt huvudmått mellan nät och ovanliggare		A	 1176-1 pkt 4.2.7.2
4	Otillräckligt fallunderlag i storbollshavet		B	 1176-1 pkt 4.2.8.5
4	Felaktigt huvudmått i nätet		A	 1176-1 pkt 4.2.7.2
4	Hinder i fallutrymmet		B	 1176-1 pkt 4.2.8.4
4	Stripsen bildar felaktigt huvudmått		A	 1176-1 pkt 4.2.7.2

4	Flertal felaktiga huvudmått i konstruktionen 	A		1176-1 pkt 4.2.7.2
4	Identifiering saknas	C		1176-1 pkt 7.1
4	Skyltar saknas	C		1176-10 pkt 4.3.9
5	Hinder i fallutrymmet 	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
5	Identifiering saknas	C		1176-1 pkt 7.1
5	Skyltar saknas	C		1176-10 pkt 4.3.9
6	Felaktigt huvudmått vid lampa	A		1176-1 pkt 4.2.7.2
6	Felaktigt huvudmått i konstruktionen	A		1176-1 pkt 4.2.7.2
6	Näten klättringsbara , otillräckligt fallunderlag insida och utsida	B		1176-1 pkt 4.2.8.5
7	Leksaker står i det fria utrymmet 			1176-1 pkt 4.2.8.3
7	Näten klättringsbara, otillräckligt fallunderlag insida och utsida	B		1176-1 pkt 4.2.8.5
7	Näten klättringsbara, hinder i fallutrymmet	B		1176-1 4.2.8.3

7	Identifiering saknas	C		1176-1 pkt 7.1
7	Skyltar saknas	C		1176-10 pkt 4.3.9

Övriga kommentarer:

FÖRKLARING FEL/ BRISTER A.B.C.G.Ö

A: Risk för allvarlig skada alt Stor risk för mindre skada
B: Mindre risk för mindre skada alt Stor risk för liten skada
C: Liten risk för mindre skada alt Mindre risk för liten skada
G: Generella övriga brister
Ö: Övriga anmärkningar

Säkerhetsbesiktningen är genomförd av Kent Wallin som innehar Cerifikat CPL011:08 utfärdat av Sereno Certifiering AB

Eventuella klagomål på säkerhetsbesiktningen kan lämnas till SERENO Certifiering AB Katarinav. 19, 116 45 STOCKHOLM

Kontaktuppgifter:

Mastiff Projekt AB

Östra Tullgatan 3

211 28 Malmö

Kent Wallin

0735-784008

kent@mastiffprojekt.se

Orgnr: 5567735476

Kent Wallin

Konsument verket • KO

Datum 2011-11-25
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Busfabriken AB		Susanne Stoltz (platschef, driftsansvarig) Fredrik Halla (verksamhetschef)
tel nr 011-12 19 40	*org nr* 556801-2321	*datum* 2011-11-25
Adress Ståthögavägen 48 Ingelsta 602 23 Norrköping		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Maria Holmberg		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Öppnades april 2008

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja.

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr av Klövern.

0.4 Tillverkare av lekredskap?

SPI Nordic

Hoppborg från Ringbingo

0.5 Personal

Totalt fem fast anställda. På vardagar jobbar tre av dessa personer: en i kök, en i kassa och en i lekland.

På helger arbetar 10-15 personer: två i kök, 3-4 i kassa, tre som städar samt kalasansvariga.

Den som rör sig i leklandet har även andra arbetsuppgifter (städar och plockar) men går igenom leklandet en gång i timmen på vardagar, oftare på helger.

Personalen identifieras genom svarta skjortor med leklandets logotype på rygg och bröst.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Ja, olycksfallsförsäkring och troligtvis ansvarsförsäkring genom Säkra.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Daglig kontroll

Daglig genomgång innan leklandet öppnar. Personalen kontrollerar att allt är helt. Görs av driftsansvarig eller verksamhetschef. Skriftlig rutin med logg finns. Avvikelser noteras med nummer och gör en avvikelserapport. Åtgärder skrivs ner och signeras.

Månadskontroll

Grundligare kontroll görs en gång i månaden. Då kontrolleras fästen på rutschbana, skruvar etc. Tar ca en halv dag. Skriftlig rutin med logg finns.

Årlig kontroll

Ingen rutin finns. En årlig kontroll gjordes av Salwéns ingenjörsbesiktning december 2010. Protokoll finns, dock mycket kortfattat.

Ovanstående kontroller har gjorts även tidigare men dokumenteras först sedan en månad tillbaka.

Grunden för kontrollerna är hämtade från SPI’s underhållsmanual men anpassade för verksamheten.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Osäkert, gjordes eventuellt av tillverkaren. Finns inget protokoll endast ett intyg att utrustningen är testad enligt EN 1176 och 1177.

Konsumentverket påpekar vikten av årlig besiktning som utförs av certifierad besiktningsman mot hela EN 1176:2008. Detta gäller särskilt om ingen installationsbesiktning gjorts. Vidare informerar Konsumentverket att Busfabriken Norrköping troligen är byggd innan den nya standarden började gälla.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Ja städluckor med dragkedjor finns. Säkras med lås där det finns elektrisk utrustning eller kompressorer. I övrigt ingen säkring.

Konsumentverket informerar om vikten att säkra städluckor pga risk för att barn blir instängda samt farliga öppningar.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

SPI har tillhandahållit information i form av underhållsmanual, samt vid förfrågan. SPI är dessutom på plats regelbundet och utför service.

1.5 Lokalens kapacitet

Kapacitet lekställning: Okänt

Kapacitet lokal: 750 personer

Driftsansvarig tror att 750 personer gäller även för lekställningen.

Man räknar 2 vuxna per barn, vilket gör att man tillåter 250 barn i leklandet. Varje barn får ett armband med nummer på. Svårt att exakt bestämma antalet vuxna. Man har funderat på elektroniskt räkneverk samt smalare ingångar, men det står i motsats till Räddningstjänstens krav på fria utrymningsvägar.

NOT. Konsumentverket vill veta kapaciteten på lekställningen

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

Personalen lagar själva de vanligaste bristerna. Flera personer kan laga brister. Ingen skriftlig rutin finns.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Vanligaste reservdelarna finns hemma såsom snören, softpads och nät. Sådant lagar personalen själva. Vid allvarligare/ovanligare fel beställs reservdelar eller åtgärder från tillverkaren. Avstängning görs med avspärrningsband, golvplåtar eller bevakar. Detta har gjorts.

Inga skriftliga rutiner finns.

Konsumentverket påpekar risken med att spärra av med avspärrningsband; att avspärrningen kan bli lika farlig/farligare än det man spärrar av. Konsumentverket påpekar vidare att skriftliga rutiner för vem som får laga vad, hur det görs och hur en avspärrning går till bör finnas.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Se 2.2

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vi olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Utförliga rutiner finns på hur personalen förväntas agera vid skada, kontaktuppgifter till ansvariga, nödnummer samt underrättelse Konsumentverket. Även första behandling vid olika skador finns nedskrivet.

3.2 Vad dokumenteras?

- När tillbudet/olyckan skedde
- Vart det hände (så exakt som möjligt)
- Hur skadan uppkom (så exakt som möjligt)
- Vilken skada som uppkom (så exakt som möjligt)
- Åtgärd

Driftsansvarig säger att hon håller på komplettera dessa uppgifter med fler punkter.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Ja. En kvinna fastnade med ett finger i nätet varpå en del av fingret amputerades. Detta har anmälts av konsument till Konsumentverket. Dessutom har ett barn brutit armen.

Dessa skador dokumenterades inte då rutiner inte fanns vid tidpunkten för skadorna.

Konsumentverket har inte underrättats.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Personalmöten hålls var tredje månad med samtlig personal. Där informeras om rutiner för rån, olyckor och brand. ”Kärnan” i personalen har dessutom möten en gång per vecka.

Muntliga rutiner. Undantaget är arbetsbeskrivning där det står att kontroll av lekland ska göras. Ingen kompetensförteckning finns.

Konsumentverket påpekar att rutiner bör finnas, samt att utbildning, kompetens och ansvar bör finnas dokumenterat.

4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?

Alla har tillgång till informationen alltid. Förvaras i en pärm på bänken vid kassan.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Ordningsregler finns på skylt vid kassan. Lekregler finns på lekställningen. Ingen muntlig information ges.

5.2 Hur ges informationen?

Se 5.1

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

- Förälder eller annan myndig person ansvarar för barnens lek
- Personal har rätt att avvisa alla som äventyrar andras säkerhet eller ej följer våra regler
- Följ säkerhetsanvisningarna på skyltar ute i leklandet
- Strumptvång av säkerhets och hygienskäl
- Förtäring av medhavd mat och dryck är ej tillåtet
- All förtäring i lekställningen är ej tillåtet
- Inga vassa föremål, smycken eller tuggummi i lekställningen av säkerhetsskäl
- Vi rekommenderar långärmad tröja och långbyxor i leklandet
- Busfabriken ansvarar ej för värdesaker – tänk på att detta inkluderar jackor och skor

På lekställningen sitter skyltar med svensk och engelsk text samt bild:

- Det är förbjudet att klättra på utsidan av lekställningen!

På lekställningen sitter följande lekregler:

- Personal är endast avsedd för tillsyn av lekutrustningen. Barn skall övervakas av en vuxen vid varje tidpunkt.
- Ingen förtäring av mat eller dryck i leklandet
- Förbjudet att klättra eller gå uppför rutschkanorna
- Förbjudet att klättra utanpå lekställningen
- Inga tröjor med luva eller snöre i leklandet
- Inga knivar eller tändare i leklandet
- Inga skor är tillåtna i leklandet

Vid studsmattorna finns följande information:

- Endast ett barn på varje trampolin
- Max 1 barn per studsmatta! Vänligen respektera detta av säkerhetsskäl

Vid den uppblåsbara rutschbanan finns en skylt:

OBS! OBS! OBS! OBS!
Här måste du sitta ner och åka!!
Vänligen följ detta av säkerhetsskäl

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Föräldrarna ska ha koll på sina barn. Leklandet förväntar sig att föräldrarna talar om om något hänt och beskriver detaljerat.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Leklandet ansvarar för att klätterställningen är hel och säker.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Nej. Personalen nekar föräldrar att lämna sina barn samt nekar barn som vill komma in utan vuxet sällskap. En vuxen måste betala för barnet.

Om en vuxen lämnar leklandet själv går personalen efter och säger till.

På helgerna står dessutom en personal utanför kassan och välkomnar kunderna samt kontrollerar vilka som kommer och går. Den personen är utpekat ansvarig för detta och informerad om riskerna att föräldrar lämnar sina barn.

Konsumentverket informerar om att föräldrarna kan förväntas ta stort ansvar så länge de fått information om vad deras ansvar är. Viktigt att leklandet är konsekvent och tydlig i sin kommunikation med föräldrarna.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Ja intyg på att lekredskapet testats men ej om utfallet. Se 1.2.

NOT. Konsumentverket begär att få testprotokollet

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Leklandet har medvetet valt en lekutrustning där vuxna får vara med överallt.

Hoppborgar

Två uppblåsbara attraktioner finns på Busfabriken Norrköping. En stor slide nere i högra hörnet (tillverkare: SPI Nordic) samt en mindre hoppborg som ligger en bit in i leklandet på vänster sida (tillverkare: Ringbingo).

Den större hoppborgen har stötdämpande underlag framför/runt hela ingången med en utsträckning av över 1,2 meter. Dock är övervakningen bristfällig då den ligger lite undanskymd inne i bortre hörnet av lokalen. Den stora hoppborgen ska bytas ut till en annan typ av attraktion (inte uppblåsbar) inom kort.

Den mindre hoppborgen saknar stötdämpande underlag runt del av ingången. Dock är övervakningen något bättre då den ligger relativt öppet och i närheten av kassorna. Det stötdämpande underlaget åtgärdades under tillsynsbesöket med fler mattor. Verksamhetschefen meddelar att man har för avsikt att beställa pusselmattor för att ersätta befintliga, lösa mattor.

Kapaciteten för båda hoppborgarna är okänd.

NOT. Konsumentverket informerar om att vi vill ha in information om hoppborgarnas kapacitet.

Konsumentverket påpekar att det är viktigt att känna till hoppborgarnas kapacitet och övervaka så att detta inte överskrids. Konsumentverket informerar vidare om att verket ännu bedömt vad som ska anses vara tillräcklig övervakning.

Elbilar


Inga krav eller regler för vilka som får åka på elbilarna eller hur de får åka, finns. Elbilarna är köpta enligt SPI Nordic. Sargen är av gummimaterial och golvfästena väl skyddade av gummimaterial.

Konsumentverket informerar att elbilar faller under RPS tillsynsansvar men att Konsumentverket kan ha tillsyn över tjänsten som är förknippad med tillhandahållandet.

Inventering


Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej


Bilder







Vulkanrutschbana fristående med klättervägg och två rutschbanor





Klättertorn med gummiband samt nätbro






Elbilbana och pulkabacke



Del av klätterställning





Bollkanon arena





Klättervägg och cykelbana







Flerfilig rutschbana och studsmatta




Hoppborgar. För den vänstra hoppborgen kompletterades det stötdämpande underlaget under tillsynsbesöket

Fallrutschbana och bollhav

Konstaterade A-fel

Ställen där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades ett A-fel på två ställen. Dessa A-fel åläggs Busfabriken att åtgärda inom en vecka.



1. Avstånd mellan underliggare och kryptunnel inne i bollhav.



2. Avstånd mellan underliggare och kryptunnel mellan bollhav och lekställning längs leklandets högra vägg.

LEKPLATSBESIKTNING

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Busfabriken, Norrköping



Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Besiktningsman: Anders Alderbrant
Sereno certifikat nr: CPL.056.11
Beställare, kontaktperson: Konsumentverket, Annika Ahlberg
Adress: Box 48, 651 02 Karlstad
Lekadress: Ståthögavägen 48, 602 23 Norrköping
Datum för besiktning: 2011-11-25

Närvarande vid besiktningen: Annika Ahlberg, Maria Holmberg Konsumentverket
Produktmärkning: Saknas uppgifter om tillverkare, leverantör SPI Nordic C-fel
Siktanalys: Ej utförd
HIC-prov: Ej utförd


Omfattning begränsad besiktning enligt specifikation från Konsumentverket 13 st punkter daterat 2011-09-08, samt konsultavtal daterat 2011-09-08 Besiktningen utförs mot Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och svensk standard SS-EN 1176-1-11:2008 & 1177:2008.
Stötdämpandeunderlag testmetod. Nivåstabila underlag genom leverantörens prov/tester, visuellbedömning, alternativt utförs HIC prov. Se. Bifogade bilagor om test av stötdämpande underlag.
Redskap ej markerade med tillverkningsår i protokollet saknar information om produkt id, märkning.
Förklaring till felklassning:
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada. (Fel som skall åtgärdas omedelbart, dvs fel som är av sådan art att redskapet/lekplatsen rives eller stängs av)
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada. (Fel som skall åtgärdas inom en snar framtid).
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underlag
Eventuella synpunkter eller klagomål på besiktningens utförande eller redovisning hänvisas till Sereno certifierings AB, 08-556 953

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Helt inneslutande lekredskap med flera avdelningar , en är för barn mellan 1-3 år med bollhav





Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
1	Tillgänglighet för vuxna	1-2	1.1	1176-1 4.23	Öppningar mellan plattformar <50cm på flera ställen , ingångarna till stora bollarna <50cm vid Indiandelen , avstånd mellan plattformar till tubrutsch <50cm, öppning mellan ramper i delen närmast kafedelen <50cm	B
2	Åtkomst för vuxna	3-7	2	1176-10 4.2.2.1		IFI

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011









Produktspecifikation			Besiktningsutlåtande				
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel		Felklassining
3	Ställen där huvud/hals kan fastna	8-9	3.1	1176-1 4.2.7.2	Mellan balk-tubtunnel i bollhav och mellan balk-tubtunnel utanför bollhavet	A	
4	Bestämning av utrymmet och områden	10	4.1	1176-1 4.2.8.2	Plattformar i olika nivåer vid kanoner, risk att ramla och slå i kanoner uppifrån. Bör finnas någon form av skydd mot fall på kanon.	B	
5	Skydd mot skador inom det fria utrymmet	11 5		1176-1 4.2.8.3	Finmaskigt nät mellan rutsch-stolpar		IFI
6	Skydd mot skador inom fallutrymmet	12	6.1	1176-1 4.2.8.4	Plattformar i olika nivåer vid kanoner, risk att ramla och slå i kanoner uppifrån. Bör finnas någon form av skydd mot fall på kanon.	B	
		13	6.2	1176-1 4.2.8.4	Skyddsöverdrag vid studsmattorna har släppt och sitter löst på båda studsmattorna	B	

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011











Produktspecifikation Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Besiktningsutlåtande Beskrivning av fel	Felklassining
7	Skydd mot skador beroende av islagsytans stötdämpande underlag	14-15	7.1	1176-1 4.2.8.5	Underlagens stötdämpande förmåga ej verifierbar, saknas intyg om prov	C
			7.2	1176-1 4.2.8.5	Utvändiga klättringsbara nät, stötdämpande underlag finns på golv. Stötdämpande förmågan ej verifierbar, saknas intyg om prov	C
		16	7.3	1176-1 4.2.8.5	Stötdämpande underlag saknas vid plattform som är >60cm ovan golv vid kanondelen.	B
8	Identifiering av redskap	17-21	8.1	1176-1 7.1	Saknas uppgifter om tillverkare, tillverkningsår mm	C

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011







Produktspecifikation Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Besiktningsutlåtande Beskrivning av fel	Felklassining
9	Utvändiga klättermöjligheter	22-25	9.1	1176-10 4.3.3	Saknas skydd mot klättring utvändigt, ska finnas från golv eller plats för fötter/fotstöd minst 2m upp.	C
10	Synlighet	26-28	10	1176-10 4.3.4	Leklandet är stort och det behövs kameraövervakning för att kunna övervak hela leklandet.	B

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011









Produktspecifikation Nr	Post	Bild	Besiktningsutlåtande Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
11	Skyltar	29-31	11.1	1176-10 4.3.9	Skyltar för regler och utrymningsskyltar finns men saknar skyltar för antal användare och ålder/längd för användare.	C

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011









Produktspecifikation Nr	Post	Bild	Besiktningsutlåtande Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
12	Fallrutschbanor	32-35	12.1	1176-10 4.4.1	Startsektionen ska vara skyddad mot obehörigt tillträde när utbildad personal saknas för att övervaka dess säkra användning	B

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011









Produktspecifikation			Besiktningsutlåtande				
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
13	Bollhav	36	13.1	1176-10 4.4.3	Djupet i bollhavet för 1-3 år är >450mm.	C
		37-39	13.2	1176-10 4.4.3	Bollar i bollhaven samt skumgummibollarna är <70mm i diameter	C


Övriga foton på leklandet:













Konsument verket • KO

Datum 2011-11-21
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Bushuset AB		Åsa Strömblad (driftsansvarig) Stefan Strömblad (driftsansvarig)
tel nr 031- 773 04 50	*org nr* 556242-2286	*datum* 2011-11-21
Adress Grafiska vägen 30 412 63 Göteborg		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Anna Ekegren		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Öppnades 12 februari 2005

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja.

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr av ICA fastigheter AB (tidigare Vasakronan).

0.4 Tillverkare av lekredskap?

Better Bounce Limited. Ingen återförsäljare i Sverige.

0.5 Personal

Vardagar 1-2 personer, oftast två. Extra personal tas in vid kalas. På helger beror antalet på antalet kalas, dock max 5 personer. Man har max fyra kalas igång samtidigt och har då en personal per kalas.

Personalen finns i kassan, inte i lekställningen. Personalen ser från kassan vad som händer i lekställningen, driftsansvarig anser att det därför inte behövs personal i leklandet. Föräldrarna ser barnen från cafédelen.

Personalen identifieras genom röda tröjor med tryck.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Ja, ansvars- och olycksfallsförsäkring genom If.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Enbart muntliga rutiner finns. Personalstyrkan är relativt liten och personalomsättning anges vara låg.

Daglig kontroll

En person går igenom ställningen varje kväll, kontrollerar att allt är helt och att inga farliga saker finns.

Veckokontroll

Ingen veckokontroll görs.

Månadskontroll

Ingen månadskontroll görs.

Årlig kontroll

Ingen årlig kontroll har gjorts av extern person. Dock stänger leklandet två dagar efter i princip varje höstlov då samtlig personal går igenom leklandet, gör större ändringar och lagningar.

Personalen har ingen speciell kompetens för kontroller.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Leklandet byggdes på plats av den engelska firman. Efteråt visade firman att monteringen var korrekt gjord och att ställningen höll. Osäkert om detta räknas som

installationsbesiktning och om protokoll finns. Eventuellt har konsultfirman som Bushuset anlitat för att titta på säkerhet (främst brand) protokollet.

Konsumentverket påpekar vikten av att en installationsbesiktning görs innan leklandet tas i bruk och att årliga besiktningar enligt standarden EN 1176 görs av certifierad besiktningsman.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Ja, en lucka finns. Säkras genom snörning.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

Driftsansvarig var med vid byggnationen av ställningen och lärde sig då hur lekställningen ser ut och fungerar.

Ingen dokumentation från tillverkaren finns. Vid byggnation hade driftsansvarig svårt att hitta information om säkerhetskrav för lekland.

Konsumentverket informerar att standarden EN 1176 fanns då leklandet byggdes, om än i en äldre version.

1.5 Lokalens kapacitet

Kapacitet lekställning: 100 barn

Kapacitet lokal: 150 barn.

Kapaciteten har bestämts av en anlitad konsultfirma. Tillverkaren och konsultfirman har samrått angående kapacitet i lekställningen. Ställningen är dock dimensionerad för 150 barn enligt tillverkaren.

Varje barn får ett pappersarmband (”åkband”) med ett nummer på. Armbandets nummer antecknas på en lista. På listan antecknas även entrétid och den tid då barnet lämnade leklandet. På så sätt kan ansvariga hålla reda på exakt hur många barn som finns i leklandet vid varje angiven tid.

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

Personalen lagar själva. Ingen särskild rutin finns.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Det mesta lagar de själva. Svetsarbeten utförs av extern smed.

Reservdelar (t ex till studsmattan) beställs av tillverkaren. Har en del material på lager.

Behövs del av lekland stängas av för reparation eller byte till reservdel, stänger man genom att sätta för ett nät. Detta har gjorts.

Konsumentverket påpekar att även enkla rutiner bör finnas skriftligt och vara specifika.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Se 2.2

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vi olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Plåster och kylning finns för mindre skador. Inga rutiner finns.

3.2 Vad dokumenteras?

Inga rutiner finns.

Konsumentverket informerar om vikten att ha beredskap för allvarliga skador samt om underrättelseskyldighet.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Ja, ett olycksfall som driftsansvarig känner till. Det var en äldre kvinna som stukade foten på en platta som åkt snett. Driftsansvarig åtgärdade genom att sätta plattjärn på alla plattor för att undvika att plattorna åkte snett.

Konsumentverket har inte underrättats.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Muntlig information från driftsansvarig till personalen när de påbörjar sin anställning. Kalasvärdinnorna har ansvar för ”sitt” kalas.

Ytterst ansvarig för kalasen är driftsansvarig eller annan ansvarig personal.
Kalasvärdinnor har dock befogenhet att fatta egna beslut.

De flesta i personalen har HLR utbildning.

Kompetensföreteckning saknas.

4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?

Inga skriftliga rutiner finns i dagsläget. Brandrutiner finns i en pärm bakom kassan, åtkomlig för all personal alltid. Driftsansvarig planerar att sätta in säkerhetsrutiner i samma pärm.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Att föräldrarna ska läsa regelskylten som sitter vid kassan och informera sina barn om innehållet. Föräldrarna tillfrågas om de varit där förut och om de kan reglerna.

5.2 Hur ges informationen?

Ovanstående information ges muntligt. Dessutom finns skriftliga regelskyltar i leklandet (förutom den vid kassan). Vid kalas görs alltid en regelgenomgång.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

Vid kassan sitter följande regelskylt:

- HJÄLP OSS ATT FÖRHINDRA OLYCKOR!!!
- Informera era barn om att:
- Inte klättra uppför rutchkanan
- Inte klättra i näten
- Lilla bollpoolen är för barn under 1 meter

På nätet vid studsmattorna finns en skylt med följande text:

OBS!!

Vi vuxna får ej studsa bara för oss barn 0-11 år

På skylt vid entrén, i cafédelen, på nätet vid studsmattorna samt vid bollarenan finns skylt med följande text:

- Lite ordningsregler:

- Vi på Bushuset har gjort allt för att göra en så säker, trivsam och rolig miljö som möjligt, men det är trots allt föräldrarna som bär yttersta ansvaret för sina barn.
- Åldersgränsen är 11 år
- Medtagen mat eller dryck får inte förtäras inom lokalerna, med undantag för barnmat
- Rökning är absolut förbjuden
- Barnen måste ledsagas av en vuxen
- All lek sker helt på egen risk
- Dessa regler är uppsatta för barnens bästa och bör därför noggrant efterföljas
- Vid ankomst vänligen observera att det finns fyra nödutgångar utöver huvudentrén
- Inga skor är tillåtna inom lekområdet
- Vi önskar er alla ett trevligt besök på Bushuset. Välkommen.

På nätet till rutschbanan finns en skylt med följande text:

- Förbjudet att klättra i rutschkanan

Föräldrar som bokat kalas får en bokningsbekräftelse med information om regler. Där finns även information om nödutgångar etc.

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Ha kontroll på barnen och se efter dem.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Leklandet ansvarar för klätterställningen.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Leklandet har ingen barnpassning. Barn som är äldre (ca 8 år) samt barn som varit på leklandet ofta får lämnas utan sällskap av vuxen. Barn som kommer ensamma, utan sällskap av vuxen, tillåts komma in om de har förälderns tillåtelse och lämnar förälderns telefonnummer. Ingen rutin finns.

Konsumentverket påpekar att verket anser att leklandet, när de tillåter barn utan sällskap av vuxen, tar över föräldraansvaret. Det är viktigt att man har funderat igenom när barn får vara på leklandet utan förälder och hur många sådana barn man anser sig kunna hantera.

NOT. Konsumentverket informerar att verket kommer att vilja se en rutin för hur många barn som får lämnas utan förälder och när det får ske.

Leklandet anser inte att man har ett stort problem med föräldrar som lämnar sina barn mot leklandets vilja. Driftsansvariga är noggranna med att påpeka för föräldrar som vill lämna sina barn att leklandet inte erbjuder barnpassning samt att föräldern själv måste berätta för barnet att de går.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Driftsansvarig vet inte. Driftsansvarig har kontaktat tillverkaren för att få protokoll eller liknande men inte fått svar ännu.

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Inget övrigt att rapportera.


Inventering

Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej



Bilder




Babyhörna med bollhav och leksaker




Översiktsbilder klätterställning

Konstaterade A-fel

Ställen där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades fyra A-fel.




1. Nätbro: Maskstorleken i det grovmaskiga nätet tillsammans med stort avstånd mellan näten bildar farlig öppning. Detta fel åtgärdades och godkändes under tillsynsbesöket.



2. Ett flertal hål i skyddsnäten. Dessa fel åtgärdades och godkändes under tillsynsbesöket



3. Trekantsöppning på båda sidor om rutschbanans övre del bildar farlig öppning. Detta fel har Bushuset ålagts åtgärda.



4. Trekantsöppning på båda sidor i bollhavet bildar farlig öppning tillgängliga via klättringsbara nät. Detta fel har Bushuset ålagts åtgärda.

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Bushuset, Grafiskavägen 2 Göteborg



Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Besiktningsman:	**Janne Wahlstedt, Utetjänst i Kungsbacka AB**
Sereno certifikat nr:	**CPL.029.11**
Beställare, kontaktperson:	**Konsumentverket, Annika Ahlberg**
Adress:	**Box 48, 651 02 Karlstad**
Lekplatsadress:	**Bushuset Grafiskavägen 2, Göteborg**
Datum för besiktningen:	**2011-11-21**
Närvarande vid besiktningen:	**Annika Ahlberg, Anna Ekegren Konsumentverket**
Drift & underhållsplan:	
Hänvisningsskylt:	
Produktmärkning:	
Siktanalys:	**Ej utförd**
HIC-prov:	**Ej utfört**
Datum för utskrift:	**2011-11-28**

Omfattning begränsad besiktning enligt specifikation från Konsumentverket 13 st punkter daterat 2011-09-08, samt konsultavtal daterat 2011-09-08
Besiktningen utförs mot Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och svensk standard SS-EN 1176-1-11:2008 & 1177:2008.

Stötdämpandeunderlag testmetod. Nivåstabila underlag genom leverantörens prov/tester, visuellbedömning, alternativt utförs HIC prov.
Se. Bifogade bilagor om test av stötdämpande underlag.

Redskap ej markerade med tillverkningsår i protokollet saknar information om produkt id, märkning.

Förklaring till felklassning:
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada. (Normalt krävs omedelbar åtgärd)
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada. (normalt bör åtgärd vidtagas snarast), skall hållas under observation.
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada. (Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll), skall hållas under observation.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underlag

Eventuella synpunkter eller klagomål på besiktningens utförande eller redovisning hänvisas till Sereno certifierings AB, 08-556 953 30

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Post 1: Tillgänglighet för vuxna ***Post 2: Åtkomst för vuxna***



Bild nr 1



Bild nr 2



Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande			
Nr	**Produkt**	**Leverantör**	**Tillverkn.år**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
1				**1**	**1.1**	**1176-1:4.2.3**	**2 st positioner runda hål i plattformar diameter under 500mm**	**C**
2				**2**	**2**	**1176-10:4.2.2.1**		**IFI**

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Post 3: Ställen där huvud och hals kan fastna



Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3



Bild nr 4



Bild nr 5



Bild nr 6



Bild nr 7



Bild nr 8

Produktspecifikation				Besiktningsutlåtande				
Nr	**Produkt**	**Leverantör**	**Tillverkn.år**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
3				**1-8**	**3.1**	**1176-1:4.2.7.2a**	**Helt omslutnaöppningar, trasiga nät (åtgärdarde under besiktning)**	**(A)**
				6-7	**3.2**	**1176-1:4.2.7.2a**	**Helt omslutnaöppningar, hängbro (åtgärdarde under besiktning)**	**(A)**

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Post 3: Ställen där huvud och hals kan fastna



Bild nr 1



Bild nr 2




Bild nr 3




Bild nr 3

Produktspecifikation							Besiktningsutlåtande	
Nr	**Produkt**	**Leverantör**	**Tillverkn.år**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
3				**1-2**	**3.1**	**1176-1:4.2.7.2a/b**	**Helt/delvis omslutnaöppningar, 2 st delvis vid rutschbana samt 2 st övre del rutschbana,(åtgärdarde dagen efter besiktning se bild 3-4)**	**(A)**

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Post 4,5 och 6: Bestämning av utrymmen och områden



Bild nr 1



Bild nr 2

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande			
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
4,5 &6				1-2	4,5&6			IFI

Post 7: Islagsytans stötdämpandeförmåga



Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3




Bild nr 4

Produktspecifikation							Besiktningsutlåtande	
Nr	Produkt	Leverantör	Tillverkn.år	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
7				1-2	7.1	1176-1:4.2.8.5.2	Stötdämpandeförmåga på mattor på golven ej verifierbar	C
				3	7.2	1176-1:4.2.8.5.2	2 st torn, ej skydd mot klättring samt mellanliggande steg, saknas stötdämpande på ytor inom fallutrymme/på islagsytan	B
				4	7.3	1176-1:-4.2.8.5.2	Islagsytan i småbarnsdelen delvis fel, saknas underlag runt rutsch och delvis runt lekhus	B

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Post 8: Identifiering av redskap



Bild nr 1

Produktspecifikation							Besiktningsutlåtande	
Nr	**Produkt**	**Leverantör**	**Tillverkn.år**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
8				**1**	**8.1**	**1176-1:7.1**	**Saknas märkning, tillverkare, tillverkningsår mm**	**C**

Redskap nr 9: Utvändidga klättermöjligheter



Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3

Produktspecifikation							Besiktningsutlåtande	
Nr	**Produkt**	**Leverantör**	**Tillverkn.år**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
9				**1-2**	**9.1**	**1176-10:4.3.3**	**Upp till 2 metershöjd skall det finnas skydd mot klättring, genom t.ex. genom nät med maskstorlek med öppningar mindre än 8mm**	**C**
				3	**9.2**	**1176-10:4.3.3**	**2 st klättertorn, samma som ovan, men här finns mellanliggande stag som underlättar ev. klättring, dock placerat mitt framför kassa/övervakning**	**B**

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Redskap nr 10: Synlighet



Bild nr 1

Produktspecifikation							Besiktningsutlåtande	
Nr	**Produkt**	**Leverantör**	**Tillverkn.år**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
10				**1**	**10.1**	**1176-10:4.3.4**	**Bra, endast svårt att se bakom/under rutschbana,**	**C**

Redskap nr 11: Skyltar



Bild nr 1



Bild nr 2

Produktspecifikation							Besiktningsutlåtande	
Nr	**Produkt**	**Leverantör**	**Tillverkn.år**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
9				**1-2**	**9.1**	**1176-10:4.3.9**	**Saknas uppgift om hur många som får vara i redskapet samtidigt, kapacitet**	**C**

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Redskap nr 12: Fallrutschbana, finns ingen i redskapet

Redskap nr 13: Bollhav




Bild nr 1

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande			
Nr	**Produkt**	**Leverantör**	**Tillverkn.år**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
11				**1**	**11.1**	**1176-10:4.4.3**	**Bollhav vid rutschbanor bör utformas för att inte uppmuntra barn till att använda bollhavet mer än när de har åkt rutschbana, detta genom att t. ex. ha fler in/utgångar så att barn ej går genom utrymmet framför redskapet.**	**C**

Besiktning utförd av Janne Wahlstedt, CPL.029:11

Mölndal 2011-11-28

Konsument verket • KO

Datum 2011-11-11
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Busplaneten		Petra Nygren (driftsansvarig)
tel nr	*org nr*	*datum*
090-19 91 00	556792-3569	2011-10-31
Adress		
Strömpilsplatsen, 907 43 Umeå		
Närvarande från Konsumentverket		
Annika Ahlberg & Anna Ekegren		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Påsk 2010

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Nej. Övertog leklandet februari 2011.

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr

0.4 Tillverkare av lekredskap?

Install Play

0.5 Personal

8 personer är schemalagda. På vardagar arbetar 2 personer, på helger och lov 3 personer.

En av de två personerna som arbetar på vardagar öppnar leklandet och arbetar fram till 14. Den andra personen börjar vid lunch och stänger. Således är bemanningen dubbel över lunch.

Personalen identifieras genom grå tröjor med tryck.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Ja, olycksfallsförsäkring genom Länsförsäkringar.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Driftsansvarig påpekar att inga säkerhetsrutiner finns då hon anser att leklandets ansvar är begränsat till restaurangdelen.

Daglig kontroll

Öppnings- och stängningsrutiner finns, men de rör främst restaurang/café.

Veckokontroll

Ingen veckokontroll görs.

Månadskontroll

Ingen månadskontroll görs. Städning sker fyra timmar varannan vecka (åtta timmar per månad). Städningen görs av en städerska som rapporterar fel om hon upptäcker några.

Årlig kontroll

Ingen årlig kontroll har gjorts.

Driftsansvarig har kontaktat tillverkaren för att få diverse brister åtgärdade. Bristerna är inte i huvudsak av säkerhetskaraktär.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Vet ej.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

En del städluckor har dragkedjor med hänglås. En städlucka vid utåkningssektionen av den gröna tubrutschbanan har medvetet lämnats öppen för att ge alternativ utgång från lekställningen.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

En del dokument finns från förra ägaren, men driftsansvarig har inte gått igenom dokumentationen.

I övrigt ingen dokumentation avseende underhåll och besiktning.

NOT. Konsumentverkets representanter påpekar att de gärna vill se dokumentationen från förra ägaren om den finns.

1.5 Lokalens kapacitet

Driftsansvarig kan inte svara på frågan om kapacitet för lokalen, men anger att det finns på skylt vid entrén. Konsumentverkets representanter kunde inte hitta skylten.

Driftsansvarig vet inte klätterställningens kapacitet.

På frågan om hur det säkerställs att maxantalet personer inte överskrids svarar driftsansvarig att det är omöjligt att kontrollera. Leklandet kan inte heller kontrollera antalet gäster i kassan. Driftsansvarig nämner att de aldrig haft så många personer i lokalen som den tillåter. En vanlig helg har leklandet ca 90 betalande barn.

Konsumentverket informerar om vikten av att kontrollera antalet barn som vistas i lekställningen samtidigt, samt att veta lekställningens kapacitet.

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

Inga rutiner finns. Ägaren (Johan Thomasson) lagar en del själv.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Har inte upptäckt några allvarliga brister. Har kontaktat tillverkaren för att få mindre allvarliga fel åtgärdade. Se punkt 1.1.

Om leklandet skulle ha en allvarlig brist skulle den delen av redskapet stängas av, exempelvis med en presenning som sys fast. Instruktion har ej erhållits från tillverkaren.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Ingen rutin finns.

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vi olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Inga rutiner finns.

3.2 Vad dokumenteras?

Inga rutiner finns.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Ja, ett olycksfall som driftsansvarig känner till. Detta olycksfall hände under den förra ägarens tid och var en äldre kvinna som slog i bakhuvudet i fallrutschbanan.

Konsumentverket har inte underrättats.

Konsumentverkets representanter påpekar vikten av att ha rutiner för olycksfall, och nämner näringsidkarens underrättningsskyldighet enligt lag. Även vikten av egenkontroll diskuterades.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Personalen har enbart kunskap om hur man sköter restaurangen, inte leklandet.

Konsumentverket informerar att den kompetens som personalen bör ha är hur man sköter om leklandet, underhåll etc. Personalen ska ha kännedom om vilka rutiner som gäller, vilka kontroller som ska göras samt vilket ansvar varje anställd har.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Två regler förmedlas till föräldrarna:

1. Armarna ska hållas in mot kroppen i fallrutschbanan för att undvika brännsår.

2. Alla ska ha strumpor på sig av säkerhets- och hygienskäl.

Om tillfälle ges informerar leklandets personal om att regler finns anslagna på banderoller vid garderoben. Driftsansvarig känner inte till tillverkarens skyltar med regler som finns anslagna på lekställningen.

5.2 Hur ges informationen?

Banderoll finns vid entrén och ytterligare regler finns anslagna på tillverkarens skyltar på lekställningen.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

Följande regler finns anslagna på banderoll vid kassan:

- Ansvarig vuxen får inte lämna sitt barn på Busplaneten, ansvaret för barnet ligger alltid hos ansvarig vuxen, ej hos Busplaneten eller dess personal.
- Medhavd mat och dryck är ej tillåten däremot finns det mat och dryck att köpa som passar både stora och små magar.
- Mat, dryck och godis får inte ätas utanför caféet. Det får absolut inte medtas in i lekställningen.
- Tuggummi är av säkerhetsskäl förbjudet på Busplaneten.
- Skor är ej tillåtna på Busplaneten, men strumpor är ett krav!
- Vi rekommenderar långärmat och långbyxor gärna av bomullsmaterial, men inte jeanstyg eller polyestertyg –för bästa glid och lekupplevelse!
- Inga vassa föremål i leklandet.
- Vi rekommenderar att både barn och vuxna tar av sig smycken innan man besöker oss.
- Inget spring uppför eller nerför rutschkanorna.
- Klättra inte på näten, knuffas inte och vänta på din tur!
- Ytterkläderoch vagnar lämnas med föredel i entrén, vi ber er dock vara uppmärksamma och inte lämna värdesaker
- Busplaneten ansvarar inte för värdesaker
- Och kom ihåg –det ska vara roligt att vara på Busplaneten, så ta hand om varandra!

Ytterligare regler finns anslagna på tillverkarens skyltar på lekställningen:

- Du som vuxen är ansvarig för barnen under hela vistelsen och måste stanna i lokalen!
- Inga skor i leklandet!
- Vi ansvarar EJ för medhavda tillhörigheter eller kläder, skåp finns att hyra till självkostnadspris!
- Ta inte med smycken, mobiltelefoner, nycklar m.m. in i leklandet!

- I rutschkanor rekommenderas kläder med långa ärmar och ben!
- Ingen mat, dryck eller godis i någon form i leklandet!
- Tänk på att fråga barnen om toalettbesök för att undvika ”olyckor”!
- Vid NÖDSITUATION lämna lokalen i lugn takt genom närmaste nödutgång!
- För mer information eller bokning av kalas vänligen kontakta receptionen

I anslutning till frittfallrutschbanan finns en skylt med följande regler:

- Sitt rak i ryggen
- Luta ej bakåt
- Använd långärmad tröja, långbyxor och strumpor
- All åkning sker på egen risk

I anslutning till trampolinen finns en skylt med följande regler:

- Endast en person åt gången i trampolinen
- Max 60 kg

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Föräldrarna ska vara på leklandet när barnen är där, vara närvarande om barnen gör sig illa och ha koll på var barnen befinner sig.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Leklandet ansvarar för att plåstra om små sår och att utrustningen är hel och bra.

Konsumentverkets representanter ifrågasätter hur man säkerställer att utrustningen är ”hel och bra” om inga rutiner finns och inga kontroller görs. Exempel gavs på skador som kan uppstå om inte utrustningen underhålls.

Konsumentverket noterar att i de skriftliga rutinerna ”ATT TÄNKA PÅ” för personalen anges att *”Säg vänligt och bestämt till barn som beter sig illa eller är stökiga, alla ska trivas hos oss! Förklara vad de gjort fel och att det är vårt ansvar att de inte gör sig illa, så de får därför inte klättra på näten, hoppborgen osv.”*

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Busplaneten har ingen barnpassning. Barn får aldrig lämnas ensamma på leklandet. Leklandet har dock ingen möjlighet att säkerställa att så inte sker.

Konsumentverket noterar att i de skriftliga rutinerna ”ATT TÄNKA PÅ” för personalen anges att *” Föräldrarna ansvarar ALLTID för deras barn och det ska finnas en ansvarig på lats med barnen. Tycker de att deras barn är stora nog att klara sig själva är det upp*

till dem och vi ansvar inte för det. De får gärna lämna ett telefonnummer utifall att eller se till att barnen har egen mobiltelefon”.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Driftsansvarig vet inte.

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Driftsansvarig anger att man inte arbetar med säkerhet.

Övrigt

Driftsansvarig visar bilder på 12 önskemål om åtgärder, se punkt 2.2.

Konsumentverkets representanter överlämnar trycksaken ”Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete för konsumenttjänster” och visar Konsumentverkets websidor om lekland och säkerhetsarbete.

Konsumentverket informerar om att driftsansvarig inte enbart har ansvar för köket, utan även ansvarar för att tillhandahålla en säker tjänst och säkra varor. Vidare informerar Konsumentverket om att leklandet inte behöver ta ansvar för barnen men att de måste informera föräldrarna om vilka regler som gäller så att föräldrarna kan ta det ansvar som förväntas.

Konsumentverkets representanter påpekar att redskap det i leklandet finns redskap som kräver övervakning, såsom fallrutschbana samt hoppborg. Driftsansvarig medger att man inte kan övervaka dessa attraktioner från kassan.

När Konsumentverkets representanter är på plats klättrar en pojke upp i nätet inne i det rosa området och hoppar ner. Höjden är drygt 2 meter. På golvet finns stötdämpande mattor men dess egenskaper kunde inte verifieras/styrkas vid tillsynsbesöket.

Uppblåsbara attraktioner

Finns en hoppborg med inbyggd hinderbana. Hoppborgen har två lösa mattor framför entrérampen. I övrigt nålfiltsmatta på betonggolv. I anslutning till hoppborgen finns en skylt med texten ”Klättra inte på hoppborgen”.


Konsumentverkets representanter informerar om standard för hoppborgar (EN 14960), att det finns krav på övervakning samt att det skett allvarliga olyckor med barn som klättrat och trillat ner på utsidan av hoppborgar.

Under tillsynsbesöket klättrar en pojke upp på taket till hoppborgen och sätter sig där. Konsumentverkets representanter väljer att ingripa och säga till honom att komma ner.

Inventering


Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej

Bilder







Bollfontän och flerfilig rutschbana






Nätbro och hoppborg (i bakgrunden syns bollarena).





Bollfontän och frittfallrutschbana





Översiktsbild. Babyhörna till höger, 0-4 år.

Konstaterade A-fel

Ställen där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades ett flertal A-fel. Tre av dessa åtgärdades, och godkändes under tillsynsbesöket. För ett av dessa fel var dock åtgärden inte fullt tillräcklig.






1. Slack i sladdinfästning i småbarnshörnan (t.v). Åtgärdat och godkänt vid tillsynsbesök.

3. Slack i sladdinfästning vid pelare (t.h.). Åtgärdat och godkänt vid tillsynsbesök.




3. Avstånd mellan ovankant lekställning och pelare som lätt nås visa den rosa kudden som skymtas i underkant bild (t.h). Den rosa kudden avlägsnades vilket försvårar tillträdet, men åtkomsten finns fortfarande. Ytterligare åtgärd krävs.

Följande fel är också A-fel av typen ”Ställen där huvud och hals kan fastna” (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Dessa fel har Busplaneten ålagts åtgärda.



4. Delvis omsluten öppning mellan sidoskydd rutschbana och överliggare



5. Maskstorleken i det grovmaskiga nätet tillsammans med stort avstånd mellan näten bildar farlig öppning. Näten är till största del sammanfästa men snöret som binder samman näten har lossnat på några ställen.

Konsumentverket Kontaktperson: Annika Ahlberg e-post: annika.ahlberg@konsumentverket.se Telefon: 054-194138	**Begränsad säkerhetsbesiktning av lekland.** EN 1176-1:2008 avsnitt: 4.2.3, 4.2.7.2, 4.2.8.2, 4.2.8.3, 4.2.8.4, 4.2.8.5 och 7.1 EN 1176-10:2008 avsnitt: 4.2.2.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.9, 4.4.1 och 4.4.3 Besiktningsdatum: 2011-10-31 Protokoll upprättat: 2011-11-07	
ID:	Företag: **Svensk Markservice**	Besiktningsman: **Andreas Pettersson** Innehar Certifikat nr. CPL 093:10 utfärdat av SERENO certifiering.
Område/Lekland: **Busplaneten**	Adress: **Ålidbacken 23** **907 37 UMEÅ**	Telefon: **076-1059230**
Distrikt: **Umeå** / Verksamhet: **Lekland**	Underskrift besiktningsman:	

Felklass	**Förklaringar**
A	Risk för allvarlig skada, alt. Stor risk för mindre skada (Normalt krävs omedelbara åtgärder).
B	Mindre risk för mindre skada, alt Stor risk för liten skada (Åtgärder bör vidtagas snarast).
C	Liten risk för mindre skada, alt Mindre risk för liten skada (Åtgärder bör ske vid periodiskt underhåll).
IRI	Inga risker identifierade. (Åtgärder ej nödvändiga).
!	Rekommenderad åtgärd som ej omfattas av standarden.


Nr	Redskap/Hänvisning	Felklass	Anmärkning	Bild
1	Grå/grön lekställning med fallrutschbana, rutschbanor mm.			
1.1	EN1176-1 7.1		Identifiering av redskap, tillverkarens namn och adress, nummer och datum för Europa standard saknas.	
1.2	EN1176-10 4.3.9		Skylt som anger åldersgrupper, kapacitet (antal barn) i leklandet saknas.	
1.3	EN1176-1 4.2.8.5		Fallskyddsmattor, stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd ej besiktningsbart då intyg från tillverkaren saknas.	
1.4	EN1176-10 4.4.1.3	B	Fallrutschbanans startsektion kort ska vara 1m eller längre, färdvägar finns inom startsektionen risk finns att bli knuffad utför rutschen.	1,2
1.5	EN1176-1 4.2.3	C	Tillgänglighet för vuxna, öppningar mellan plattformar, uppmätt lägst 31cm ska vara 50cm eller större, risk att vuxna inte kan hjälpa barn i hela lekställningen.	3,4
1.6	EN1176-1 4.2.7.2	A	Risk att huvud/hals kan fastna i startsektionen till flerspåriga rutschbanan.	5
1.7	EN1176-1 4.2.7.2	A	Risk att huvud/hals kan fastna mellan maskor i den lägre repbron, uppbindningssnöre löst som håller ihop näten.	6
1.8	EN1176-10 4.3.3	B	Utvändigt klätterbara nät runt lekställningen, risk för åtkomst till olämpliga lekområden med hög fallhöjd och där stötdämpande underlag saknas.	7


Nr	Redskap/Hänvisning	Felklass	Anmärkning	Bild
2	Svart lekställning med bollhav, kanoner och bolluppskjutare			
2.1	EN1176-1 7.1		Identifiering av redskap, tillverkarens namn och adress, nummer och datum för Europa standard saknas.	
2.2	EN1176-10 4.3.9		Skylt som anger åldersgrupper, kapacitet (antal barn) i leklandet saknas.	
2.3	EN1176-1 4.2.8.5		Fallskyddsmattor, stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd ej besiktningsbart då intyg från tillverkaren saknas.	
2.4	EN1176-10 4.3.3	B	Utvändigt klätterbara nät runt lekställningen, risk för åtkomst till olämpliga lekområden med hög fallhöjd och där stötdämpande underlag saknas.	8
2.5	EN1176-1 4.2.7.2	A	Risk att huvud/hals kan fastna mellan hängande elkablar efter nätställningen, tillgängligt via klätterbara nät.	9
2.6	EN1176-1 4.2.3	C	Tillgänglighet för vuxna, öppningar mellan plattformar, uppmätt lägst 34cm ska vara 50cm eller större, risk att vuxna inte kan hjälpa barn i hela lekställningen.	10
3	Rosa lekställning med rutschbanor och studsmatta			
3.1	EN1176-1 7.1		Identifiering av redskap, tillverkarens namn och adress, nummer och datum för Europa standard saknas.	
3.2	EN1176-10 4.3.9		Skylt saknas som anger åldersgrupper, kapacitet (antal barn) mm.	
3.3	EN1176-1 4.2.8.5		Fallskyddsmattor, stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd ej besiktningsbart då intyg från tillverkaren saknas.	
3.4	EN1176-1 4.2.3	C	Tillgänglighet för vuxna, öppningar mellan plattformar, uppmätt lägst 42cm ska vara 50cm eller större, risk att vuxna inte kan hjälpa barn i hela lekställningen.	11
3.5	EN1176-10 4.3.3	B	Utvändigt klätterbara nät runt lekställningen, risk för åtkomst till olämpliga lekområden med hög fallhöjd och där stötdämpande underlag saknas.	8


Nr	Redskap/Hänvisning	Felklass	Anmärkning	Bild
4	Blå lekställning för mindre barn			
4.1	EN1176-1 7.1		Identifiering av redskap, tillverkarens namn och adress, nummer och datum för Europa standard saknas.	
4.2	EN1176-10 4.3.9		Skylt som anger åldersgrupper, kapacitet (antal barn) i leklandet saknas.	
4.3	EN1176-1 4.2.8.5		Fallskyddsmattor, stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd ej besiktningsbart då intyg från tillverkaren saknas.	
4.4	EN1176-10 4.3.3	B	Utvändigt klätterbara nät runt lekställningen, risk för åtkomst till olämpliga lekområden med hög fallhöjd och där stötdämpande underlag saknas.	12
4.5	EN1176-1 4.2.7.2	A	Risk att huvud/hals kan fastna mellan hängande elkablar efter nätställningen, tillgängligt via klätterbara nät.	13
4.6	EN1176-1 4.2.7.2	A	Risk att huvud/hals kan fastna mellan nätställning och betongpelare, vadderad kudde uppmuntrar till klättring upp på nättaket via klätterbara nät.	15,16
5	Bollarena och klättervägg			
5.1	EN1176-1 7.1		Identifiering av redskap, tillverkarens namn och adress, nummer och datum för Europa standard saknas.	
5.2	EN1176-10 4.3.9		Skylt som anger åldersgrupper, kapacitet (antal barn) i leklandet saknas.	
5.3	EN1176-1 4.2.8.5		Fallskyddsmattor, stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd ej besiktningsbart då intyg från tillverkaren saknas.	
5.4	EN1176-10 4.3.3	B	Utvändigt klätterbara nät runt om lekställningen, risk för åtkomst till olämpliga lekområden med hög fallhöjd och där stötdämpande underlag saknas.	13


Klagomål:
I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta:
SERENO Certifiering AB
Katarinavägen 19
116 45 STOCKHOLM Telefon: 08-556 953 30


Bilder:

1 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


9



10



11




12




13



14



15



16



Konsument verket • KO

Datum 2011-11-16
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Minihuset Ica Maxi Haninge Söderbyledens stormarknad AB (juridiskt namn)		Monika Rydell (Kassachef & Säkerhetssamordnare) Emelie Fristedt (Ansvarig för Minihuset)
tel nr 08-448 57 28 (direkt Monika) 08-448 57 04 (kassaledare)	*org nr* 556098-4113	*datum* 2011-11-16
Adress Söderbyleden, 136 47 Haninge		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Maria Holmberg		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

2009

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja.

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr av ICA fastigheter

0.4 Tillverkare av lekredskap?

Install Play

0.5 Personal

Kassapersonalen (120 personer) har kompetens för att sköta leklandet. Ca 25 personer av dessa kan rutinerna något bättre.

Måndag till torsdag arbetar 1 person i leklandet. Fredag-lördag 2 personer. Söndagar 1-2 personer. Frigör fler personer från kassan om det behövs.

Om en person arbetar är den personen alltid placerad på nedre plan. Behöver de ta sig upp i lekställningen ropar de in ytterligare personal så att nedre plan aldrig blir tomt. Om två personer arbetar är en på nedre plan och en längre upp i lekställningen.

Personalen identifieras genom Maxi-kläder, dvs. svart t-shirt med ICA Maxi logotype på.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Har försäkring genom Trygg Hansa. Detta är en specialförsäkring för Ica som heter Erica försäkring. Denna försäkring ställer krav på att barnen ska ha fyllt tre år, därför är tre år åldersgräns i leklandet. Försäkringen är en olycksfalls och ansvarsförsäkring. Maxåldern på barnen är 8 år.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Daglig kontroll

30 minuter innan leklandets öppnande görs en okulärbesiktning. Då kontrolleras nät, krokar på studsmattor mm. Brister och önskemål antecknas även i en loggbok. Brister åtgärdas eller så spärras lekställningen av. Skriftlig rutin för vad som ska kontrolleras saknas. Efter avslutat pass lämnas blankett in till kassaledaren. På den skrivs avvikelser som upptäcks. Skriftlig rutin för hantering av denna finns i kassaledarens instruktion.

Veckokontroll

Ansvarig för Minihuset kontrollerar loggboken en gång i veckan. Skriftlig rutin saknas.

Årlig kontroll

Efter ett år och två månader gjordes en stor servicekontroll av leverantören. Inget protokoll finns. Ingen rutin finns.

Konsumentverket påpekar att årlig kontroll bör göras av certifierad besiktningsman.

NOT. Ytterligare information finns avseende indelning och uppbyggnad av lekställningen. Konsumentverket begär att få denna skickad elektroniskt då den är omfattande.

Ansvarig för leklandet håller på att uppdatera ”Huspärmen” som innehåller rutiner mm.

Konsumentverket informerar att muntliga rutiner kan fungera men att skriftliga är att föredra. Dessa rutiner kan vara enkla och behöver inte vara omfattande men är en trygghet om någon skulle bli sjuk eller liknande.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Ja. Leklandets driftsansvariga beställde en oberoende besiktning innan leklandet togs i bruk. Detta beställdes genom leverantören som skickade en engelsk besiktningsman. Protokoll och certifikat finns.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Finns två stycken. Dessa blixtlås är säkrade med buntband.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

Endast instruktioner om hur städningen ska gå till och vilket rengöringsmedel som ska användas. Dock inga instruktioner om underhåll och besiktning.

1.5 Lokalens kapacitet

Lekställningen är dimensionerad för 43 personer, ansvariga för leklandet har avrundat det till 40 barn. När en person arbetar är det aldrig mer än 20 barn. Antalet barn minskas om det är många små barn.

Man gör ingen skillnad mellan lekställningens kapacitet och leklandets kapacitet.

In och uträkning sker ”med streck”.

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

Brister som upptäcks fylls i dagligen av personalen. Kassaledaren informeras direkt vid allvarliga brister.

Skriftlig rutin om hur brister ska åtgärdas saknas.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Säkerhetssamordnare kan laga näten.

Fel som inte kan lagas omedelbart spärras av med speciella skynken som knyts fast.

Enklare reservdelar som krokar till studsmattan, nät, skynken, dynor etc. finns hos leklandet.

Tillverkaren kontaktas för andra reservdelar och större åtgärder. Det händer att det tar tid att få reservdelar. Vid dessa tillfällen spärras ställningen av.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Se punkt 2.2

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vid olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Den som arbetar i Minihuset kontaktar kassaledaren. Kassaledaren fyller i skadeanmälan oavsett skada. Controller för företaget behåller en kopia av skadeanmälan och skickar in originalet till försäkringsbolaget.

Muntlig rutin finns. Skriftlig rutin finns delvis i Jourpärm.

3.2 Vad dokumenteras?

- Födelsedata och namn på barnet
- Föräldrars namn och telefonnummer
- Datum, tid och plats
- Vad som hänt
- Vilken skada (om de kan avgöra)
- Kassaledaren ringer föräldrarna

Föräldrarna rings alltid upp nästkommande dag för uppföljning.

Uppföljning av olyckor sker kvartalsvis med skyddskommittén som avgör vad som ska göras. Protokollet skickas över till ledningsgruppen. Om olyckan är allvarlig sker uppföljningen direkt.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Olyckor har hänt. Det lekredskap som var inblandat i olyckan byttes ut för att förhindra att liknande skada sker igen. Konsumentverket har inte underrättats.

Konsumentverket informerar om underrättningsskyldighet.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Säkerhetsansvarig är utbildad på att laga nät.

All personal som arbetar i leklandet genomgår en 1 dags internutbildning. Denna utbildning omfattar in- och utskrivningar, toabesök, regler mm. Sedan går personalen vid sidan av en erfaren tills de har rätt kompetens. Alla kassaledare har utbildning i första hjälpen med inriktning på barn.

Varje personal har en personakt med vad de har för kompetens. De har även skrivit under blankett med titeln ”Minihuset” som innehåller information om reglerna och rutinerna på leklandet.

Personalen får skriva på att de fått utbildning. Driftsansvarig har Minihusmöten. Dessa möten skall hållas en gång i månaden under nästa år.

4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?

Rutinerna finns i dagsläget inte tillgängliga för personalen men driftsansvarig planerar att göra introduktionspärmen tillgänglig i Minihuset.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Hur länge barnen får vara på leklandet, att de ska ha varit på toaletten innan etc.

5.2 Hur ges informationen?

Info och affisch sitter på glasfönstret. Föräldrarna får även en broschyr. Broschyren finns på svenska och engelska.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

I anslutning till tubrutschbanan sitter en skylt om att åka en i taget.

- På glasrutan utanför leklandet finns en skylt med följande information:
  Vi tar emot barn som är 3-8 år.
- Barnen får stanna max 1,5 timme
- Vi tar emot max 40 barn i Minihuset samtidigt
- För att barnen ska känna sig trygga hos oss bör de förstå svenska
- Visa legitimation när du lämnar och hämtar

- Det ska vara samma person som lämnar och hämtar
- Minihuset är till för dig som handlar hos oss. Därför vill vi gärna se kvitto när du hämtar ditt barn.
- Vi har ingen möjlighet att förvara ytterkläder och värdesaker
- Se till att ditt barn har varit på toaletten innan ni kommer till oss
- Ett barn i taget får åka i rutschbanan.

Övriga regler:

- En i taget på studsmattan
- Max 60 kg på studsmattan
- En i rutschbanan, ej med huvudet före. Bild/ skylt finns.
- Max 5 minuter vid tv-spel samt studsmattor vid kö.

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Etik och moral. Följer inte barnet personalens tillsägelser, ringer personalen föräldrarna. Inga barn ”portas”, men man ber att föräldrarna ska prata med barnen innan nästa besök.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Minihuset har fullt ansvar när barnen är där.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Ja. Minihuset är en gratis barnpassningstjänst men föräldrarna förväntas handla på affären.

Inskrivningsrutiner finns. Barnen får ett plastarmband med en siffra på. Föräldrarna får samma siffra på ett kvitto som ska visas upp när barnet hämtas ut. Föräldern måste legitimera sig för att få lämna in barnet och samma förälder ska hämta ut barnet. Förälderns telefonnummer skrivs upp. Man skriver även upp signalement på barnet på inskrivningsdokumentet om barnet skulle riva av sig armbandet. Detta för att inte fel barn ska lämnas ut. Föräldrarna får även muntlig information om reglerna när de lämnar barnen.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Inget protokoll finns.

NOT. Konsumentverket begär att få besiktningsprotokoll skickat till sig.

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Inget övrigt att rapportera.

Övrigt

Personal i leklandet har envägs walkie talkies. Fyra stycken finns uppsatta i ställningen. Genom dessa kan de ropa tillsägelser eller ropa ner barn om så behövs.

ICA centralt vill ta fram en mall för hur lekland inom koncernen ska arbeta. Minihuset ICA Maxi Haninge ska vara exempel för detta.

Inventering

Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej


Bilder





Översiktsbild klätterställning










Studsmatta till vänster




Tubrutsch och spelhörna

Konstaterade A-fel

Ställen där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades två A-fel. Ett på blixtlås och ett på en repögla som båda bildade farliga öppningar. Båda åtgärdades och godkändes under tillsynsbesöket.




LEKPLATSBESIKTNING

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

ICA MAXI Haninge , Stockholm



LEKPLATSBESIKTNING

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Besiktningsman: Anders Alderbrant
Sereno certifikat nr: CPL.056.11
Beställare, kontaktperson: Konsumentverket, Annika Ahlberg
Adress: Box 48, 651 02 Karlstad
Lekadress: Öderbyleden, 136 47 Haninge
Datum för besiktning: 2011-11-16


Närvarande vid besiktningen: Annika Ahlberg, Maria Holmberg Konsumentverket
Produktmärkning: Saknas uppgifter om tillverkare, leverantör Installplay AB C-fel
Siktanalys: Ej utförd
HIC-prov: Ej utförd

Omfattning begränsad besiktning enligt specifikation från Konsumentverket 13 st punkter daterat 2011-09-08, samt konsultavtal daterat 2011-09-08 Besiktningen utförs mot Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och svensk standard SS-EN 1176-1-11:2008 & 1177:2008.
Stötdämpandeunderlag testmetod. Nivåstabila underlag genom leverantörens prov/tester, visuellbedömning, alternativt utförs HIC prov. Se. Bifogade bilagor om test av stötdämpande underlag.
Redskap ej markerade med tillverkningsår i protokollet saknar information om produkt id, märkning.
Förklaring till felklassning:
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada. (Fel som skall åtgärdas omedelbart, dvs fel som är av sådan art att redskapet/lekplatsen rives eller stängs av)
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada. (Fel som skall åtgärdas inom en snar framtid).
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underlag
Eventuella synpunkter eller klagomål på besiktningens utförande eller redovisning hänvisas till Sereno certifierings AB, 08-556 953 30

LEKPLATSBESIKTNING

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Helt inneslutande lekredskap för barn mellan 3-8 år










Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
1	Tillgänglighet för vuxna	1-4	1.1	1176-1 4.23	Öppningar mellan plattformar <50cm , mellan lila plattformar vid ramper, mellan gula rullar, mellan blå rulle-vägg, mellan plattformar vid blå rulle	B
2	Åtkomst för vuxna		2	1176-10 4.2.2.1		IFI
3	Ställen där huvud och hals kan fastna	5-6	3.1	1176-1 4.2.7.2	Helt omsl. öppningar där huvud/hals kan fastna. Åtgärdade på plats I hål vid dragkedja mot fönster, i ögla vid stolpe bredvid blå rulle.	(A)

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Produktspecifikation			Besiktningsutlåtande			
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
4	Bestämning av utrymmet och områden	4		1176-1 4.2.8.2		IFI
5	Skydd mot skador inom det fria utrymmet	5		1176-1 4.2.8.3		IFI
6	Skydd mot skador inom fallutrymmet	6		1176-1 4.2.8.4		IFI
7	Skydd mot skador beroende av islagsytans		7.1	1176-1 4.2.8.5.	Underlagens stötdämpande förmåga ej verifierbar, saknas intyg om prov	C
	stötdämpande underlag		7.2	1176-1 4.2.8.5	Utvändiga klättringsbara nät, stötdämpande underlag finns på golv. Stötdämpande förmågan ej verifierbar, saknas intyg om prov	C
8	Identifiering av redskap		8.1	1176-1 7.1	Saknas uppgifter om tillverkare, tillverkningsår mm	C

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011










Bild 7 **Bild 8** **Bild 9** **Bild 10**

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
9	Utvändiga klättermöjligheter	7	9.1	1176-10 4.3.3	Saknas skydd mot klättring utvändigt, ska finnas från golv eller plats för fötter/fotstöd minst 2m upp.	C
10	Synlighet	8	10.1	1176-10 4.3.4	Dålig synlighet på bortre delen av övre planet , bör finnas kameraövervakning över den delen .	B
11	Skyltar	9-10	11	1176-10 4.3.9	Skyltar finns vid entrén.	IFI
12	Fallrutschbanor	12			Finns ingen i Leklandet	
13	Bollhav	13			Finns inget i Leklandet	

Konsument verket • KO

Datum 2011-11-01
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Knasiga kojan MJ Play (juridiskt namn)		Mindy Mattfolk (driftsansvarig och ägare)
tel nr 0660-130 30	*org nr* 556786-7857	*datum* 2011-11-01
Adress Sjögatan 1P 891 60 Örnsköldsvik		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Anna Ekegren		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

December 2009

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr.

0.4 Tillverkare av lekredskap?

SPI Nordic

0.5 Personal

3 personer plus en som arbetsträner samt en extra vid behov. Driftsansvarig arbetar varje dag som leklandet är öppet. En vanlig vardag arbetar 2 personer, helger och lov 3 personer. Tidigare har leklandet haft restaurangverksamhet, men numera bara enklare

cafémat. Detta innebär att personalresurs frigörs eftersom en person inte är låst till köket. Personalen (främst driftsansvarig) rör sig mycket i leklandet under dagen.

Personalen identifieras genom svarta västar med tryck.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Någon typ av försäkring som täcker barnen finns men driftsansvarig är osäker på vad försäkringen heter/innebär.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Dokumentation har funnits men slängts.

Daglig kontroll

Följer checklista från leverantör. Utförs av driftsansvarig varje dag utom måndagar då man har stängt.

Veckokontroll

Följer checklista från leverantör. Utförs av driftsansvarig på fredagar eller när tid ges.

Årlig kontroll

Ingen årlig kontroll har gjorts.

Konsumentverket påpekar vikten av att spara dokumentationen från kontrollerna samt att årliga kontroller ska utföras av person med erforderlig kompetens. Konsumentverket rekommenderar att en certifierad besiktningsman anlitas.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Tillverkaren gjorde en besiktning vid öppning. Protokollet visas upp.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Det finns städluckor på tre ställen i leklandet. Dessa säkras med hjälp av hänglås.

Konsumentverket noterar att en av städluckorna säkrats med snöre istället för hänglås.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

Driftsansvarig har fått dokumentation samt genomgång av tillverkaren innan anläggningen togs i bruk.

1.5 Lokalens kapacitet

500 personer får vistas samtidigt i lokalen.

200 barn får vistas samtidigt i lekställningen enligt tillverkaren.

I kassan registreras antalet betalande barn per dag, leklandet uppskattar två vuxna per barn.

Vid ett tillfälle hade leklandet 183 betalande barn under en dag, då valde man att inte låta fler komma in.

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

Inga rutiner finns. Har inte haft några stora problem ännu, men om en allvarlig brist tror driftsansvarig att hon skulle stänga av den delen.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Inga rutiner finns. Hittills har man inte behövt beställa reservdelar.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Ingen rutin finns.

Konsumentverket påpekar att rutiner som inkluderar svar på frågorna ”När ringer vi leverantören?” och ”Hur spärrar vi av del av lekställningen?” bör finnas.

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vid olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Is finns i frysen att lägga på skador. Barnen får glass när de skadat sig. Inga skriftliga rutiner finns.

3.2 Vad dokumenteras?

Inga rutiner finns.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Inga allvarliga olycksfall. Vid ett tillfälle krockade två barn som hoppade samtidigt i studsmattan (detta är inte tillåtet).

Konsumentverkets representanter förklarar vikten av att ha rutiner för hur man agerar vid olycksfall, särskilt om olycksfallet är allvarligt eller personalen är ovan. Verket informerar vidare att näringsidkaren är skyldig att underrätta Konsumentverket vid olyckor och tillbud som orsakas av en farlig vara eller farlig tjänst. Dock sker inte dokumentationen främst för Konsumentverket skull utan det är en viktig del i att förbättra säkerheten och förebygga att liknande olyckor händer igen.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Hela personalen har gått HLR utbildning. Rutinerna för regelbunden kontroll (se punkt 1.1) utförs bara av driftsansvarig och finns därför inte skriftligt. Driftsansvarig tar ett stort eget ansvar för säkerheten, övrig personal städar och gör enklare kontroller (att hål i nät inte finns, inget ”hänger ner” etc).

4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?

Driftsansvarig har informerat personalen muntligt. Personalen har dock inte kännedom om de dagliga och veckovisa rutinerna.

Konsumentverkets representanter poängterar vikten av skriftlig information samt att personalen har kännedom om rutinerna. Skulle driftsansvarig vara sjuk kan personalen använda rutinerna, vilket gör att alla känner sig trygga och säkerheten är god.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Regler på skyltar samt muntligt vid behov.

5.2 Hur ges informationen?

Lekregler för leklandet finns anslaget i entrén och på en vägg i leklandet. Reglerna ligger också bredvid kortbetalningsstationen i kassan. Ytterligare information ges muntligt vid

behov. Händer ofta att personalen måste ropa i mikrofon ”Man får inte klättra i rutschbanorna” osv.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

- All lek sker på egen risk
- Endast små barn i lilla leklandet
- Spring inte uppför rutschkanorna
- Klättra inte i näten
- Hoppa bara en i taget på studsmattorna
- Strumpor på men inga skor i leklandet
    - För att förhindra halka, rekommenderar vi strumpor med halkskydd till barnen
- Inga vassa föremål är tillåtna i leklandet
    - Det är inte tillåtet att ha vassa föremål i fickor eller på kläderna pga skaderisk.
- Vi rekommenderar både vuxna och barn att ta av alla typer av smycken när ni är i leklandet
- Kom ihåg att visa hänsyn mot varandra i leklandet speciellt mot de små barnen.
    - Knuffas inte och vänta på din tur
- Det är absolut förbjudet att lämna barnen ensamma på Knasiga Kojan
    - Minst en vuxen måste stanna kvar under hela lektiden
- Man får ta med sig egen mat och dryck
    - Mat, dryck, godis och glass får inte ätas inne i leklandet
- Nötter är förbjudet att ta med in på Knasiga Kojan, tänk på allergiker!
- Våra besökare ansvarar själva för sina ytterkläder och värdesaker
- Fråga gärna om ni undrar något

Whiteboardtavla bakom kassan med bilder och texten ”Alla ska ha sockar på sig! Gäller stora som små. Sockar finns att köpa i kassan”.

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Föräldrarna ansvarar för att barnen är snälla mot varandra samt för att gå igenom reglerna med barnen.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Driftsansvarig anser sig ha stort ansvar. Tar större ansvar än hon egentligen tycker sig ha då hon även känner sig ansvarig för barnen som är på leklandet.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Nej, barnen får inte lämnas (står på regelskyltarna).

Enda undantaget är om föräldrarna betalar för barnpassning. De måste då kontakta personalen och skriva sitt mobilnummer på barnens armband. En ur personalen följer då med barnen runt i leklandet hela tiden och håller uppsikt. Driftsansvarig uppger att de inte har haft så mycket barnpassning, ett eller två barn oftast på vardagar.

Leklandet har stora problem med föräldrar som lämnar sina barn på leklandet mot leklandets vilja. De smiter ut eller kräver att få pengarna tillbaka om de inte får lämna barnen. Personalen försöker kontrollera att ingen smiter ut, och frågar alltid föräldrar som fortfarande har jackan på när de lämnar barnen om de tänker lämna lokalen.

Konsumentverket påpekar att driftsansvarig bör skapa en rutin för hur man minimerar risken att föräldrarna lämnar sina barn samt informerar om att de övertar föräldraansvaret om de tillåter att barnen lämnas på leklandet. Föräldrarna har ett stort ansvar under förutsättning att de får information om vilket ansvar de har. Bör också bestämma hur många barn utan föräldrar leklandet klarar av samtidigt. Konsumentverket diskuterar även formuleringen ”all lek sker på egen risk” och att verket anser att man inte kan formulera sig så. Det står dessutom i stark kontrast till att man erbjuder föräldrarna att sitta och jobba eller spela spel samtidigt. Driftsansvarig bör fundera igenom formuleringen så att föräldrarna får tydlig information.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Vet ej. Möjligt att dokumentation finns.

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Driftsansvarig anger att hon och personalen leker mycket i leklandet innan öppning och att de då får en god uppfattning om hur allt funkar och vilket skick leklandet är i.

Övrigt

Barnen har speciella armband av plast på sig när de är på leklandet.

Max fyra kalas per dag och max 15 barn per kalas om personalen ska ha kalaset. Minst en vuxen ska stanna men ofta stannar flera föräldrar. Problem med smitande föräldrar även på kalas.


Driftsansvarig har skrivit ut information från www.konsumentverket.se/lekland

Konsumentverkets representanter överlämnar trycksaken ”Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete för konsumenttjänster”.

Inventering

Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej


Bilder






Babyhörnan för barn 0-4 år





Översiktsbilder







Studsmatta (t.v). Till höger nätbro. Finns fyra stycken, två lutande och två horisontella.





”Anticlimb” nät (t.v). Till höger entréramp, ca 40° lutning.







Översiktsbild (t.v). Till höger inklädd trappa för att förhindra kollisionsskador.

Konstaterade A-fel

Ställe där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterat A-fel på fyra nätbroar. Tre av dem åtgärdades och godkändes under tillsynsbesöket. För den fjärde meddelades interimistiskt beslut om förbud att tillhandahålla nätbron till dess att åtgärder vidtagits och godkänts av Konsumentverket. Det interimistiska beslutet upphävdes dagen efter då åtgärder redovisats till Konsumentverket.





Konsumentverket Kontaktperson: Annika Ahlberg e-post: annika.ahlberg@konsumentverket.se Telefon: 054-194138	**Begränsad säkerhetsbesiktning av lekland.** EN 1176-1:2008 avsnitt: 4.2.3, 4.2.7.2, 4.2.8.2, 4.2.8.3, 4.2.8.4, 4.2.8.5 och 7.1 EN 1176-10:2008 avsnitt: 4.2.2.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.9, 4.4.1 och 4.4.3 Besiktningsdatum: 2011-11-01 Protokoll upprättat: 2011-11-07	
ID:	Företag: **Svensk Markservice**	Besiktningsman: **Andreas Pettersson** Innehar Certifikat nr. CPL 093:10 utfärdat av SERENO certifiering.
Område/Lekland: **Knasiga Kojan**	Adress: **Ålidbacken 23** **907 37 UMEÅ**	Telefon: **076-1059230**
Distrikt: **Örnsköldsvik** / Verksamhet: **Lekland**	Underskrift besiktningsman:	

Felklass	**Förklaringar**
A	Risk för allvarlig skada, alt. Stor risk för mindre skada (Normalt krävs omedelbara åtgärder).
B	Mindre risk för mindre skada, alt Stor risk för liten skada (Åtgärder bör vidtagas snarast).
C	Liten risk för mindre skada, alt Mindre risk för liten skada (Åtgärder bör ske vid periodiskt underhåll).
IRI	Inga risker identifierade. (Åtgärder ej nödvändiga).
!	Rekommenderad åtgärd som ej omfattas av standarden.

Nr	Redskap/Hänvisning	Felklass	Anmärkning	Bild
1	Lilla lekhörnan för mindre barn			
1.1	EN1176-1 7.1		Identifiering av redskap, tillverkarens namn, adress, nummer och datum för Europa standard saknas.	
1.2	EN1176-10 4.3.9		Skylt som anger kapacitet i ställningen saknas (antal barn).	
1.3	EN1176-1 4.2.8.5		Fallskyddsmattor, stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd ej besiktningsbart då intyg från tillverkaren saknas.	
1.4	EN1176-1 4.2.8.5	B	Risk för fall vid sidan om rutschen, stötdämpande underlag saknas på golvet.	1
2	Stora lekställningen med rutschbanor, kryptunnlar och studsmattor			
2.1	EN1176-1 7.1		Identifiering av redskap, tillverkarens namn, adress, nummer och datum för Europa standard saknas.	
2.2	EN1176-10 4.3.9		Skylt som anger åldersgrupper och kapacitet i ställningen (antal barn) saknas. Skylt som anger antal barn till studsmattorna finns.	
2.3	EN1176-1 4.2.8.5		Fallskyddsmattor, stötdämpande underlagets kritiska fallhöjd ej besiktningsbart då intyg från tillverkaren saknas.	
2.4	EN1176-1 4.7.2.7	A	Risk att huvud/hals kan fastna mellan maskorna i dom fyra repbroarna.	2
2.5	EN1176-10 4.3.3	B	Utvändigt klätterbara nät, risk för åtkomst till olämpliga lekområden med hög fallhöjd och där stötdämpande underlag saknas, trave med golvmattor uppmuntrar till klättring.	3,4,5
2.6	EN1176-1 4.2.3	C	Tillgänglighet för vuxna, runda öppningar i plattformar ska vara 50cm eller större, risk att vuxna inte kan hjälpa barn i hela lekställningen.	6,7

Nr	Redskap/Hänvisning	Felklass	Anmärkning	Bild
3	Bollarena			
3.1	EN1176-1 7.1		Identifiering av redskap, tillverkarens namn, adress, nummer och datum för Europa standard saknas.	
3.2	EN1176-10 4.3.9		Skylt som anger åldersgrupp och kapacitet i ställningen (antal barn) saknas.	


Klagomål:
I det fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning kan ni kontakta:
SERENO Certifiering AB
Katarinavägen 19
116 45 STOCKHOLM Telefon: 08-556 953 30

Bilder:


1 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

Konsument verket • KO

Datum 2011-10-14
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter*
Lek & Buslandet AB		Kesia Kristensson (driftsansvarig) Lisa Koic (driftsansvarig) Mikael Andreasson (ägare)
tel nr 031-23 21 21	*org nr* 556717-8057	*datum* 2011-10-10
Adress Herkulesgatan 1-3 417 01 Göteborg		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Anna Ekegren		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Färdigbyggt 13 april 2007

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyrs av Byggnadsbolaget AB

0.4 Tillverkare av lekredskap?

SPI Nordic

0.5 Personal

15 personal totalt. 3 driftsansvariga, 6 kalasvärdar, 3 som kan öppna och stänga och som har mer ansvar än kalasvärdarna men mindre än driftsansvariga.

Varje dag arbetar en person i köket, en i kassan, en i tivolidelen och två städar.

Personalen identifieras genom röda t-shirtar med tryck.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Ja, olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring genom försäkringsmäklarna Säkra.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Daglig kontroll

Den dagliga checklistan går städpersonalen igenom efter stängning. De rapporterar till driftsansvarig som löser problemen direkt eller skriver ner kommentarer. Större problem som de inte kan lösa själva löser kontrakterade firmor. Lista finns över vilka dessa firmor är. Personalen får informationen om vad som ska kontrolleras när de anställs och det finns även kortfattat beskrivet i loggboken. Dagliga kontrollen är främst en visuell kontroll.

Veckokontroll

Veckochecklistan sköts av Lisa, Kesia och Linn. Veckokontrollen är mer fysisk än den dagliga kontrollen och innebär att man ”drar mer”. Separat checklista finns för tivolidelen. Uppskattad tidsåtgång: 40 min- 1 timme.

Månadskontroll

Månadschecklistan sköts av Lisa, Kesia och Linn. Då känner de på alla skruvar och hinder. Bollarna tvättas i i egen bolltvätt, fläktarna dammsugs mm. Uppskattad tidsåtgång ca 1,5 timme.

Årlig kontroll

Utförs av Salwéns Ingenjörsbyrå AB i Halmstad. Har specialkompetens för tivoli. Leklandets representanter är osäkra på huruvida det finns protokoll på den årliga kontrollen men uppger att de får besked om man hittar några fel.

NOT. Konsumentverkets representanter begär att få ett protokoll från årlig kontroll skickat till sig.

Checklistorna bygger på SPIs underhållsmanual men är anpassade efter den egna verksamheten och de redskap som finns. SPI's underhållsmanual säger ingenting om årliga kontroller. Manualen fick de för cirka ett år sedan, men uppgiften är osäker eftersom förra driftsansvarige kan ha fått ett liknande dokument från tillverkaren tidigare.

Förutom ovan nämnda kontroller rör sig städpersonal runt i leklandet under dagen. De kollar att leklandets regler följs och att alla mår bra. Bland reglerna nämns en åt gången på studsmattan samt på sliden.

De driftsansvariga har inte fått någon utbildning avseende lekredskapens skötsel och underhåll annat än det som står i SPIs manual. Informationen har de läst och tolkat själva ur manualen, de har inte fått någon genomgång av tillverkaren. Ny personal får brandutbildning samt information om hur olycksfall hanteras. Dessutom har man regelbundna möten med all personal.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

SPI Nordic gjorde en installationsbesiktning innan leklandet togs i bruk, men ägaren anlitade även Salwéns Ingenjörsbyrå AB för att få en oberoende inspektion. Protokoll finns hos byggnadsnämnden men kanske även i Halmstad.

NOT. Konsumentverkets representanter begär att få en kopia på protokollet från installationsbesiktningen utförd av SPI och Salwéns Ingenjörsbyrå AB skickat till sig.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Städluckorna har dragkedjor med hänglås. Städpersonalen har nyckel.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

Skriftligt: Underhållsmanualen från SPI

Muntlig: Ingen information utöver underhållsmanualen.

Övrig dokumentation: Bara underhållsmanualen som först skickades till leklandets huvudkontor i Halmstad, sedan till Göteborg för ett år sedan (osäkert, se punkt 1.1).

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

De lagar en del själva, främst nät och sådant som finns beskrivet i underhållsmanualen.

I de fall de inte kan laga bristen själva ringer driftsansvarig till lämpligt företag från listan över kontrakterade företag (se punkt 1.1).

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Mindre brister åtgärdar de själva. Detta är t ex laga nät, skumgummistolpar, dynor. En del material köps separat från annan leverantör än tillverkaren.

Större åtgärder gör de inte själva, t ex åtgärder på den uppblåsbara rutschbanan, större syarbeten, lagningar av större delar.

Om en reservdel behöver bytas ut spärras leklandet av till dess att den beställda reservdelen kommit. Detta sker med mycket gulsvarta band plus extra övervakning. Har endast gjorts någon enstaka gång med rutschbanan Vulkanen. Även bollhavet har spärrats av tillfälligt för rengöring.

Driftsansvariga bedömer vad som ska bytas ut. Bedömningen görs på erfarenhetsbasis, samt efter eventuellt samråd med kollegor.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Se 2.2

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vi olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Det finns en skadepärm där all personal får skriva under att de tagit del av skriftlig information om hur de ska hantera olycksfall.

Om ett barn blir skadat är första åtgärden att skriva ner svar på de frågor som finns i den skriftliga informationen i den orangea skadeboken. I andra hand kontaktas driftsansvariga. Näringsidkaren är inte medveten om att de är skyldiga att underrätta Konsumentverket. Skadorna dokumenteras främst för skadeanmälan till försäkringsbolaget. Salwéns Ingenjörsbyrå AB och försäkringsbolaget underrättas alltid vid olycka.

3.2 Vad dokumenteras?

- Namn
- Personnummer
- Adress
- Telefonnummer
- Detaljerad beskrivning av var och vad som hände
- Hur skadad personen är
- Vem i personalen som hjälpte den skadade
- Förslag på åtgärd för att skadan inte ska uppstå igen

Vid akuta skador är det svårt att få med allt. De prioriterar att få in telefonnummer och återkopplar ofta till konsument. Får även in en del vittnesuppgifter.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Ja. Dessa har dokumenterats och sparats. En gång i månaden går man igenom det som hänt och gör en lista över vilka skador som skett och åtgärder. Samtidigt görs en riskanalys.

Oftast är det inte redskapen som orsakar skadorna utan det som sker är rena olyckshändelser.

Konsumentverket har inte underrättats.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Introduktionsutbildning för nyanställda inkluderar brandutbildning, hur klätterställningen ska användas, information om studsmattan, att personalen går rundor mellan kalasen och att fel ska rapporteras till driftsansvariga. Man informerar även om att om barnen blir rädda ska de alltid ta rutschbanan ner.

Intyg finns från Safeteam kursen.

Förteckning över personalens utbildningar saknas.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Risk med fuktiga, bara fötter är skador vid inbromsning. Strumpor ska bäras. Övrig information ges efter behov.

5.2 Hur ges informationen?

Två informationstavlor finns vid entrén. Dessutom finns ca 20 skyltar om att strumpor ska bäras i leklandet. Muntlig information då tillfälle ges. Försök har gjorts med skyltar på arabiska. Språket upplevs inte som ett problem eftersom minst en i sällskapet oftast pratar svenska.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

Följande regler finns anslagna vid kassan samt inne i leklandet:

- Föräldrar ansvarar för barnens vistelse på Lek och Buslandet
- En vuxen måste stanna kvar på Lek och Buslandet som ansvarig
- Inga skor i Lek och Buslandet och behåll strumporna på
- Lek och Buslandets personal har rätt att avvisa barn som äventyrar andras säkerhet
- Ingen egen mat och dryck får tas med in till Lek och Buslandet

Checklista för barnkalas finns på väggen i kalasrummen och dras av kalasvärden. Muntlig information ges till föräldrarna om man bedömer att det behövs.

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Föräldrarna ansvarar för barnens vistelse.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Leklandet har ansvar för skador inom lokalerna. Leklandet ansvarar för en säker upplevelse. Representanterna ansvarar också för att säga ifrån om reglerna inte följs. De anser dock inte att de kan ”tvinga” barnen att använda strumpor och inte heller att de har rätt att avhysa dem om de inte bär strumpor.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Barn över 10 år får lämnas ensamma. Barnen ska vara tillfrågade om det är okej att bli lämnade och namn och telefon till föräldrarna ska lämnas till leklandspersonalen. Föräldrarna ska även vara tillgängliga per telefon och barnen ska veta om och godkänna

att mamma och pappa inte är där. Barnen ska veta var de ska vända sig om de behöver hjälp.

Barn under 10 år får inte lämnas ensamma. En myndig person måste lämna in barnen och måste stanna och ta hand om barn under 10 år. Leklandet har försökt polisanmäla smitande föräldrar. De försöker även säga till alla i kassan, men det är svårt att se om någon försöker lämna sitt barn utan att säga till. Man vet inte om föräldrarna ska ut i bilen och hämta något eller lämna barnen.

Representanterna anger att de känner sig mer ansvariga när barnen lämnas men anser sig inte ta över föräldrarnas ansvar. Motiveringen anges vara att 10 åringar har visst sunt förnuft, samt att leklandet har en förväntan på föräldrarna att barnet sköter sig och är snällt mot andra barn. Det finns ingen gräns på hur många barn som får lämnas ensamma.

Ensamma barn över 10 år släpps in utan sällskap av vuxen efter att de tillfrågats och svarat ja på frågan om föräldrarna vet om att de är där. Barnen måste även ge personalen föräldrarnas telefonnummer. Det har dock hänt att barn uppgett att föräldrarna vet att de är där och det sedan visat sig att så inte är fallet.

Det finns inget system för att säkerställa att rätt förälder hämtar rätt barn. Man tillåter ensamma vuxna att komma in, men de hålls under uppsikt.

På kalasen måste minst en vuxen vara med, men det finns ingen regel om hur många vuxna som krävs. Normalt är 10-15 barn per kalas men minimum är 8 barn. Alla föräldrar går in gratis.

Konsumentverkets representanter uppmanar driftsansvariga att tänka över ansvarsbilden och hur de uppfattas av konsument samt vem som har ansvaret om något skulle hända.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Ja, enligt SPI's underhållsmanual har de testats mot EN 1176 och EN 1177, samt att de följer samma standarder. Det framgår dock inte vilken version av standarderna som avses. Det framgår inte heller om de är godkända. Testprotokollen kan finnas hos byggnadsnämnden.

Dokumentation finns avseende brännbarhet etc (DIN och BS) samt ett intyg om att plastbollarna i bollhavet följer EN 71. Inget om 1176/77.

Ska komplettera med testprotokoll för lekställningen

NOT. Konsumentverkets representanter begär att få en kopia på testprotokollet för lekställningen skickat till sig.

Konsumentverkets representanter påpekar att det är viktigt för både NI och tillsynsmyndighet att kunna koppla certifikat och intyg till produkterna som finns i leklandet.

Konsumentverkets representanter informerar att SPI´s intyg bara säger att produkterna är testade men säger inte huruvida de är godkända eller inte.

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Se bland annat punkt 3.1

Övrigt

Besiktningsmannen efterlyste monteringsanvisningar och ritningar för lekställningen. Leklandet ska kolla med huvudkontoret i Halmstad och skicka

NOT. Konsumentverkets representanter begär att få en kopia på monteringsanvisningar och ritningar på lekställningen skickat till sig för vidarebefordran till besiktningsmannen.

Dokumention om ID-nr eller liknande saknas för lekställningen. Dokumentation om leveransår saknas för lekställningen.

Leklandet dokumenterar åtgärder som görs i samband med ombyggnad/ byte av lekutrustning (dokument finns).

Leklandet har läst om säkerhetsarbete och farliga tjänster på www.konsumentverket.se, däremot har de inte hittat leklandssidorna. Konsumentverkets representanter informerar och visar leklandssidorna.

Uppblåsbara attraktioner


Finns två stycken, en i tivolidelen och en i lekställningen. Den i tivolidelen övervakas av den karusellansvariga. Den i leklandet kontrolleras av cirkulerande städpersonal. Hoppborgen töms på luft vid stängning.

Konsumentverkets representanter informerar om standard för hoppborgar (EN 14960), att det finns krav på övervakning samt att det skett allvarliga olyckor med barn som klättrat och trillat ner på utsidan av hoppborgar.

Inventering

Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej


Bilder





Babyhörnan för barn 0-3 år







Bollkanonarenan samt lekställningen









Lekställningen samt uppblåsbar slide inne i lekställningen

”Vulkanen” rutschbana och klättervägg samt uppblåsbar attraktion i tivolihallen

Konstaterade A-fel





Ställe där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterat A-fel som åtgärdats och godkänts under tillsynsbesöket.

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Lek och Buslandet, Backaplan Göteborg



Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Besiktningsman:	**Janne Wahlstedt, Utetjänst i Kungsbacka AB**
Sereno certifikat nr:	**CPL.029.11**
Beställare, kontaktperson:	**Konsumentverket, Annika Ahlberg**
Adress:	**Box 48, 651 02 Karlstad**
Lekplatsadress:	**Herkulesgatan 1, Backaplan, Göteborg**
Datum för besiktningen:	**2011-10-10**
Närvarande vid besiktningen:	**Annika Ahlberg, Anna Ekegren Konsumentverket**
Drift & underhållsplan:	
Hänvisningsskylt:	
Produktmärkning:	**Saknas uppgifter om tillverkare, leverantör SPI Nordic Play & Leisure AB** **C-fel**
Siktanalys:	**Ej utförd**
HIC-prov:	**Ej utfört**
Datum för utskrift:	**2011-10-10**

Omfattning begränsad besiktning enligt specifikation från Konsumentverket 13 st punkter daterat 2011-09-08, samt konsultavtal daterat 2011-09-08
Besiktningen utförs mot Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och svensk standard SS-EN 1176-1-11:2008 & 1177:2008.

Stötdämpandeunderlag testmetod. Nivåstabila underlag genom leverantörens prov/tester, visuellbedömning, alternativt utförs HIC prov.
Se. Bifogade bilagor om test av stötdämpande underlag.

Redskap ej markerade med tillverkningsår i protokollet saknar information om produkt id, märkning.

Förklaring till felklassning:
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada. (Normalt krävs omedelbar åtgärd)
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada. (normalt bör åtgärd vidtagas snarast), skall hållas under observation.
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada. (Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll), skall hållas under observation.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underlag

Eventuella synpunkter eller klagomål på besiktningens utförande eller redovisning hänvisas till Sereno certifierings AB, 08-556 953 30

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Helt inneslutetlekredskap två avdelningar, en för barn i alla åldrar samt en del för småbarn 0-3 år




Bild nr 1



Bild nr 2



Bild nr 3



Bild nr 4



Bild nr 5



Bild nr 6




Bild nr 7



Bild nr 8

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	**Post**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
1	**Tillgänglighet för vuxna**	**1**	**1**	**1176-1:4.2.3**		**IFI**
2	**Åtkomst för vuxna**	**2**	**2**	**1176-10:4.2.2.1**		**IFI**
3	**Ställen där huvud och hals kan fastna**	**3-4**	**3.1**	**1176-1:4.2.7.2a**	**Helt omsluten öppning där huvud kan fastna, åtgärdat under besiktning**	**(A)**
		5-6	**3.2**	**1176-1:4.2.7.2a**	**Helt omsluten öppning där huvud kan fastna, gäller övre öppning (olämplig konstruktion , är inte tänkt att klättra på men funktionen kan skapa nyfikenhet, vid besiktning steg barn upp)**	**A**
		7-8	**3.3**	**1176-1:4.2.7.2a**	**Gen.bollsug bör fästas på fler punkter mot stolpar, kan skapa situation öppning där huvud eller hals kan fastna, gäller samtliga i ”kanonrummet”**	**A**

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Bild nr 9



Bild nr 10




Bild nr 11



Bild nr 12



Bild nr 13



Bild nr 14




Bild nr 15



Bild nr 16

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	Post	Bild nr	Nr	SS-EN kod	Beskrivning av fel	Felklassning
4	Bestämning av utrymmen och områden	9	4	1176-10:4.3.5		IFI
5	Skydd mot skador inom det fria utrymmet	10	5	1176-1:4.2.8.3		IFI
6	Skydd mot skador inom fallutrymmet	11	6.1	1176-1:4.2.8.4	0-3 års delen, vippgungor och byggklossar inom fallutrymmet på islagsytan	B
7	Skydd mot skador beroende av islagsytans stötdämpandeunderlag	12	7.1	1176-1:4.2.8.5	Underlagens stötdämpandeförmåga ej verifierbar, saknas intyg om prov	C
			7.2	1176-1:4.2.8.5	Utvändiga klättringsbara nät, golv saknar generellt stötdämpandeförmåga	C
8	Identifiering av redskap	13	8.1	1176-1:7.1	Saknas uppgifter om tillverkare, tillverkningsår mm	C
9	Utvändiga klättermöjligheter	14-16	9.1	1176-10:4.3.3	Saknas skydd mot klättring utvändigt, skall finnas minst 2 meter upp från golv eller plats för fötter/fotstöd. (t ex som på bild 16)	B

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011




Bild nr 17



Bild nr 18



Bild nr 19



Bild nr 20



Bild nr 21



Bild nr 22

Produktspecifikation					Besiktningsutlåtande	
Nr	**Post**	**Bild nr**	**Nr**	**SS-EN kod**	**Beskrivning av fel**	**Felklassning**
10	**Synlighet**	**17**	**10**	**1176-10:4.3.4**	**Svårt att få överblick över alla lekområden fån övervakningsställen, sikten är inte obruten, bör finnas kameraövervakning**	**B**
11	**Skyltar**	**18-20**	**11.1**	**1176-10:4.3.9**	**Saknas uppgift om max antal användare i redskapet, det finns uppgifter om max antal användare i lokalen ur brandsynpunkt**	**C**
12	***Fallrutschbanor***				***Finns ingen i "leklandet"***	
13	**Bollhav**	**21-22**	**13.1**		**I båda bollhaven finns skumgummibollar från"bollkanon leken", dessa har en Diameter på 57 mm, bollar i bollhav får ej understiga 70 mm i diameter**	**C**

Besiktning utförd av Janne Wahlstedt, CPL.029:11

Mölndal 2011-10-10

Utetjänst i Kungsbacka AB, Kungsbackavägen 156B, 431 90 MÖLNDAL, tel 031-795 92 80, fax 031-795 92 81, www.utetjanst.se, janne.wahlstedt@utetjanst.se

Konsument verket • KO

Datum 2011-11-14
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Lekpalatset Sverige AB		Susanna Kraftelid (driftsansvarig och ägare) Peter Kraftelid (driftsansvarig och ägare)
tel nr 08-739 31 11	*org nr* 556736-4632	*datum* 2011-11-14
Adress Saldovägen 2 175 62 Järfälla		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Maria Holmberg		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Maj 2008

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja. Leklandet fanns tidigare på annan adress. Vid flytt byttes majoriteten av redskapen ut.

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr av N&S Saldovägen.

0.4 Tillverkare av lekredskap?

Klätterställningen är från Kina och är såld av lekland.nu (försäljare Johnny Wilhelmsson). När nuvarande ägare köpte Buspalatset låg det på en annan adress. Man köpte då samtlig utrustning samt bolaget och en beställning fanns på ny lekställning. Den lekställningen kom lagom till dess att man bytte lokaler till de nuvarande och monterades på plats av lekland.nu.

Hoppborgar och trampcyklar köps från Studsexperten.

0.5 Personal

2 person jobbar i veckorna. En person jobbar i taget, men går dubbelt över lunch. På helgerna arbetar 3-6 personer, beroende på bokningar av kalas. Dessa har ansvar över både lekland, restaurang och laserdelen. Utöver detta finns en städare som städar golv och ställningar tors-sön. Varje dag finns en huvudansvarig som öppnar, stänger och ansvarar för schemat samt en ansvarig för varje kalas.

Alla killar kan laga brister i leklandet, men i övrigt kan ”alla allt”.

Personalen finns där de behövs, rör sig runt när de städar, plockar osv.

Personalen identifieras genom tröjor med leklandets namn.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Hade från början försäkring från If men har nu försäkring som täcker barnen, personalen och företaget genom Länsförsäkringar.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Daglig kontroll

Städar och kollar att allt är helt och allt är på rätt plats. Skriftlig rutin finns men loggen används inte. En gång i timmen kontrollerar ansvarig toaletterna och passerar då igenom leklandet.

Månadskontroll

Görs i samband med brandkontroll. Skriftlig rutin på rutinmässig funktionskontroll av lekhallen finns. Kontrollen görs framförallt på klätterställningen.

Årlig kontroll

Skriftlig rutin för årlig säkerhetsbesiktning finns men har aldrig använts.

Konsumentverket påpekar vikten av att det finns rutiner så att personalen vet vad som ska göras och när. Logglistor ska fyllas i på daglig basis och rutinen ska anpassas efter verksamheten.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Nej. De som monterade lekställningen informerade bara om att monteringen var klar. När det gällde hoppborgarna tror driftsansvarig att viss dokumentation följde med, men ingen monteringsanvisning.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Det finns städluckor på två ställen i leklandet. Dessa är fästa med buntband och stängda. Man kommer åt med dammsugaren ändå.

Konsumentverket informerar att exempel på lösningar för att säkra åtkomst är dragkedjor med hänglås som låses med kod eller nyckel .

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

Driftsansvarig har inte fått någon dokumentation av tillverkaren innan anläggningen togs i bruk. Tillverkaren/leverantören visade dock hur man gör enklare lagningar.

1.5 Lokalens kapacitet

150 personer får vistas samtidigt i lokalen.

Driftsansvarig vet inte hur många barn som får vistas samtidigt i lekställningen enligt tillverkaren.

Elektronisk räknare som räknar inpassering och utpassering för att säkerställa att man inte överskrider lokalens kapacitet.

NOT. Konsumentverket begär att få information om lekställningens kapacitet

Konsumentverket påpekar att det är viktigt att veta hur många barn lekställningen är dimensionerad för, samt att ha rutiner för hur man säkerställer att detta antal inte överskrids.

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

Brister åtgärdas direkt av personalen som sedan kontaktar driftsansvarig som vid behov lagar permanent. Leklandet har aldrig haft allvarliga brister, men driftsansvarig menar att avspärrning då skulle kunna vara en möjlighet. Man skulle då använda band.

I dokumentet ”Leklandets säkerhetspolicy” finns instruktioner att området ska stängas av tills skadan är lagad, samt telefonnummer till driftsansvariga som ska kontaktas vid skada på utrustning.

Konsumentverket påpekar att risken med att använda band vid avspärrningen är att man kan skapa nya risker som till och med skulle kunna vara allvarligare eller lika allvarliga som den risk man försöker spärra av.

Driftsansvarig föreslår att man istället kunde spärra av genom att använda nät.

Konsumentverket påpekar vidare att det är viktigt att ha rutiner för hur en avspärrning bör ske eftersom en sådan kan behöva göras med kort varsel. Dessutom bör rutiner finnas som beskriver hur vanliga lagningar går till.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Ingen extern hjälp tas in, allt lagas av personalen. De anställda lärs upp av driftsansvariga. Vid skada på skumplast lagas den först med silvertejp tills driftsansvarig kan laga permanent. Mycket reservdelar finns på lager.

Avspärrning se 2.1

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Se punkt 2.2.

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vid olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Första hjälpen låda finns. Inga skriftliga rutiner finns. Personalens ska hjälpa till att ringa ambulans om så behövs. Driftsansvariga ska alltid kontaktas vid personskada.

3.2 Vad dokumenteras?

Blankett ”Rapport vid olycka” finns men används inte.

Konsumentverket påpekar vikten av att olycksfall dokumenteras

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Leklandet har haft tre skadeanmälningar till försäkringsbolag på fyra år.
Konsumentverket har inte underrättats. Det som skadat sig har sprungit ihop eller ramlat. Någon har även halkat i cafédelen.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Driftsansvarig går igenom pärmarna med rutiner med nyanställda. Från det att personalen är 15 år får de ansvara för kalas.

4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?

Pärmen finns tillgänglig alltid och för alla. Lista finns över vilka i personalen som kan vara kalasansvariga.

Mycket rutiner är muntliga och driftsansvarig litar på att personalen kommer ihåg de rutiner som förmedlats.

Konsumentverket påpekar att muntliga rutiner kan fungera när man har lite personal och låg personalomsättning men grundläggande skriftliga rutiner bör finnas.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Se 5.3

5.2 Hur ges informationen?

Skyltar finns på flera ställen. Föräldrarna får dessutom informationen på en lapp när de går in. Vid behov ges muntlig information. Reglerna finns även på leklandets hemsida.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

RIKTLINJER

- Alla barn måste komma i sällskap med föräldrar eller annan myndig, ansvarig person
- Vuxna får gärna följa med ut i lekhallen. Men ni får inte hoppa i hoppborgarna, leka i klätterställningen eller åka i rutschbanorna (ni är för tunga).
- Ytterkläder och skor skall tas av innan man får leka i lekhallen. Strumpor måste behållas på av hygieniska skäl
- Tänk på att vassa saker som klockor, hårspännen, skärp, armband, halsband, ringar, nålar och kläder med huvor kan göra att man river sig eller fastnar.
- Ingen förtäring, inte heller av tuggummi och godis, är tillåten i lekhallen
- Förtäring av medhavd mat och dryck är inte tillåten i lokalen – givetvis med undantag för barnmat

- Vi ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt. Däremot tar vi inte ansvar för det enskilda barnets handlingar vilket innebär att förälder eller annan myndig person är ansvarig för det lekande barnet känner till våra nedanstående lekregler och följer dessa:

LEKREGLER

MAN FÅR INTE:

- Klättra i näten, på staketen eller uppför rutschbanorna.
- Hoppa i rutschbanorna
- Klättra in i hoppborgarna eller på dess ytterkanter
- Kasta softplay eller bollar
- Skada, reta eller skrämma andra barn.

För småbarn under 90 cm i längd rekommenderar vi den lilla lekytan. Observera att större barn inte får vara på denna. De små behöver manöverutrymme!

Lekpalatset lekregler är till för barnens säkerhet. Förälder eller annan myndig, ansvarig person är skyldig att informera sina barn om lekreglerna!

Dessutom finns en skylt på ställningen: ”Klättra inte i näten!”

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Förväntar sig att föräldrarna har uppsikt över sitt barn.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Leklandet ska ha välinformerad personal och informera föräldrarna. Leklandet kan inte ta ansvar för barnet, har ingen barnpassning. Vuxna efterfrågar barnpassning men leklandet säger nej. Leklandets personal går runt och kollar i leklandet och säger till barnen vid behov. Leklandets personal plockar undan och lägger saker på rätt ställen.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Nej, föräldrarna får inte lämna barnen. Föräldrar har försökt lämna telefonnummer till leklandets personal för att få lämna barnen men personalen har inte accepterat detta.

Driftsansvarig uppger att man inte kan vara helt säker på att föräldrar inte lämnar barnen, och anser att det inte är ett stort problem. Tycker att de har relativt god koll på vem som kommer och går men medger att det ibland är många som föräldrar som kommer och går, t ex vid kalas. Ingen rutin finns.

Åldern på besökande barn är ca 0-9 år, snittåldern är 5 år.

Konsumentverket påpekar att rutin för att försöka minimera risken att barn lämnas ensamma bör finnas.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Inget protokoll finns, vet inte vilka krav utrustningen uppfyller.

Konsumentverket påpekar att det är bra om säkerhetsbesiktning utförs av certifierad besiktningsman för att få en ”nollnivå”. Det gör det lättare att hitta uppkomna fel.

Driftsansvarig tror att de flesta av lekredskapen är tillverkade i Kina.

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Inget övrigt att rapportera.

Övrigt

Barnen får stämplar när de kommer till leklandet.

Hoppborgar

Leklandet har två hoppborgar/uppblåsbar lekutrustning med totalt tre ingångar. Samtliga hoppborgar saknar helt stötdämpande underlag runt de öppna sidorna vid ingångarna. En av ingångarna har dessutom begränsat fallutrymme då den är placerad invid den inhägnad som ramar in babyhörnan. Det går även att komma åt baksidan på hoppborgarna där elektrisk utrustning och ventilationsaggregat finns.


Inventering

Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej

Bilder




2 babyhörnor med klätterställning, leksaker och bollhav






En av babyhörnorna samt bilbana





Två hoppborgar, sammanlagt 3 ingångar.

Kuddhörna och klättervägg




Stora lekställningen med rutschbana




Klätterställning med studsmatta




Kryptunnel och flerfilig rutschbana

Konstaterade A-fel

Ställen där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades ett flertal A-fel. Dessa har Lekpalatset ålagts åtgärda omgående och rapportera in till Konsumentverket inom en vecka. A-felen var:



1. En mängd ställen där nätet inte var fäst tillräckligt i lekställningen.



2. Avstånd mellan kryptunnel och underliggande balk

Dessutom saknade samtliga hoppborgar stötdämpande underlag runt ingångarna (standarden om hoppborgar och annan uppblåsbar lekutrustning SS-EN 14960:2006 4.2.3). Det fanns även en lekställning i fallutrymmet till den ena hoppborgen. Med anledning av detta meddelades interimistiskt beslut om förbud att tillhandahålla hoppborgarna till dess att åtgärder vidtagits och godkänts av Konsumentverket. Det interimistiska beslutet upphävdes dagen efter då tillräckliga åtgärder redovisats till Konsumentverket.



LEKPLATSBESIKTNING

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Lekpalatset, Järfälla, Stockholm




Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011




Besiktningsman:	**Anders Alderbrant**
Sereno certifikat nr:	**CPL.056.11**
Beställare, kontaktperson:	**Konsumentverket, Annika Ahlberg**
Adress:	**Box 48, 651 02 Karlstad**
Lekadress:	**Saldovägen 2, 175 62 Järfälla**
Datum för besiktning:	**2011-11-14**
Närvarande vid besiktningen:	**Annika Ahlberg, Maria Holmberg Konsumentverket**
Produktmärkning:	**Saknas uppgifter om tillverkare.**
Siktanalys:	**Ej utförd**
HIC-prov:	**Ej utförd**


Omfattning begränsad besiktning enligt specifikation från Konsumentverket 13 st punkter daterat 2011-09-08, samt konsultavtal daterat 2011-09-08 Besiktningen utförs mot Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och svensk standard SS-EN 1176-1-11:2008 & 1177:2008.
Stötdämpandeunderlag testmetod. Nivåstabila underlag genom leverantörens prov/tester, visuellbedömning, alternativt utförs HIC prov. Se. Bifogade bilagor om test av stötdämpande underlag.
Redskap ej markerade med tillverkningsår i protokollet saknar information om produkt id, märkning.
Förklaring till felklassning:
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada. (Fel som skall åtgärdas omedelbart, dvs fel som är av sådan art att redskapet/lekplatsen rives eller stängs av)
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada. (Fel som skall åtgärdas inom en snar framtid).
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underlag
Eventuella synpunkter eller klagomål på besiktningens utförande eller redovisning hänvisas till Sereno certifierings AB, 08-556 953 30

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Helt inneslutande lekredskap för barn >90cm, lekland för barn <90cm, 2 bollhav





Produktspecifikation Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Besiktningsutlåtande Beskrivning av fel	Felklassining
1	Tillgänglighet för vuxna	1.1		1176-1 4.23	Öppningar mellan plattformar <50cm på flera ställen	C
2	Åtkomst för vuxna	2		1176-10 4.2.2.1		IFI
3	Ställen där huvud och hals kan fastna	1-8	3.1	1176-1 4.2.7.2	Helt omsl. öppningar där huvud/hals kan fastna. Mellan nät-stolpar på flera ställen, i hål i nät vid röda rutschen, mellan stolpar-nät i buren för studsmattan, mellan stolpe-tak vid ramp på båda sidor, mellan ramp-nät på båda sidor, mellan nät-plattform, mellan nät-tvärgående balk vid gul plattform	A

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Bild 9

Produktspecifikation			Besiktningsutlåtande			
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
3	Ställen där huvud och hals kan fastna	9	3.2	1176-1 4.2.7.2	Delvis omsl. öppning. mellan balk-hängtunnel	A
4	Bestämning av utrymmet och områden	4				IFI
5	Skydd mot skador inom det fria utrymmet		5.1	1176-1 4.2.8.3	Stolpar, nät inom det fria utrymmet som krävs för användaren när en rutschbana används, gäller båda rutscharna.	B
6	Skydd mot skador inom fallutrymmet					IFI
7	Skydd mot skador beroende av islagsytans stötdämpande underlag		7.1	1176-1 4.2.8.5.	Underlagens stötdämpande förmåga ej verifierbar, saknas intyg om prov	C
			7.2	1176-1 4.2.8.5	Utvändiga klättringsbara nät, det saknas stötdämpande underlag på golv	C
8	Identifiering av redskap		8.1	1176-1 7.1	Saknas uppgifter om tillverkare, tillverkningsår mm	C

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13

Produktspecifikation Nr	Post	Bild	Besiktningsutlåtande Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
9	Utvändiga klättermöjligheter	10	9.1	1176-10 4.3.3	Saknas skydd mot klättring utvändigt, ska finnas från golv eller plats för fötter/fotstöd minst 2m upp. Saknas generellt på redskapen	B
10	Synlighet	10	10.1	1176-10 4.3.4	Bra synlighet	IFI
11	Skyltar	11-12	11.1	1176-10 4.3.9	Skyltar finns vid varje redskap men saknar kapaciteten för respektive redskap.	C
12	Fallrutschbanor				Finns ingen i Leklandet	
13	Bollhav	13-15	13.1	1176-10 4.4.3	2st bollhav där det finns plastbollar, bollarna har en diameter <70cm	C
			13.2		Stötdämpande underlag på golv saknas	C

Konsument verket • KO

Datum 2011-11-28
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Leos Lekland Malmö Lek och rörelse i Luleå AB (juridiskt namn)		Sara Lundqvist (driftsansvarig)
tel nr 040-92 98 00	*org nr* 556700-1473	*datum* 2011-11-28
Adress Stadiongatan 24, 217 62 Malmö		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Maria Holmberg		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Öppnades juli 2011

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja. KF är majoritetsägare.

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr av KF.

0.4 Tillverkare av lekredskap?

SPI Nordic

0.5 Personal

Fyra tillsvidareanställda inklusive driftsansvarig. Två av dessa jobbar heltid. Utöver dessa cirka 30 extraanställda. Tills nyligen var de två driftsansvariga.

På helgen arbetar 13-16 personer. Då finns 5 i kassan, 2 i köket, 1 i disken, 5-4 kalasvärdinnor, en som rör sig runt i leklandet (cirka en gång i timmen) samt serverar, samt 2 som serverar och städar.

På vardagar arbetar 2-3 ordinarie personal samt eventuellt någon extra. Då finns 1 person i kassan och köket, övriga städar.

Extrapersonalen fokuserar generellt på leklandet.

Personalen identifieras genom personaltröja med leklandets logotype.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Olycksfallsförsäkring finns genom Moderna. Osäkert om även ansvarsförsäkring finns.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Daglig kontroll

Driftsansvarig går igenom leklandet varje morgon innan öppning och kontrollerar enligt rutin samt fyller i logg. Anteckningar förs om avvikelser.

Veckokontroll

Driftsansvarig går igenom leklandet varje vecka (vanligtvis måndagar) och kontrollerar enligt rutin samt fyller i logg. Anteckningar förs om avvikelser.

Månadskontroll

Driftsansvarig går igenom leklandet varje månad (vanligtvis den första i månaden) och kontrollerar enligt rutin samt fyller i logg. Anteckningar förs om avvikelser.

Årlig kontroll

Ingen årlig kontroll har gjort. Ingen rutin finns.

Underhållsmanual från tillverkaren finns och inkluderar instruktioner. Loggen är gjord av tillverkaren speciellt för Leos Lekland och anpassad för den utrustning som finns där.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

SPI Nordic har gjort en besiktning och protokoll finns. Konsumentverket påpekar att besiktningen framförallt verkar handla om inventarier och liknar en entreprenadbesiktning och inte en slutbesiktning. Hänvisning till standard saknas.

Konsumentverket påpekar att en årlig besiktning samt installationsbesiktning bör genomföras av en certifierad besiktningsman för att nå en ”nollnivå”.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Ja. Säkras genom hänglås med nyckel.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

Tillverkaren har gått igenom underhållsmanualen muntligt med driftsansvarig samt visat runt i leklandet på vad som ska underhållas och hur.

1.5 Lokalens kapacitet

Kapacitet lekställning: okänt

Kapacitet lokal: 1200 personer.

Kapacitet hoppborg: Osäkert, 8-10 personer. Kapacitetsskylt finns. Personalen håller extra koll på hoppborgen under helgerna.

Personalen använder ”klickers” vid hög belastning.

Konsumentverket påpekar att leklandet ska känna till hur många som får komma in i lokal samt i klätterställning. När det gäller klätterställning ska tillverkaren tillhandahålla kapaciteten. Det är även viktigt att säkerställa att kapaciteten inte överskrids. Detta gäller även hoppborgen.

Anm. Konsumentverket kan vid inspektion inte hitta hoppborgens kapacitetsskylt.

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

Om möjligt åtgärdar driftsansvarig bristerna själv. Reservdelar finns i form av pads, nät och tråd.

Om de inte kan åtgärda bristerna själva kontaktar leklandet tillverkaren som kommer och åtgärdar. Tillverkaren ligger geografiskt nära.

Vid allvarliga brister försöker leklandet göra åtgärder själva. Några allvarliga fel har ännu inte upptäckts, men driftsansvarig anser att avspärrning skulle vara en möjlighet. Detta skulle till exempel göras genom att en person stationeras vid felet och håller uppsikt. Sedan skulle tillverkaren kontaktas.

Inga skriftliga rutiner finns förutom underhållsmanualen.

Konsumentverket påpekar att det är viktigt att tänka igenom möjliga situationer innan de uppkommer och skapa skriftliga rutiner för att åtgärda brister och spärra av delar av lekredskap.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Driftsansvarig är utbildad på att laga nät. Se vidare 2.1.

Konsumentverket påpekar att det är viktigt att ytterligare personal får information om rutinerna så att säkerheten upprätthålls även om driftsansvarig är sjuk etc.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Se 2.1

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vi olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Inga rutiner finns. Innan tillsynsbesöket avslutas uppvisar dock driftsansvarig en rutin som uppges vara generell för Leos Lekland och som ska sättas upp.

Personalen är utbildad i HLR och första hjälpen. Två personer är dessutom medicinskt utbildade. Första hjälpen låda finns, all personal vet vart den finns. Fryspåsar finns i frysen.

3.2 Vad dokumenteras?

Inga rutiner finns.

Konsumentverket informerar om vikten att ha beredskap för allvarliga skador samt om underrättelseskyldighet. Konsumentverket påpekar vidare att dokumentationen är en viktig del av det kontinuerliga säkerhetsarbetet.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Nej inget allvarligare än barn som sprungit ihop.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Muntlig information från driftsansvarig till personalen när de påbörjar sin anställning. Driftsansvarig går runt och visar på ställen i lekställningen där man behöver ha extra kontroll.

Konsumentverket påpekar att rutin bör finnas för vem som kan och får göra vad, samt att en kompetensförteckning bör finnas.

4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?

Personalen känner till var checklistorna och rutinerna finns och har tillgång till dem alltid i en pärm på kontoret. Dock är det endast driftsansvarig som använder checklistorna.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

- Alla ska ha strumpor på grund av smitta och skaderisk
- Man får inte springa uppför rutschbana
- Man får inte hoppa eller klättra i megasliden (uppblåsbar rutschbana)
- Föräldrarna har ansvar för barnen
- Föräldrarna får inte lämna barnen

Denna information ges till de flesta föräldrar, dock ej stamgäster.

5.2 Hur ges informationen?

Ovanstående information ges muntligt. Dessutom finns skriftliga regelskyltar i kassan/entrén samt ytterligare regler i leklandet.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

På en skylt vid kassan och entrén finns en skylt med följande text:

- Leken sker på egen risk och de åligger de vuxna att informera barnen om ordningsreglerna.

- Alla barn måste komma med en vuxen som ansvarar för dem. Leos Lekland har strävat efter en säker lekmiljö med säkra lekredskap men kan inte ta ansvar för det enskilda barnets handlingar. Föräldrarna måste ha uppsikt över sina barn.
- Alla som leker i leklandet skall ha strumpor på fötterna (finns att köpa i receptionen!)
- För natt barnen inte ska skada sig själv eller någon annan är det inte tillåtet att ha vassa föremål i fickor eller på kläder
- Ingen egen mat eller dryck får medhavas eller förtäras!
- All förtäring inkl. tuggummi och godis intas i vårt fina café, inte på lekytorna
- Det är inte tillåtet att klättra på hoppborgarna i näten eller uppför rutschkanorna.

På ett par ställen på lekställningarna finns skyltar med följande text:

Det är förbjudet att klättra på utsidan av näten

På ett flertal ställen på lekställningen finns lekregler med tillverkarens logotype på. Dessa lekregler är följande:

- Ingen förtäring av mat eller dryck i leklandet
- Förbjudet att klättra eller gå uppför rutschkanorna
- Förbjudet att klättra utan på lekställningen
- Inga tröjor med luva eller snöre i leklandet
- Inga knivar eller tändare i leklandet
- Inga skor är tillåtna i leklandet

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Ansvariga för barnen; var de är och vad de gör samt att de följer reglerna.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Säkerheten. Mycket ansvar att finnas tillgängliga i leklandet. Alla ska trivas och ha det bra och känna sig trygga.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Leklandet har ingen barnpassning. Barn får inte lämnas på leklandet.

Om äldre barn (13-15 år) kommer med ett yngre syskon tillåts de komma in under förutsättning att de kan lämna namn och telefonnummer till föräldrarna. Leklandets personal ringer då alltid föräldrarna och får godkännande innan barnen släpps in.

Konsumentverket påpekar att verket anser att leklandet, när de tillåter barn utan sällskap av vuxen på leklandet, tar över föräldraansvaret.

Leklandet anser inte att man har ett stort problem med föräldrar som lämnar sina barn mot leklandets vilja, det har dock hänt. Ensamma vuxna tillåts komma in på leklandet.

Driftsansvarig anser att det är omöjligt att hålla reda på alla som går ut och in genom dörren.

Konsumentverket påpekar att en rutin för att minimera risken för att föräldrar smiter ut och lämnar sina barn behövs. Vidare anser Konsumentverket att föräldrarna har ett stort ansvar så länge de får tydlig information om vilket ansvar de har. Detta innebär att om man erbjuder tjänster där föräldern inte kan ha full kontroll på sina barn ger man föräldern tvetydig information. Driftsansvarig menar att så inte sker på Leos Lekland.

Konsumentverket noterar att leklandet på hemsida och i lokal erbjuder trådlöst nätverk, surfdatorer och tidningar för vuxna.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Driftsansvarig vet inte. Protokoll saknas. 3D ritningar över leklandet finns.

NOT. Konsumentverket vill få kopia av provningsprotokoll

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Internutbildning inom Leos Lekland: 3S (säkerhet, städning, service).

Leklandet kan ha maximalt 40 kalas per helgdag, 5 på vardagar, 10-15 på fredagar. Max åtta kalas samtidigt. Minst åtta barn per kalas, ingen maxgräns. Minst en vuxen måste stanna.

Föräldrarna leker mycket med barnen i lekställningen. Lekställningen är tillgänglig för vuxna samt byggd så att man lätt ska ha uppsikt över barnen från ställningens utsida.

Hoppborg

En uppblåsbar attraktion finns (megaslide). Den är lokaliserad längst in i leklandets vänstra hörn. Stötdämpande material finns i tillräcklig utsträckning. Det går att komma åt luftaggregat och elektrisk utrustning på hoppborgens baksida. Kapacitetsskylt saknas.

Inventering

Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej


Bilder





Rutschbana ”vulkanen” samt översiktsbild leklandet




Bollhav och lekställning

Uppblåsbar ”megaslide” samt flerfilig rutschbana med bollhav




Studsmattor och bollkanonarea





Småbarnshörna (0-3 år) och cykelbana

Konstaterade A-fel

Ställen där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades sex A-fel. Dessa A-fel har Leos Lekland ålagts åtgärda och rapportera in till Konsumentverket inom en vecka.




1. Ett flertal v-formade öppningar i ställningen bildar ställen där huvud och hals kan fastna.





2. Hängande stripes på flera ställen i ställningen som kan bilda ställen där huvud och hals kan fastna om de knyts samman.




3. Högst upp i rutschbanan Vulkanen finns fyra ställen mellan staket och klätterställning, som bildar ställen där huvud och hals kan fastna



4. Bollfontänens nedre öppning bildar ställe där huvud och hals kan fastna. Detta gäller den bollfontän som är lokaliserad på båtens däck.



5. Utrymme mellan piratens arm och båtens mast bildar ställe där huvud och hals kan fastna.





6. Utrymme mellan dinosauriens horn (inne på cykelbanan) samt mellan dinosauriens fjäll (utanför toaletterna) bildar ställe där huvud och hals kan fastna.

mastiff projekt

Besiktningsprotokoll

Objekt		Datum för besiktning:	Protokollet upprättat:
Leo´s Lekland	Malmö	2011-11-28	2011-12-05
Ort, Besiktningsman		**Objekt nr:**	
Malmö	Kent Wallin	**Närvarande:**	Annika Ahlberg

Beställare/ Kontaktperson:

Konsumentverket, Annika Ahlberg, Box 48, 651 02 Karlstad

Omfattning:



Säkerhetsbesiktning av lekredskap samt fallunderlag.


Gällande kravdokument: SS-EN 1176/1-11: 2008, SS-EN 1177: 2008, PBL samt PSL

Pos	Aktivitet/prod	Fabrikat	Typskylt & år	Skiss	Övrigt
1	Studsmattor, 5st	SPI Nordic	2011		
2	Lekyta med skepp	SPI Nordic	2011		
3	Lekyta med rutschbana vid vulkan	SPI Nordic		 	
4	Dinosaurie, vid cykelytan				
5	Dinosaurie, vid toaletterna				
6	Rutsch vulkan	SPI Nordic	2011		
7	Flerspårig rutschbana, orange	SPI Nordic	2011		

8	Flerspårig rutschbana, vit	SPI Nordic	2011			
9	Småbarnslek	SPI Nordic	2011			
10	Bollplan	SPI Nordic	2011			
11	Bollhav	SPI Nordic	2011			
12	Studsmattor, 5st	SPI Nordic	2011			

Pos	Anmärkning	Klassning		Hänvisning std
1	Nästan alla nät utsidan klättringsbara 	B		1176-10 pkt 4.3.3.
1	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9
1	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
2	Felaktigt huvud/ halsmått mellan arm pirat och mast 	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.b
2	Felaktigt huvudmått på bollfontän	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.a

2	Nästan alla nät in och utsida klättringsbara	B		1176-10 pkt 4.3.3.
2	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9
2	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
2	Fallunderlaget otillräckligt i trappan  	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
2	"Ormen" har otillräcklig stötdämpande förmåga 	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
2	Stripsen bildar felaktiga huvudmått	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.a
2	Fallunderlaget otillräckligt i rutschbaneavslutet	B		1176-1 pkt 4.2.8.5
3	Flertal felaktiga huvud och halsmått i kontrukti  	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.a
3	Skyltar ej kompletta 	C		1176-10 pkt 4.3.9
3	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
3	Fallunderlaget otillräckligt i trapporna  	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
3	Stripsen bildar felaktiga huvudmått 	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.a

3	Nät utsidan klättringsbara 	B		1176-10 pkt 4.3.3.
3	Fallunderlaget otillräckligt vid rutschbaneavslut	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
3	Fallunderlaget otillräckligt vid rutschbaneavslut	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
3	Flertal hinder i fallutrymmet	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
4	Felaktigt huvudmått vid hornen	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.b
4	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9
4	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
5	Felaktigt huvudmått vid ryggplattor	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.b
5	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9
5	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
6	Flertal felaktiga huvudmått mellan räcke ock klätterställning 	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.a
6	Fallunderlagets utbredning otillräckligt framför rutschbanan	B		1176-1 pkt 4.2.8.4

6	Fallunderlagets utbredning otillräckligt på sidorna av rutschbanan	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
6	Skydd saknas på ben på rutschbana	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
7	Fallunderlaget otillräckligt vid rutschbaneavslut	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
7	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9
7	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
8	Fallunderlaget otillräckligt vid rutschbaneavslut	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
9	Skyltar saknas	C		1176-10 pkt 4.3.9
10	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9
10	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
10	Fallunderlaget otillräckligt på utsidan, alla nät klättringsbara	B		1176-1 pkt 4.2.8.4
10	Flertal felaktiga huvud/ halsmått i kontsruktionen	A		1176-1 pkt 4.2.7.2.a
11	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9

11	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
12	Skyltar ej kompletta	C		1176-10 pkt 4.3.9
12	Lekredskapet saknar identifiering	C		1176-1 pkt 7.1
12	Fallunderlaget otillräckligt på utsidan, alla nät klättringsbara	B		1176-1 pkt 4.2.8.4

Övriga kommentarer:

FÖRKLARING FEL/ BRISTER A.B.C.G.Ö

A: Risk för allvarlig skada alt Stor risk för mindre skada
B: Mindre risk för mindre skada alt Stor risk för liten skada
C: Liten risk för mindre skada alt Mindre risk för liten skada
G: Generella övriga brister
Ö: Övriga anmärkningar

Säkerhetsbesiktningen är genomförd av Kent Wallin som innehar Cerifikat CPL011:08 utfärdat av Sereno Certifiering AB

Eventuella klagomål på säkerhetsbesiktningen kan lämnas till SERENO Certifiering AB Katarinav. 19, 116 45 STOCKHOLM

Kontaktuppgifter:

Mastiff Projekt AB

Östra Tullgatan 3

211 28 Malmö

Kent Wallin

0735-784008

kent@mastiffprojekt.se

Orgnr: 5567735476

Kent Wallin

Konsument verket • KO

Datum 2011-11-15
Dnr: 2011/172

Telefon: 0771-42 33 00
Box 48
651 02 Karlstad
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

Protokoll från tillsynsbesök

Namn på verksamheten		*Representanter & titel*
Nickis Äventyrslek Play Vision AB (juridiskt namn)		Erik Sommer (ägare) Zuleyka Rodriguez (driftsansvarig) Allan Simpson (VD)
tel nr 018-10 30 99	*org nr* 556511-8824	*datum* 2011-11-15
Adress Stångjärnsgatan 13 753 23 Uppsala		
Närvarande från Konsumentverket Annika Ahlberg & Maria Holmberg		

0. Inledande frågor

0.1 När byggdes leklandet?

Verksamhetsstart 1999. All utrustning utbytt 2008.

0.2 Är ni leklandets första ägare?

Ja.

0.3 Byggnaden/ lokalen?

Hyr av Kulturfastigheter AB

0.4 Tillverkare av lekredskap?

Eli (Holland). Lekställningen är köpt via återförsäljare i England (AJ Leisure Limited).

0.5 Personal

Vardagar utan kalas arbetar 1,5 personer (en person, men dubbelt vissa timmar)

Vid kalas arbetar en person per kalas extra.

På helger arbetar 2,5 personer (två personer i köket, en tredje vissa timmar). Dessutom arbetar 2 personer på kalas.

Personalen identifieras genom svart t-shirt med leklandets logotype på.

0.6 Finns försäkring för barnen?

Har företagsförsäkring (olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring) samt ”dagisförsäkring” hos Länsförsäkringar.

1. Kontroll

1.1 Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av lekutrustningen?

Daglig kontroll

Rutinkontroll. Personalen går igenom klätterställning och övrig lekutrustning och kontrollerar att inget är trasigt. Muntliga rutiner finns på vad personalen ska titta på vid kontroll. Skriftlig rutin saknas.

Veckokontroll

Samma som dagliga kontrollen. Genomförs av driftsansvarig, ägare eller VD. Särskild skriftlig rutin och logg finns.

Månadskontroll

En gång i månaden görs storstädning och i samband med detta görs kontroll på samma sätt som den dagliga kontrollen och veckokontrollen. Särskild skriftlig rutin saknas.

Driftsansvarig har månadsmöten med personalen där hon går igenom rutinerna med personalen samt eventuella ändringar av rutinerna.

Årlig kontroll

Ingen rutin finns.

Representanterna för leklandet menar att de har lång erfarenhet och är vana vid att se fel. Utrustningen slits på ungefär samma ställen så de vet vad de ska titta efter.

Driftsansvarig arbetar med att sammanställa samtliga rutiner från alla myndigheter i en pärm på ett sätt som blir lätthanterligt för personalen.

Representanterna för leklandet har inte fått utbildning av sin leverantör, men anser sig ha stor kunskap då de byggde den första ställningen själva.

1.2 När leklandet byggdes, gjordes då en installationsbesiktning?

Nej. Leklandets ägare och VD kontrollerade själva den färdiga ställningen.

Konsumentverket informerar om certifierade besiktningsmän, och att det är viktigt att besiktning enligt standarden för lekredskap görs.

1.3 Finns städluckor och hur säkras i så fall dessa?

Ett fåtal finns och dessa är öppna. Åtkomsten säkras genom att barn inte kommer åt dem när hoppborgarna är uppblåsta.

1.4 Vilken information har ni fått från tillverkaren av lekredskapen avseende underhåll och besiktning?

Standardsamling för material finns på anläggningen i Täby. Ingen egentlig information avseende underhåll och besiktning har erhållits från tillverkaren.

1.5 Lokalens kapacitet

150 personer får vistas samtidigt i lokalen.

Leklandet tillåter 150 barn i lekställningen samtidigt. Egentligen är lekställningen dimensionerad för 1,5–1,7 barn per kvadratmeter men leklandets ägare har valt att sätta en lägre gräns.

Leklandets representanter räknar på 1,5 föräldrar per barn. När alla bord är fulla är kapaciteten nådd. Kontroll på antalet betalande barn sker i kassan.

Full kapacitet nås endast under ca 4 dagar per år.

2. Underhåll

2.1 Vilka rutiner finns för att åtgärda de brister som upptäckts vid besiktning?

De flesta i personalen kan göra enklare lagningar själva. Dessa görs direkt med buntband eller annat material från lagret som finns i lokalen. VD:n kontaktas och gör sedan en permanent lagning. En person med fiskarbakgrund som är kunnig på knopar har lärt upp leklandets representanter på lagning av nät.

2.2 Vilka brister kräver vilka åtgärder?

Svetsning av PVC görs av ett lokalt företag. I övrigt görs de det mesta själva, se 2.1.

Två extra hoppborgar finns. Upptäcks skador på de befintliga byts de ut direkt i väntan på att bli lagade.

Reservdelar har aldrig beställts, bristerna är framförallt pga. förslitning.

Om någon allvarlig brist upptäcks planerar leklandets representanter stänga av den delen med nät.

Inga skriftliga rutiner finns på detta.

Konsumentverket påpekar att skriftliga rutiner bör finnas som beskriver vad som ska göras och hur, samt hur en eventuell avspärrning bör göras eftersom dessa ofta måste göras med kort varsel.

2.3 Vem får utföra dessa åtgärder?

Se punkt 2.1 och 2.2.

3. Olycksfall

3.1 Vilka rutiner finns vid olycksfall med personskada, annat än vid brand?

Personalen har uppsikt över leklandet och uppmärksammar om en allvarligare skada skett. Kassaansvarig tar då med telefonen och går ut till barnet för att avgöra om ambulans behöver tillkallas. Personalen ska sedan ringa till driftsansvarig samt göra en incidentrapport (mall finns).

Skriftlig rutin för ovanstående finns.

3.2 Vad dokumenteras?

Mall ”Incidentrapport/dokumentation” finns. Där ska följande fyllas i:

- Datum
- Tid
- Personal
- Vad som hänt
- Varför det hänt
- Konsekvenser
- Åtgärd
- Bedömning av vad som skulle kunna göras för att händelsen inte upprepas
- Kontaktuppgifter till barn och vuxen

- Namn, adress samt mobilnummer till samtliga involverade

Incidentrapporten har aldrig använts. Ett dokument med en generell riskanalys där beskrivning av möjlig händelse och risk som är förknippad med händelsen finns. Dokumentet beskriver ingående delar av lekutrustningen.

Konsumentverket informerar om vad standarden anser bör dokumenteras.

3.3 Har det hänt några olycksfall med personskador?

Inga dokumenterade olyckor. Endast lindrigare olyckor har skett, typ inspringningsolyckor.

4. Kompetens

4.1 Hur garanteras personalens kompetens?

Driftsansvarig går igenom rutinerna med alla nyanställda. Dessutom har driftsansvarig månadsmöten med all personal. Anställda får även information om att de själva ska läsa rutinerna.

All personal börjar jobba ute i lekställningen och är ”uppsiktsansvariga” över barn och borden. När de lärt sig det kan de så småningom bli kassaansvariga och jobba i köket. På så sätt lär de sig verksamheten från grunden.

Förteckning finns över vem som kan vad samt utbildningsplan finns.

4.2 Vilka i personalen har tillgång till vilken information och när?

Pärm med rutiner finns bakom kassan och är tillgänglig för all personal alltid.

5. Säkerhetsinformation

5.1 Vilken information ges till föräldrarna?

Lekregler finns på borden och på väggarna. Personalen i kassan frågar alltid om det är första gången barn och föräldrar besöker leklandet. Om det är första gången går de alltid igenom punkterna a-e (se 5.3).

5.2 Hur ges informationen?

Lekregler finns på borden och på väggarna. På kvittot står det att föräldrarna är ansvariga för att informera sina barn om lekreglerna.

5.3 Vilka regler finns på leklandet?

LEKREGLER
Nickis lekregler är till för barnens säkerhet. Föräldrarna är skyldiga att informera sina barn om följande:

1. Alla barn måste komma i sällskap av en myndig person som ansvarar för barnen och håller dem under uppsikt. Vistelsen är begränsad till två timmar. Se prislista i entrén. OBS! Kvittot för entréavgiften skall placeras synligt på bordet. Vuxna får gärna följa med ut på lekytan (ta bara av er skorna) MEN ni får inte hoppa i hoppborgarna eller åker i rutschbanorna (ni är för tunga).
2. Förtäring av mat och dryck är inte tillåten i lokalen – givetvis med undantag för barnmat och allergier. Säg till i kassan. All förtäring inklusive tuggummi och godis är ej tillåten på lekytan (barnen kan sätta i halsen).
3. Ytterkläder och skor ska tas av. Av hygieniska skäl måste strumpor behållas på. För att barnen inte ska riva sig eller fastna måste man ta av sig alla vassa saker som: glasögon (får bäras på egen risk), hårspännen, klockor, nyckelkedjor, skärp, armband, halsband, ringar, pins och kläder med huvor.
4. Vi ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt. Däremot tar vi inte ansvar för det enskilda barnets handlingar vilket innebär att de leker på egen risk. Därför måste vi understryka att de:
    a. inte får klättra i näten, på staketen eller uppför rutschbanorna
    b. inte hoppa i rutschbanorna
    c. inte får klättra in bakom hoppborgarna eller på dess ytterkanter
    d. inte får kasta soft play eller bollar
    e. inte får skada, reta eller skrämma andra barn.
5. Vår personal har alltid rätt att avbryta/förhindra lek eller beteenden som av säkerhetsskäl kan bedömas som farligt eller direkt opassande. Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer givna regler eller som på annat sätt uppträder olämpligt.
6. För små barn (under 95 cm) rekommenderar vi den lilla lekytan eftersom den är fri från hårda material såsom glasfiber. Observera att större barn inte får vara på denna. De små behöver manöverutrymme!

Vid rutschbanan finns även en skylt:

Fara!
Klättring i rutschkanorna förbjudet! Olycksrisk!

I den gröna hoppborgen finns en skylt:

NO SHOES
NO FOOD OR DRINK
NO SPECTACLES
NO PARTY POPPERS
NO PETS
NO SILLY STRING

NO FACEPAINT/JEWELLERY
Do not inflate/deflate while children are on inflatable to avoid suffocation
No overcorwding to avoid accidents & damaging the inflatable
No adults as they damage inflatables
Similar size children only to avoid accidents
Keep safety mats positioned in front of the inflatable
No somersaults, back or front flips
No climbing on walls, beams or towers
An adult must supervise the children at all times
Switch off in heavy rain & windy weather
Anchor inflatable securely
No rough play, bouncing off walls, wrestling of kicks
Do not move or reposition inflatable
Do not enter the inflatable unless it is securely anchored
Keep safety mats positioned in front of inflatable
An adult must supervise the children at all times
No sliding down the safety wall
No jumping from the top of slide to bottom. Always slide down.
Do not slide into others below
Never slide down head first. Always feet first.
Do not bounce on the top of the slide.

5.4 Vad har föräldrarna för ansvar?

Föräldrarna ansvarar för barnens beteende.

5.5 Vad har leklandet för ansvar?

Leklandet har ansvar för säkerheten. Personalens säger till barn och föräldrar om barnen inte följer reglerna. Om barnen trots upprepade tillsägelser inte följer lekreglerna tar personalen med barnet till föräldrarna och ber föräldrarna gå igenom lekreglerna en gång till. Föräldrarna får vara i lekställningen men inte hoppa i hoppborgen och åka i rutschbanan. Leklandet är uppbyggt för att föräldrarna ska kunna ha uppsikt över hela leklandet från borden.

5.6 Får barnen lämnas utan förälder/annan vuxen på leklandet?

Nej. Föräldrarna måste stanna med barnen. Kvittot på vistelsen ska läggas synligt på bordet. Sitter inte föräldrarna vid bordet misstänker personalen att föräldrarna inte är där.

Rutin saknas. Leklandets representanter anser att man håller koll från kassorna samt att man märker om äldre barn lämnats ensamma på deras beteende. De anser även att lekregler samt information på kvittot är tillräckligt.

Leklandet har fokuserat på att barnen inte ska kunna springa ut från leklandet. Bl.a. har man spänt fjädern i ytterdörren så att den går trögt, samt satt ett uppåtvinklat handtag som barn inte kan öppna på den inre dörren.

Konsumentverket påpekar att det är viktigt att tänka igenom om de kan göra något för att minimera risken att barn lämnas ensamma.

6. Övrig information

6.1 Har lekredskapen testats enligt gällande standard?

Inget protokoll finns.

NOT. Konsumentverket begär att få besiktningsprotokoll skickat till sig.

6.2 Hur arbetar ni med egenkontroll och kontinuerlig förbättring av säkerheten?

Leklandet har heltäckande mattor i café delen för att undvika att barn halkar. Handtag på ytterdörren är uppåtvinklat för att barn inte ska kunna öppna det. Stickkontakter sitter högt upp på väggarna. Grindar finns både till kök och trappor. Väggar och golv är vadderade.

När leklandet byggdes upp tänkte man på flödet i leken för att undvika att barn riskerar att krocka med varandra. Mattan som täcker lekytan är 10-15 cm tjock och så mjuk att det är svårt att få upp hög fart för barn som springer.

Nickis Äventyrslek låter barn upp till 150 cm komma in. Man har bedömt att det är en lämplig längdgräns för att minimera olycksrisken.

Övrigt

Hoppborgar

Leklandet har två hoppborgar/uppblåsbar lekutrustning. Stötdämpande underlag finns framför hoppborgarna. Hoppborgarna står tätt mot varandra och väggarna och det går inte att komma in bakom dem när de är uppblåsta. Kapacitetsskyltar saknar. Hoppborgarna är väl synliga från kassan. De är även förankrade i golv/väggar.

Inventering

Redskap/ utrustning	Fanns på leklandet		Omfattas helt/delvis av den begränsade säkerhetsbesiktningen	
Lekställning (helt innesluten)	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Babyhörna	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Bollhav	☒ Ja	☐ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fallrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☒ Ja	☐ Nej
Fristående rutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Tubrutschbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Hängande spårbana/ linbana	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Studsmatta	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Klättervägg	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Uppblåsbar attraktion	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Bil/Cykelbana	☐ Ja	☒ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Spel och liknande	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej
Leksaker	☒ Ja	☐ Nej	☐ Ja	☒ Nej

Bilder




Babyhörna med bollhav




Hoppborgar och stora klätterställningen




Stora klätterställningen





Nätbro och flerfilig rutschbana

Konstaterade A-fel


Ställen där huvud och hals kan fastna (SS-EN 1176-1:2008 4.2.7.2). Vid den begränsade säkerhetsbesiktningen konstaterades sju A-fel. Fem av dem åtgärdades och godkändes under tillsynsbesöket. Resterande A-fel har Nickis Äventyrslek ålagts åtgärda omgående och rapportera in till Konsumentverket inom en vecka.




1. Avstånd mellan överliggare och nättak i babyhörnan. Åtgärdat under tillsynsbesöket.



2. Avstånd mellan rutschbana och nätvägg upptill och nedtill. Åtgärdat under tillsynsbesöket.



3. Boxsäckens infästning. Åtgärdat under tillsynsbesöket.




4. Trekantshål i ställning vid hoppborgen. Åtgärdat under tillsynsbesöket



5. Hål mellan nät och stolpe. Åtgärdat under tillsynsbesöket.



6. Avstånd mellan överliggare och grön kryptunnel i båda ändar av tunneln. Detta fel har Nickis Äventyrslek ålagts åtgärda och rapportera in till Konsumentverket.



7. Avstånd mellan linbana och nättaket. Åtkomligt genom klättringsbara nät. Detta fel har Nickis Äventyrslek ålagts åtgärda och rapportera in till Konsumentverket.

LEKPLATSBESIKTNING

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Nikkis Äventyrslek, Uppsala



Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011


Besiktningsman:	**Anders Alderbrant**
Sereno certifikat nr:	**CPL.056.11**
Beställare, kontaktperson:	**Konsumentverket, Annika Ahlberg**
Adress:	**Box 48, 651 02 Karlstad**
Lekadress:	**Stångjärnsgatan 13, 753 23 Uppsala**
Datum för besiktning:	**2011-11-15**
Närvarande vid besiktningen:	**Annika Ahlberg, Maria Holmberg Konsumentverket**
Produktmärkning:	**Saknas uppgifter om tillverkare.** **C-fel**
Siktanalys:	**Ej utförd**
HIC-prov:	**Ej utförd**

Omfattning begränsad besiktning enligt specifikation från Konsumentverket 13 st punkter daterat 2011-09-08, samt konsultavtal daterat 2011-09-08 Besiktningen utförs mot Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) och svensk standard SS-EN 1176-1-11:2008 & 1177:2008.
Stötdämpandeunderlag testmetod. Nivåstabila underlag genom leverantörens prov/tester, visuellbedömning, alternativt utförs HIC prov. Se. Bifogade bilagor om test av stötdämpande underlag.
Redskap ej markerade med tillverkningsår i protokollet saknar information om produkt id, märkning.
Förklaring till felklassning:
A-fel = Fel som kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada. (Fel som skall åtgärdas omedelbart, dvs fel som är av sådan art att redskapet/lekplatsen rives eller stängs av)
B-fel = Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada. (Fel som skall åtgärdas inom en snar framtid).
C-fel = Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller mindre risk för liten skada.
IFI = Inga fel identifierade på redskap och underlag
Eventuella synpunkter eller klagomål på besiktningens utförande eller redovisning hänvisas till Sereno certifierings AB, 08-556 953 30

LEKPLATSBESIKTNING

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011

Helt inneslutande lekredskap för barn >90cm, lekland för barn <90cm, 1 bollhav







Produktspecifikation						Besiktningsutlåtande	
Nr	Post		Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
1	Tillgänglighet för vuxna	1		1	1176-1 4.23		IFI
2	Åtkomst för vuxna	1	2		1176-10 4.2.2.1		IFI
3	Ställen där huvud och hals kan fastna		2-8	3.1	1176-1 4.2.7.2	Helt omsl. öppningar där huvud/hals kan fastna. Mellan nät-stolpe, mellan balk-gul barriär vid tunnel på båda sidorna, mellan rutsch-nät på båda sidor efter rutsch, mellan ställning-grön plast vid hoppborg, i öglor på boxsäck, mellan skena-nät ovanför linbana, mellan nät-balk på lilla lekdelen. *Fel åtgärdades på plats förutom mellan skena-nät ovanför linbana*	A

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Produktspecifikation			Besiktningsutlåtande			
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining
4	Bestämning av utrymmet och områden	4		1176-10 4.3.5		IFI
5	Skydd mot skador inom det fria utrymmet		5.1	1176-1 4.2.8.3	Stolpar, nät inom det fria utrymmet som krävs för användaren när rutschbana används	B
6	Skydd mot skador inom fallutrymmet	9	6.1	1176-1 4.2.8.4	Stolpar och nät i fallutrymmet vid rutsch och ramp <1,5m vid småbarnsdelen.	C
7	Skydd mot skador beroende av islagsytans stötdämpande underlag		7.1	1176-1 4.2.8.5.	Underlagens stötdämpande förmåga ej verifierbar, saknas intyg om prov	C
			7.2	1176-1 4.2.8.5	Utvändiga klättringsbara nät, det saknas stötdämpande underlag på golv	C
8	Identifiering av redskap		8.1	1176-1 7.1	Saknas uppgifter om tillverkare, tillverkningsår mm	C

Begränsad säkerhetsbesiktning lekland Konsumentverket 2011



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13

Produktspecifikation				Besiktningsutlåtande			
Nr	Post	Bild	Nr	SS-En Kod	Beskrivning av fel	Felklassining	
9	Utvändiga klättermöjligheter	10	9.1	1176-10 4.3.3	Saknas skydd mot klättring utvändigt, ska finnas från golv eller plats för fötter/fotstöd minst 2m upp. Saknas generellt på redskapen	B	
10	Synlighet	11	10.1	1176-10 4.3.4	Bra synlighet		IFI
11	Skyltar	12	11.1	1176-10 4.3.9	Skyltar finns vid varje bord men saknar max antal användare för respektive redskap.		C
12	Fallrutschbanor				Finns ingen i Leklandet		
13	Bollhav	13	13.1	1176-10 4.4.3	1st bollhav där det finns plastbollar, bollarna har en diameter <70cm	C	
			13.2		Skydd för bollspill saknas	C	

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Telefon: 0771-42 33 00
Webbplats: www.konsumentverket.se
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se